



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: VICUNHA IMOVEIS LTDA
Endereço: Av. São Jerônimo, 4600 - Morada do Sol, Americana - SP, 13470, Brazil
Início: 16/04/2026 16:04
OS: V69372
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 16/04/2026 17:06

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69372
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Adriano TELEFONE: 19 2109-7242 E-MAIL: a.elias@vicunha.com ENDERECO: Av. Sao Jeronimo, 4600 PONTO DE REFERENCIA: Antiga empresa FIBRA DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Horario comercial NUMERO DE SERIE: 26092025000010198 PROBLEMA APRESENTADO: Catraca apitando apos girar o braco / Cadastro de visitante so libera se estiver liberado para almoco. QUAL SOFTWARE UTILIZADO: DMP ACESSOII O TECNICO NECESSITA APENAS SE APRESENTAR COM SUAS DOCUMENTACOES OU E NECESSARIO O ENVIO PREVIO? Caso seja necessario o envio, por gentileza informar quais documentos deverao ser encaminhados: Nao e necessario. Verificamos que o equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Dessa forma, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico, no valor de R\$ 188,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso, falha na infraestrutura local ou parametrizacao. Caso seja identificado que a causa do problema esteja relacionada a mau uso, falhas na infraestrutura ou parametrizacao, serao aplicados os seguintes valores: 1 hora tecnica: R\$ 324,00 + deslocamento de R\$ 188,00 Horas adicionais: R\$ 163,50 a cada 30 minutos DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 03.719.063.0001-90 ORDEM DE COMPRA: (X) Nao () Sim u Observacao: DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Nao
Fantasia:	VICUNHA
CNPJ:	08978855000101

Data de garantia:	30/09/2028
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67949
Data_OS_Anterior:	03/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	(CHAMADO A BERTO EM S OLICITAÇÃO DO PAULO VITOR E B RUNO HENRI QUE) INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Adrian o TELEFONE: 19 - 2109 -7242 / 19 - 9.7806- 5715 EMAIL: a.e lias@vicun ha.com.br ENDEREÇO: Avenida S ao Jeronim o, 4600 13 470900 PONTO DE R EFERÊNCIA: DISPONIBILIDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 26 0920250000 10198 PROBLEMA A PRESENTADO : equipame nto aprese ntando pro blemas Qual Softw are Utiliz ado: TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTAÇÕES? ()Não ()Sim, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: G ARANTIA DE FÁBRICA / // Só será cobrado o custo do deslocame nto do téc nico DE 18 8,00 . DES DE que o p roblema nã o seja con statado co mo mau uso , problema na infra local ou parametri zação inco rreta. Caso seja detectado é cobrado o valor d o serviço avulso. P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 3 24,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 188,00 re ais - R\$ 1 63,50 a ca da 30 minu tos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 089788 55000101 ORDEM DE C OMPRA: ()Não ()Sim, Al guma obser vação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: *
Ultimo_Laudos:	M A N U T E N C A O Defeito relatado: Catrca nao liga, display nao ascende. Facias foram retirados para nao confundir usuarios. Analise: Cabo flete do display da catraca invertido. Solucao: Foi realizado a ligacao correta do display, Catraca inicializou corretamente, tambem foram reinstalando os dois faciais. Realizado as configuracoes dos equipamentos, e cadastro no sistema DMPACESSO II, envio de lista total, e validado Comunicacao e acesso. Existe uma pendência de perfil de acesso, nao foi possível corrigir na visita, sera agendado um acesso remoto para fazer a correcao.
Descrição do produto:	CATRACA NEW BAP BR RET PX 125KHZ
QRCode produto:	'G055B26001 '
Serie:	26092025000010198

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Placa De Acionamento Com Defeito
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Catraca apitando muito. Análise: Braço parando fora do sensor, cruz de de malta do mecanismo parando cerca de 1 milímetro fora do sensor. Solução: Realizado ajustes no mecanismo para reposicionar a cruz de malta, fazendo com que o braço pare corretamente no sensor da placa hall. Depois do ajuste não voltou acontecer, acompanhando a saída de alguns colaboradores para verificar se o erro voltava acontecer, e não voltou.
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	188.00
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Adriano Elias
E-mail:	a.elias@vicunha.com
Assinatura:	