



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: WORKCELL ASSESSORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA
Endereço: Av. Odila Chaves Rodrigues, 1377 - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Jundiaí - SP, 13213-087, Brazil
Início: 16/04/2026 09:59
OS: V69375
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 16/04/2026 11:32

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69375
Informação Atendimento:	Cliente solicita urgencia, pois esta desde segunda-feira tentando abrir esse chamado. Alem disso, solicita o retorno do tecnico Ronaldo, pois ja tem integracao. INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Frederico Moz Scian TELEFONE: (19) 99202-6624 EMAIL: adm@workcell.com.br ENDERECO: Av. Odila Chaves Rodrigues - Parque Industrial, Jundiai - SP, 13213-087, Brasil - Aglomeracao Urbana de Jundiai, Jundiai - SP, 13213-087 PONTO DE REFERENCIA: Fabrica da America Embalagens DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: Quinta (16/04) / Segunda (20/04) / das 8h as 18h NUMERO DE SERIE: 00047007910000630 PROBLEMA APRESENTADO: Tampa lateral quebrada QUAL O SOFTWARE UTILIZADO: MD Comune TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? () Nao (x) Sim, Quais documentos? RG Gostaria de pedir que fosse o Tecnico RONALDO porque foi ele quem fez toda a instalacao e tem cadastro no cliente. DISCRIMINACAO DE COBRANCA VALORES: Contrato de Manutencao // exceto se for constatado pelos tecnicos que o problema foi ocasionado por mau uso, falhas de infraestrutura ou parametrizacao incorreta. Caso alguma dessas situacoes seja identificada, sera cobrado o valor referente ao deslocamento. R\$ 188,00 DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 71.813.836/0001-53 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: nao Observacao: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco. informado durante a tratativa no chat. Em caso de

	visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024587256
Fantasia:	WORKCELL ASSESSORIA
CNPJ:	71813836000315
Data de garantia:	28/08/2028
Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V65729
Data_OS_Anterior:	30/09/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	RETORNO OS V65505 // / MOTIVO: compramos dois relógios, foram instalados e as informações não sobem para o sistema, já foi tentado o atendimento remoto, mas sem sucesso, estamos a duas semanas com o problema.\\ Retorno da OS V65303 //// Realizado atendimento do equipamento, conforme dados fornecido pela Erica da Workcell !! Vai utilizar o módulo biométrico, porém para os funcionários que não tiverem digital, irão utilizar o teclado !! Feito a configuração do equipamento no MD Comum !! Empresa Workcell - WS !! Estabelecido a comunicação via modo Rest, com sucesso !! Enviado todos os funcionários e credenciais, com sucesso !! IP dinâmico Obs: Foi constatado um problema na web, pelo suporte do MD comum !! Será necessário abrir um ticket no my site, para o laboratório verificar o ocorrido !! Após conclusão do funcionamento, será necessário retornar para realizar a fixação do equipamento na parede, porém o local já está definido com ponto de rede e todo mais !! Local de instalação montagem !! Todos os passos acima foram acompanhados pela Erika Carvalho - RH - Workcell !! SERVIÇO INSTALAÇÃO DE RELÓGIO ****LIGAR PARA A GENDAR**** ID.: (2023)-029425 PEDIDO: R A1330 CNPJ : 71.813.836/0003-15 Nota Fiscal de Compra.: 00010 4197 TAXA. : R\$ 500,00 End.: Avenida Odilá Chaves Rodrigues, 1377, Parque Industrial Juní - SP Empresa America Embalagens CE P: 13213-000 Nome do solicitante: Julia Telefone do Solicitante.: 19 991033072 E-mail do Solicitante.: dpess oal2@workcell.com.br Ponto de referência: Thera Park empresa America Embalagens Soft. utilizado.: Md comum Preferência de data ou horário.: Observações: Por gentileza, gostaríamos que a instalação fosse feita pelo técnico Waldir.
Ultimo_Laudos:	Verificado que o equipamento não tinha sinal de rede !! Feito testes de comunicação, com o notebook, ponto a ponto, funcionou corretamente !! Para garantir o funcionamento 100 % do relógio, foi retirado da fábrica e instalado em um novo ponto de rede, dentro da sala do TI, funcionou corretamente !! Estabelecido a comunicação modo Rest, com o MD Comum, com sucesso !! Baixado todas as marcações, que estavam na memória do relógio !! Equipamento configurado para DHCP - IP 10.110.20.165 M - 255.255.252.0 G - 10.110.23.254 Todos os passos acima foram acompanhado pelo Guilherme - TI e Erika do RH !! Obs: O Guilherme vai um chamado para o Luiz da infraestrutura, para revisar o cabo de rede e a porta do switch !! Assim que concluir, vai entrar em contato com a Erika !! Todas as configurações, estão ok !! Caso ainda apresente alguma situação inesperada de comunicação, será necessário abrir novo atendimento !!
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C MD EVO II WIFI BIO ID 5000USR
QRCode produto:	'G04067330RB '
Serie:	00047007910000630


Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito

Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO SEM PEÇA
Observação:	Conforme verificado, a trava da impressora estava quebrada, impossibilitando o travamento da tampa e realizar a impressão correta !! Conforme autorização do Frederico Moz Scian - Terceiro da Workcell, foi substituído a impressora + lacre + chave de abertura da tampa da bobina !! Feito a troca de lacre + ativação do equipamento !! Entregue a chave da bobina para o Fred !! Feito a instalação do equipamento !! Realizado testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pelo Frederico Moz Scian - Terceiro !!
Sigla Atendimento:	MAISP - CONTRATO SEM PEÇAS
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D00400013
Quantidade 1:	1
Valor 1:	37.00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D22322324
Quantidade 2:	1
Valor 2:	618.00
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	B1427484
Quantidade 3:	1
Valor 3:	8.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Frederico Moz Scian
E-mail:	adm@workcell.com.br

Assinatura:A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it.