



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL EIR

Endereço: Av. Roberto Manzato - Jardim Santa Teresa, Jundiaí - SP, 13211-426, Brazil

Início: 17/04/2026 12:18

OS: V69378

Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO

Término: 17/04/2026 12:49


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69378
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Silvana Machado TELEFONE: 1199506-3459 EMAIL: silvanamachado@tebas.com.br ENDERECO: Avenida Roberto Manzato - S/N, Jd Santa Teresa, Jundiai-sp cep: 13.211-426 PONTO DE REFERENCIA: Atras do covabra DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO foi aberto um chamado para uma outra obra aqui do lado tambem outra obra com o seguinte protocolo: 2024589434 se puder ja aproveitar a vinda com essa ordem de servico : V69346 NUMERO DE SERIE: 0000000008008182 PROBLEMA APRESENTADO: o conector de energia do aparelho se rompeu Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 47.976.465/001-46 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 20 dias INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024589434
Fantasia:	AUTOMATIZANDO
CNPJ:	10690274000103

Data de garantia:	17/07/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67764
Data_OS_Anterior:	23/01/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: SILVAN A/ DOUGLAS OU BEATRI Z TELEFONE: 11 99506- 3459 EMAIL:silv anamachado @tebas.com .br ENDEREÇO:A v. Roberto Manzato, 136 - Jd Santa Ter esa, cep: 13211-413 PONTO DE R EFERÊNCIA: MONDO TEB AS, DO LAD O STAND ÁV ORA DISPONIBIL DADE PARA ATENDIMEN TO: segund a a sábado 07h às 17 h (segunda feira ser ia bem mel hor) NÚMERO DE SÉRIE: 00 0000000080 08182 PROBLEMA A PRESENTADO : cabo de carregar danificad o Qual Softw are Utiliz ado: TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTAÇÕES? (X) Não ()Sim , Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: G ARANTIA DE FÁBRICA / // Só será cobrado o custo do deslocame nto do téc nico DE 18 8,00. DESD E que o pr oblema não seja cons tatado com o mau uso ou proble ma na infr a local Será feita uma anali se do técn ico onde c aso o mesm o identifi que que o problema apresenta do seja de vido ao ma u uso, par ametrizaçã o incorret a, infra. Haverá a c obra nça do deslocame nto de 188 ,00 reais, hora técn ica de 227 ,00 reais, Horas hora s adiciona s de 129,0 0 a cada 3 0 min. Nos casos de visita s improdut ivas ou qu e o proble ma se refe re a um pr oblema de fabrica t ambém have rá a cobra nça no val or de desl ocamento 1 88,00 reai s. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 479764 65000146 ORDEM DE C OMPRA: () Não (X)Si m, Alguma observaçã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202452625 9
Ultimo_Laudos:	Constatado conector do Chicote - Adaptador, quebrado !! Feito a substituiçao do adaptador em garantia de fabrica !! Testes de funcionamento ok !! Todos os passos acima foram acompanhado pela Silvana Machado - ADM !!
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008008182

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Foi realizada a visita técnica para manutenção de um relógio de ponto facial que apresentava falha relacionada a conector rompido. Durante a análise em campo, foi constatado que o dano não se limitava ao conector, mas sim à própria placa principal, que se encontrava comprometida devido ao rompimento do conector integrado. Diante disso, não é possível realizar reparo pontual, sendo necessária a substituição completa da placa eletrônica. A peça identificada para substituição é a placa código C2525-570PAT. Para continuidade do atendimento, será necessário o envio de orçamento para aprovação prévia, contemplando a substituição da peça, bem como os custos de mão de obra e deslocamento para execução do serviço.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Enviar Orçamento

E-mail:	silvanamachado@tebas.com.br	
Serviço Finalizado:	Sim	
Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Silva Machado
E-mail:	silvanamachado@tebas.com.br
Assinatura:	