



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: GULF OIL DO BRASIL LTDA
Endereço: Av. Maria Conceição Aparecida Andrade, 201 - Distrito Industrial, Iperó - SP, 18560-000, Brazil
Início: 20/04/2026 08:58
OS: V69382
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 20/04/2026 10:15

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69382
Informação Atendimento:	o INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Sheila Viana TELEFONE: 11 94172-5925 EMAIL: sviana@gulfoilbrasil.com ENDERECO: Ipero - Av. Maria Conceicao Aparecida Andrade, 201 - Distrito Industrial PONTO DE REFERENCIA: Empresa Gulf, Distrito Industrial DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 09:00 as 17:00 NUMERO DE SERIE: 90002369 PROBLEMA APRESENTADO: Estamos com problemas no reconhecimento facial cadastrado no relógio. Após o cadastro, depois de alguns dias, a face deixa de ser reconhecida pelo equipamento. Qual Software Utilizado: MdComune TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? Enviar a documentacao Caso ele deva enviar quais documentos seriam? RG ou CNH, avisar o horario que vira Discriminacao de Cobranca VALORES: Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 528,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 528,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em ate 3 dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: Qual Software Utilizado: ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 25/04 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de

	visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	GULF OIL DO BRASIL L
CNPJ:	46249531000202
Data de garantia:	03/08/2024
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67866
Data_OS_Anterior:	29/01/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Claude mir TELEFONE: 119432511 51 EMAIL: cbo nfm@gulfo ilbrasil.c om ENDEREÇO: Av Maria Conceição Aparecida Andrade n úmero 201 -Distriti Industria I PONTO DE R EFERÊNCIA: Pronto At endimento DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: Horário C omercial d as 8 as 17 NÚMERO DE SÉRIE: 00 0000000080 02369 PROBLEMA A PRESENTADO : reinstal ação do eq uipamento Qual Softw are Utiliz ado: TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? (x)Não ()S im, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço, são c obrados os valores R \$ 227,00 P RIMEIRA HO RA e o des locamento no valor de 392,00 reais - R \$ 129,00 a cada 30 m inutos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 462495 31000202 ORDEM DE C OMPRA: () Não (x)Si m, Alguma observaã o? Serviço de reinst alação DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 20 dias a partir da emissão INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: *
Ultimo_Laudos:	# PROBLEMA RELATADO Equipamento precisa reinstalar #PROBLEMA ENCONTRADO Bateria do relógio sem capacidade de armazenar, Feito tentativa de atualizacao mas sem êxito Nao tinha placa disponível no maleiro do tecnico # SOLUCAO Necessario enviar orcamento de placa S2525570PAT e relógio novo D-Rep
Descrição do produto:	RELOGIO MD 5715P COMUNE V2 FACIAL 5000USR
QRCode produto:	'G04085230FRB '
Serie:	00000000008002369

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Leitor Com Defeito
Solução:	Atualização De Firmware
Classificação:	GARANTIA DE PEÇA
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Facial Não reconhece face depois alguns dias cadastrado #PROBLEMA ENCONTRADO Firmware desatualizada #SOLUCAO Feito atualização de firmware, validado comunicação e leitura Orientado cliente quando finalizar cadastro das faces realizar backup no mdcomune para salvar novas faces cadastradas
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	Sheila
E-mail:	sviana@gulfoilbrasil.com
Assinatura:	