

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA

Endereço: JOVEM APRENDIZ "GUARDINHA" - Associação de Educação do Homem de Amanhã - Programa de Socioaprendizagem AEDHA, Condomínio Edifício Hilario Magro - Av. Benjamin Constant, 1297 - Centro, Campinas - SP, 13010-141, Brazil

Início: 20/04/2026 15:49

OS: V69384

Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO


Término: 20/04/2026 15:49

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69384
Fantasia:	GUARDINHA
CNPJ:	46072666000156
Data de garantia:	28/05/28
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68572
Data_OS_Anterior:	11/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR:/Aline TELEFONE: +55 19 98 705-5155 EMAIL:panu tto-ti@gua rdinha.org .br ENDEREÇO:A v.Benjamim constant 1297 camp inas PONTO DE R EFERÊNCIA: Bento Quir ino DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO horário c omercial d as 8 às 17 NÚMERO DE SÉRIE:150 5202500000 8133 PROBLEMA A PRESENTADO :Catraca e sta libera do entrada so funcio na saida . e Precisam os saber c omo tirar o relatór io com dat a e horári os. Qual

	Softw are Utiliz ado: Dimep TÉCNICO NE CESSITA SO MENTE SE A PRESENTAR COM AS SU AS DOCUMENTAÇÕES OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO E S? Sim. Caso ele d eva enviar quais doc umentos se riam? Crachás/ou RG. Discrimina ção de Cob rança VALORES:GA RANTIA DE FABRICA / / Verifiqu ei que o s eu equipam ento está dentro da garantia de fábric a. Portant o, será co brado apen as o custo de desloc amento do técnico: R\$ 188,00 , desde qu e o proble ma não sej a decorren te de mau uso ou de falha na infraestr utura loca l. Caso seja identific ado que o problema decorre d e mau uso, falha na infraestr utura ou n a parametr ização, se rão aplica dos os seg uintes val ores: 1ª hora 32 4,00 reais + desloca mento de 1 88,00 reali s, horas a dicionais de 163,50 a cada 30 min. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO:4607266 6000156 ORDEM DE C OMPRA: () Não ()Sim , Alguma o bservação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 30 dias INFORMAÇÃO E S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo:
Ultimo_Laudo:	M A N U T E N C A O Defeito relatado: Torniquete liberando entrada sem necessidade de passar a face, e facial de saída soltou do suporte. Analise: Torniquete com solenóides sem ajustes, por isso liberando entrada, ao passar pelos torniquete, nao dava tempo de acionar, pino da solenóide nao chega na trava, facial solto pelo fato dos parafusos se soltarem, problema pode estar relacionado com tempo de uso, ao vibrar o torniquete na massagem. Solucao: Realizado ajustes nas solenóides, torniquete voltou a trava corretamente, retirado o facial, e feito ajustes no suporte, ajustes nos parafusos, facial voltou a ficar fixado corretamente, realizado testes de passagem, e bloqueio.
Descrição do produto:	TORNIQUETE SMART TURN
QRCode produto:	'GCAT00600 '
Serie:	15052025000008133

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Cliente Indisponivel
Solução:	Ativação Do Equipamento
Classificação:	FATURADO EM OUTRA OSE
Observação:	Foi realizada visita técnica na Guardinha de Campinas para manutenção do torniquete de acesso social. No local, foi constatado que a unidade encontrava-se sem operação no dia da visita, não havendo responsável disponível para atendimento ou acompanhamento técnico, impossibilitando a execução do serviço. Dessa forma, será aplicada cobrança de visita improdutiva, contemplando custos de deslocamento. Todas as cobranças foram devidamente registradas na OS V69395
Sigla Atendimento:	FAT-OS - FATURADO EM OUTRA OS
OSE Para Faturamento:	V69395
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:	
-------------	-------------

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	.