



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente



Cliente: ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, 3003 - Vila de Vito, Jundiaí - SP, 13215-010, Brazil
Início: 17/04/2026 10:56
OS: V69387
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 17/04/2026 11:37

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69387
Informação Atendimento:	INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR: Polyana RH - TELEFONE; 11 99774-6001 Endereco de atendimento: Av. Antonio Frederico Ozanan, 3003 - Vila Zito - Jundiai u SP - CEP: 13215-010 *PONTO DE REFERENCIA: * DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Horario Comercial u exceto almoco 12h as 13h *PROBLEMA APRESENTADO: com problemas no cadastro de biometrias, ao tentar cadastrar, finaliza mas nao reconhece o cadastro realizado. Numero de serie: 24042025000007793 Qual Software Utilizado: Driver Integrador DIMEP x Senior TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? (x) Nao () Sim, quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES:Verificamos que o equipamento em questao possui contrato de manutencao vigente. Dessa forma, nao havera cobranca pela visita tecnica, exceto caso seja constatado pelos tecnicos que o problema tenha sido ocasionado por mau uso, interferencia de infraestrutura ou parametrizacao incorreta. Caso alguma dessas situacoes seja identificada, sera cobrado apenas o valor referente ao deslocamento. R\$ 188,00 DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 05.800.256/0008-73 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao () Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: ate dia 20 do mes E-mail para envio da NF: Alexsandro.araujo@roldao.com.br INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: **

Fantasia:	GRUPO ROLDAO S/A
CNPJ:	05800256000601
Data de garantia:	19/08/2025
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67859
Data_OS_Anterior:	28/01/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	A catraca aparenta estar com mal conta to e com l ivre acess o para qua lquer pess oa entrar. , Urgenci a, Driver Integrado r DIMEP x Senior, C NPJ de fat uramento - 05.800.25 60008-73 - Emissao d a NF entre os dias 0 1 e 20 do mes, venc imento par a 10, 20 o u 30 Chamado - contrato aberto co m sucesso Dados d o Chamado CNPJ:05 8002560006 01 Equipament o Desc ricao: CATR ACA BAP BL ACK V2 BIO ID 500USR PX 125KHZ Codigo : G055B142 11 Nume ro de Seri e: 2404202 5000007793 Contra to: MFS021 606119508 Proble ma Desc ricao: A c atraca apa renta esta r com mal contato e com livre acesso pa ra qualque r pessoa e ntrar. Informac oes do Cha mado No me do Soli citante: A lexsandro Telefon e do Solic itante: 11 950647326 Enderec o do Atend imento: Av . Antonio Frederico Ozanan, 3 003 Vila d e Vito, Ju ndiai - SP 13215-010 , 3003 Ponto de R eferencia: Loja Rold ao Atacadi sta Di sponibilid ade para A tendimento : Urgencia Softwa re Utiliza do: Driver Integrado r DIMEP x Senior Tecnico N ecessita F azer Integ racao:Nao Ordem d e Compra: Nao Da ta Limite para Fatu ramento:CN PJ de fatu ramento - 05.800.25 60008-73 - Emissao d a NF entre os dias 0 1 e 20 do mes, venc imento par a 10, 20 o u 30 E- mail para Envio da NF: alexs andro.arau jo@roldao. com.br Identi ficamos qu e a serie em quest a esta cob erta por c ontrato de manutenca o e que o chamado foi abert o dentro d esse prazo . No entan to, nossos tecnicos realiza rao uma an alise deta lhada. Caso seja constata d o que o de feito apre sentado de corre de m au uso, fa lha na infraestru tura ou pa rametrizac ao incorre ta, sera c obrada uma taxa de deslocam ento de R1 79,00 para atendimen tos em ate 50a□ km d o local. V isitas considerad as improdu tivas tamb em estarao sujeitas ao mesmo valor de desloca mento.
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO DE CATRACA PROBLEMA RELATADO: Catracas nao estavam liberando acesso. Leitor biometrico apresentava a mensagem □digital nao confere□. PROBLEMA ENCONTRADO: Placa Cerus e leitor biometrico apresentando defeito. SOLUCAO: Troca do leitor biometrico e da placa Cerus. DESCRICAO DO SERVICO: Ao chegar ao local, fui informado de que a catraca nao estava funcionando corretamente, nao liberando o acesso dos colaboradores. Após verificacao, constatou-se a necessidade de substituicao da placa Cerus e do leitor biometrico, pois ao tentar cadastrar a biometria era apresentado erro ao salvar. Inicialmente foi realizada a substituicao apenas do leitor biometrico, porem o problema persistiu. Em seguida, a placa Cerus foi substituída utilizando o leitor antigo, momento em que o problema deixou de ocorrer. Após a troca simultânea das duas pecas (placa Cerus e leitor biometrico), foi possível enviar os templates para o novo leitor biometrico, liberando corretamente o acesso dos funcionarios ao refeitório por biometria. PECAS TROCADAS (SOLICITACAO DE ORCAMENTO): Placa Cerus □ Código: S2525378 □ Valor: R\$ 1.790,00 Leitor Biometrico Sagem 500 templates □ Código: D01800059 □ Valor: R\$ 696,00 Solicitamos o envio do orcamento para a troca das pecas acima. ENVIAR ORCAMENTO PARA (rh07@roldao.com.br) ou (gerencia07@roldao.com.br) Todos os testes foram realizados e validados com a Aline □ RH. Israel Inacio Tecnico Responsavel
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	CATRACA BAP BLACK V2 BIO ID 500USR PX 125KHZ
QRCode produto:	'G055B14211 '
Serie:	24042025000007793

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO SEM PEÇA
Observação:	Foi realizada visita técnica na empresa Raldão Atacadista, em Jundiá, para manutenção de catraca GMAP que apresentava erro ao salvar novos cadastros de usuários. Após análises, foi executado o comando collect.puterase com a função 2580 para limpeza da base de dados, seguido do recadastramento das digitais. O equipamento voltou a operar normalmente; contudo, permanece pendente o envio de carga da Senior para liberação dos acessos que se encontram bloqueados.
Sigla Atendimento:	MAISP - CONTRATO SEM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Polyana Rodrigues
E-mail:	rh07@roldao.com.br
Assinatura:	