



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: Descarga do higa - R. Pedro Stancato, 163 - Chácara Campos dos Amarais, Campinas - SP, 13082-050, Brazil

Início: 20/04/2026 10:07

OS: V69388

Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO

Término: 20/04/2026 10:27

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69388
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Marciel ou Kevin TELEFONE: 19 3716-8680 EMAIL:marilza@higa.com.br ENDERECO: Rua Pedro Stancato, 163 Campo dos Amarais CEP 13082-050 Campinas - SP PONTO DE REFERENCIA: Campo de Aviacao dos Amarais DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 8H as 17h NUMERO DE SERIE: 188507 PROBLEMA APRESENTADO: Temos um portao de acesso da loja para o predio administrativo E tem um equipamento de trava da Madis Que abre com passagem do cracha do colaborador ou visitante So que o equipamento nao trava. Qual Software Utilizado: MD Acesso TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? Nome completo e RG Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 324,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 163,50 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 46029724/0001-69 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: NAO FOI GERADO
Fantasia:	HIGA

CNPJ:	46029724000169
Data de garantia:	17/09/2013
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V47203
Data_OS_Anterior:	12/04/2023
Tecnico_OS_Anterior:	RODRIGO SOUZA MARTINS
Ultimo_Historico:	RETORNO DA OS V46753 ORÇAMENTO APROVADO NO VALOR DE R\$ 1.2 69,17 (C2 525197RB E R\$ 312,00 DE SERVIÇO) CLASSIFICAR COMO FASCO, E RELACIONAR AS PEÇAS NA OS --- ----- INFORMATICA DO ATENDIMENTO PROCURAR POR DONIZETI+ TELEFONE:19-996 286556 E-MAIL:manutencao@higa.com.br ENDEREÇO:Pedro Stancato 39, Campos dos Amarais, Campinas SP CEP:13082050 PONTO DE REFERÊNCIA: aeroporto dos Amarais DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO:08:00 as 16:00 HORARIO DE ALMOÇO: 12:00/13:30 NUMERO DE SERIE: 188507 PROBLEMA APRESENTADO : parou de liberar o acesso TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? nao CONTRATO : SIM () NAO (x) COM PEÇA : SIM () NA O () DADOS PARA FATURAMENTO VALORES: R\$ 396,00 PRIMEIRA HORA - R\$ 123,00 a cada 30 minutos CNPJ PARA FATURAMENTO: 46029 724000169 ORDEM DE COMPRA: nao DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: do dia 25 a 30 de cada mes nao pode faturar INFORMACOES ADICIONAIS Lembrete que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tentativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrada a taxa de deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 20230329173424
Ultimo_Laudos:	*FALHA INFORMADA: Terminal de acesso nao comunica Analise: Retorno aprovado pelo cliente SOLUCAO: Foi realizada a substituição da placa de rede Tibbo (C2525197RB) **Após a configuração de IP o equipamento voltou a operar normalmente, validando com teste de comunicacao e acesso. *Serviço acompanhado e aprovado pelo Ronaldo - TI.
Descrição do produto:	MD2701 - PROX.ACURA TCP-IP
QRCode produto:	'G04000701RB '
Serie:	188507

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Cliente Indisponível
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	LAUDO TÉCNICO DE VISITA – ATENDIMENTO IMPRODUTIVO Foi realizada visita técnica em 20/04/2026 no Mercado HIGA, com o objetivo de manutenção em porta de acesso. A equipe realizou apresentação na portaria e aguardou o período de tolerância (aproximadamente 25 a 30 minutos), porém não houve retorno ou liberação por parte do cliente, impossibilitando a execução do serviço. Dessa forma, a visita foi classificada como improdutiva, sendo aplicada a cobrança conforme acordado na abertura do chamado. Para continuidade, será necessário novo agendamento com acompanhamento do responsável.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	512
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	.