



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: GLOVIS BRASIL LOGISTICA LTDA
Endereço: Avenida Hyundai, 777 - Santa Rosa Ipes, Piracicaba - SP, 13413-900, Brazil
Início: 17/04/2026 15:39
OS: V69393
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 17/04/2026 17:56

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69393
Informação Atendimento:	ORCAMENTO A03905 APROVADO / PEDIDO R26022 / OS ANTERIOR: MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO Modelo: PP3 PROBLEMA RELATADO: Relogio nao imprime. PROBLEMA ENCONTRADO: Impressora antiga e sem funcionamento. Equipamento apresentando mensagem oimpressora sem papel. Leitor biometrico tambem nao acende. SOLUCAO PROPOSTA: Necessario realizar a troca da impressora. Foi informado ao cliente que, apos a substituiacao da peca, sera feita atualizacao de firmware. Caso o problema persista, podera ser necessaria a troca da placa principal, mediante autorizacao do cliente. PECAS PARA RETORNO: Impressora PP3 (C00KT1158) u R\$ 820,00 Lacre (D00400013) u R\$ 37,00 CUSTOS DE ATENDIMENTO: Primeira hora tecnica + deslocamento: R\$ 516,00 OBSERVACOES: Ao chegar ao local, fui informado que o equipamento nao realizava impressao. Apos analise tecnica, foi constatado que a impressora instalada e de modelo antigo e encontra-se sem funcionamento. Tambem foi verificado que o leitor biometrico nao esta acendendo. Nao foi possivel tirar foto do relógio para por na OS, pois a empresa usa o sistema de segurança para bloquear cameras de celulares e afins. ACOMPANHADO POR: Natali u RH CONFIGURACOES DE REDE: DHCP: Desabilitado IP: 10.127.40.18 Mascara: 255.255.255.0 Gateway: 10.127.40.1 TECNICO RESPONSÁVEL: Israel InacioDados do Chamado CNPJ: 13272177000199 Equipamento Descricao: 8796-PRINTP.III BARRAS BIO SG 1000TPL 1P Codigo: G05531810 Numero de Serie: 00003002630010958 Problema Descricao: O relógio nao esta batendo o ponto, aparece a mensagem que esta sem papel mesmo tendo papel no relógio, assim ficando travado para bater o ponto e imprimir

	o papel do comprovante. Informacoes do Chamado Telefone: (19) 99841-3588 E-mail: natale.magalhaes@glovis.com.br CEP: 13413-900 Endereco: Avenida Hyundai, 777 Ponto de Referencia: Portaria principal Hyundai Disponibilidade p/ Atendimento: Segunda feira - 09:00 as 17:20 Qual Software Utilizado: Dimep - ServCom Net Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Sim Quais Documentos: RG e CPF
Fantasia:	GLOVIS
CNPJ:	13272177000199
Data de garantia:	17/03/2018
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69154
Data_OS_Anterior:	01/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	Dados do Chamado CNPJ: 1327 2177000199 Equipamento Descrição: 8796-PRIN TP.III BAR RAS BIO SG 1000TPL 1 P Código: G0 5531810 Número de Série: 00 0030026300 10958 Problema Descrição: O relógio não está batendo o ponto, aparece a mensagem que está sem papel mesmo tendo papel no relógio, assim ficando travado para bater o ponto e imprimir o papel do comprovante. Informações do Chamado Telefone: (19) 9984 1-3588 E-mail: natale.magalhaes@glovis.com.br CEP: 13413 -900 Endereço: Avenida Hyundai, 777 Ponto de Referência: Portaria principal Hyundai Disponibilidade p/ Atendimento : Segunda feira - 09:00 as 17 :20 Qual Software Utilizado: Dimep - ServCom Net Técnico necessita se apresentar ou enviar documentações: Sim Quais Documentos: RG e CPF Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 132721 77000199 Ordem de Compra: Sim alguma observação: Data Limite para faturamento: 2026-05-10 Valores e Condições Valor da Primeira hora: R\$ 227 ,00 Valor hora adicional : R\$ 129,00 a cada 30 minutos Distância (Km): 70,02 Km Valor deslocamento: R\$ 289,00 Condição de Pagamento: 14 DIAS Garantia Peça: 90 dias após a troca Garantia Mão de Obra : 90 dias após a execução ? Cliente concordou com os valores e condições apresentados INFORMAÇÕES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado. Em caso de visita improdutiva , será cobrada a taxa de deslocamento. Tolerância de espera do técnico 15 min. INFRAESTRUTURA É POR CONTA DO CLIENTE.
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO Modelo: PP3 PROBLEMA RELATADO: Relógio não imprime. PROBLEMA ENCONTRADO: Impressora antiga e sem funcionamento. Equipamento apresentando mensagem ☐ impressora sem papel ☐ . Leitor biometrico também não acende. SOLUCAO PROPOSTA: Necessário realizar a troca da impressora. Foi informado ao cliente que, após a substituição da peça, será feita atualização de firmware. Caso o problema persista, poderá ser necessária a troca da placa principal, mediante autorização do cliente. PECAS PARA RETORNO: Impressora PP3 (C00KT1158) ☐ R\$ 820,00 Lacre (D00400013) ☐ R\$ 37,00 CUSTOS DE ATENDIMENTO: Primeira hora técnica + deslocamento: R\$ 516,00 OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui informado que o equipamento não realizava impressão. Após análise técnica, foi constatado que a impressora instalada é de modelo antigo e encontra-se sem funcionamento. Também foi verificado que o leitor biometrico não está acendendo. Não foi possível tirar foto do relógio para por na OS, pois a empresa usa o sistema de segurança para bloquear câmeras de celulares e afins. ACOMPANHADO POR: Natali ☐ RH CONFIGURAÇÕES DE REDE: DHCP: Desabilitado IP: 10.127.40.18 Mascara: 255.255.255.0 Gateway: 10.127.40.1 TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III BARRAS BIO SG 1000TPL 1P
QRCode produto:	'G05531810 '
Serie:	00003002630010958

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça

Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO
Observação:	OBS: Impressora trocada ,porém é necessário retorno com uma Placa C2525404AT, devido ao horário cliente optou a realizar a troca da placa em outra data,após ela voltar de férias, o equipamento ficou funcionando, porém imprimindo papel pequeno. O atendimento foi acompanhado e validado juntamente com Natale (RH) Não foi possível coletar registro fotográfico devido a norma da empresa.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0.0
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C00kt1158
Quantidade 1:	1
Valor 1:	820.00
Serviço Finalizado:	Não
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Natale Campos
E-mail:	natale.magalhaes@glovis.com.br
Assinatura:	