



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Endereço: R. Sebastião Verardo, 150 - Vila Bossi, Louveira - SP, 13290-272, Brazil
Início: 01/04/2026 15:51
OS: ZALVRG
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 01/04/2026 15:51

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVRG
Informação Atendimento:	MUNICIPIO DE LOUVEIRA //RETORNO COM PECAS DA OS *ZALVQ3* //PECAS NECESSARIAS: fonte de alimentacao (codigo D15722350A) sensor de papel (codigo S2525367) //NUMERO VIP: (2023)-031859 //PROCURAR POR: CESAR LEANDRO FERNANDES //TELEFONE: (19)3878-1623 //ENDERECO DO ATENDIMENTO: R. Sebastiao Verardo, 150 - Vila Bossi, Louveira - SP, 13290-272, Brasil //PONTO DE REFERENCIA: - Fundo de Previdencia do Municipio de Louveira //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09h as 16h //PROBLEMA APRESENTADO: Ao passar a digital apareceu a mensagem para "pressionar o E para continuar", ao ser selecionado o relógio reinicia. Acredito que seja a fonte do relógio, ja ocorreu isso com outro relógio, quando trocamos a fonte e voltou operar novamente. //NUMERO DE SERIE: 00003002630018833 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?()Nao (X)Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA OBSERVACAO? MFS021606120480 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 46.363.933/0001-44 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: - //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: leo.fpmi@louveira.sp.gov.br //Contato GCE Analista: CARINE - (11)5199-1826 Ramal 8082 //INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 188,00 deslocamento (Cliente franquia nao cobrar deslocamento).Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:	46363933000144

Data de garantia:	30/07/2019
Tipo de atendimento:	CONVENCIONAL FORA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALVQ3
Data_OS_Anterior:	27/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Ultimo_Historico:	MUNICIPIO DE LOUVEIRA //NUMERO V IP: (2023) -031859 //PROCURAR POR: CESA R LEANDRO FERNANDES //TELEFONE : (19)3878 -1623 //ENDEREÇO DO ATENDIMENTO: R. Sebastião Verardo, 150 - Vila Bossi, Louveira - SP, 13290 -272, Brasil //PONTO DE REFERENCIA: - Fundo de Previdência do Município de Louveira //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09h as 16h //PROBLEMA APRESENTADO: Ao passar a digitar apareceu a mensagem para "pressionar o E para continuar", ao ser selecionado o relógio reiniciou. Acredito que seja a fonte do relógio, já ocorreu isso com outro relógio, quando trocamos a fonte e voltou a operar normalmente. //NUMERO DE SÉRIE: 0 0003002630 018833 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRAÇÃO OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO ? () Não (X) Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA OBSERVAÇÃO? MFS021606 120480 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 46.36 3.933/0001 -44 //ORDEM DE COMPRA: () Não (X) Sim, Alguma observação? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO : - //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: leofpml@louveira.sp.gov.br //Contato GCE Analista: CARINE - (11)51 99-1826 Ramal 8082 //INFORMAÇÕES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat. Caso ocorrer visita improduti va (técnico não atendido ou não for detectado problemas no equipamento) cobrar R \$ 188,00 deslocamento (Cliente franquia não cobrar deslocamento). Tolerância de espera do técnico 15 min.
Ultimo_Laudos:	Foi realizada visita técnica no município de Louveira para manutenção de um equipamento modelo PrintPoint 3, o qual apresentava falha de reinicialização após a confirmação de credencial. Após análise técnica, foi identificada a necessidade de substituição da fonte de alimentação (código D15722350A), no valor de R\$ 109,00, e do sensor de papel (código S2525367), no valor de R\$ 94,00, totalizando R\$ 203,00 em peças. Todo o processo foi acompanhado pelo senhor Leo. Com a realização dos procedimentos de substituição dos componentes, o equipamento foi restabelecido e encontra-se em pleno funcionamento.
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V3 BARRAS BIO SG 1000 1P
QRCode produto:	'G05533810 '
Serie:	00003002630018833

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Equipamento Não Apresentou Problemas
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	Equipamento já revisado, conforme relato do cliente: Rita Chamani - Escriturária !! Peças citadas no relatório, já foram substituídas na visita anterior !! Finalizar atendimento !!
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato

Peça 1:	Peça 1
Código 1:	.
Quantidade 1:	.
Valor 1:	.
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Rita Chamani
E-mail:	fpmlouveira@hotmail.com
Assinatura:	