

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A
Endereço: AVENIDA PIRELLI ,1100 ,EDEN ,SOROCABA ,18103085
Início: 02/04/2026 08:29
OS: ZALVRT
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 02/04/2026 09:41


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVRT
Informação Atendimento:	//INFORMACAO DO ATENDIMENTO //VIP:(2023)-031910 //NOME E CONTATO:**Solicitar que o tecnico seja acompanhado pelo GABRIEL OU VIVIAM** //TELEFONE: 15991023764 / 11 97240-4350 //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09:00 as 16:00 //HORARIO DE ALMOCO: 12:00 AS 13:00 //ENDERECO: av.pirelli 1100 //PONTO DE REFERENCIA: //NUMERO DE SERIE: 00003002640016112 //CNPJ: 61.150.751/0091-35 //PROBLEMA APRESENTADOo Relogio 4 auto atras vestiaro telecom apresentou falha na impressao do ticket, papel atolado. //DADOS PARA FATURAMENTO //CNPJ PARA FATURAMENTO: 61.150.751/0031-02 //ORDEM DE COMPRA: (SIM/NAO) SIM //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: //E-MAIL:david.suncurso.ex@prysmian.com //Hora Tecnica: R\$ 396,00 + R\$ 123 A CADA 30 MINUTOS //Hora Adicionais: (hora cheia, caso ultrapasse 1hr sera acrescentado adicionais R\$ 123,00 a cada 30 minutos) //lembrando que em caso de mau uso ou problemas na infra a visita sera cobrada normalmente a taxa de deslocamento. (R\$179,00) Tolerancia de espera do tecnico 15 min. //INFORMACOES ADICIONAIS: Entrar em contato com a ANNA - GCE/VIP Em caso de Mau uso para aprovacao de troca da peca no local (enviar foto da peca quebrada como evidencia no WhatsApp) - (11) 51991826 WhatsApp ou Ramal 8129 u Horario de Atendimento 08H AS 17H30 - Almoco 12H as 13H. Caso tenha dificuldade de acesso ao local entrar em contato
Fantasia:	PRYSMIAN CABOS
CNPJ:	61150751009135
Data de garantia:	25/10/2019
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALJDR
Data_OS_Anterior:	26/08/2025
Ultimo_Historico:	CLIENTE PR ISMIAN, SE M CONTRATO //NUMERO V IP:(2023)- 029217 //PROBLEMA APRESENTA DO:Solicitamos um técnico para verificar o que está ocorrendo com o teclado do relógio de ponto de número 4, alocado atrás do RH . //PROCURAR POR:Gabriel Silva //TELEFONE :011 97240 4350 //ENDEREÇO DO ATENDIMENTO:Avenida Pirelli, 1100 //PONTO DE REFERÊNCIA: Vila Velha - ES //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 08h às 18h //NUMERO D E SÉRIE:00 0030026400 16112 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO ?(X)Não ()Sim, //VALORES: R\$369,00PRIMEIRA HORA + HORAS ADICIONAIS - R\$123 ,00FRACIONADO A CADA 30 MINUTOS //ALGUMA OBSERVAÇÃO? //CNPJ PARA FATURAMENTO: 61.1 50.751/009 1-35 //ORDEM DE COMPRA: ()Não (X)Sim, Alguma observação? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO : //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: gabriel.silva.ex3@prysmian.com //CONTATO GCE ANALISTA ANNA LUISA (11) 51991826) -Ramal: 8096 INFORMAÇÕES ADICIONAIS cobrar R\$ 179,00 de deslocamento referente visita im produtiva .Tolerância de espera do técnico 15 min.
Ultimo_Laudos:	# PROBLEMA RELATADO Relógio com mal contato no teclado #PROBLEMA ENCONTRADO Placa e membrana com muita sujeira # SOLUCAO Feito a substituição da placa do teclado e feito uma limpeza na membrana, feito ativação do equipamento, validado comunicação, feito teste no teclado, validado com Gabriel no local FOI APROVADO PELO RESPONSÁVEL (Gabriel) A SUBSTITUICAO DAS SEGUINTESS PÉÇAS:: * AS PÉÇAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS FICOU COM O CLIENTE? (SIM) * * O CLIENTE IRÁ ASSINAR E ESTA DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DO LAUDO. # SERVICO TECNICO FINALIZADO E ACOMPANHADO PELO(A) RESPONSÁVEL: (Gabriel) - SETOR segurança Retirado 1h de almoço
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V3 BARRAS PROX ACURA BIO SG 1000
QRCode produto:	'G05533811 '
Serie:	00003002640016112

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Papel Atolado
Solução:	Limpeza e Lubrificação
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Peça solta na impressora #PROBLEMA ENCONTRADO Cabeça da impressora soltou a peça metálica que fica ao lado do sensor #SOLUCAO Feito ajuste na cabeça da impressora, realizado teste de impressão batendo ponto, e relógio nao apresentou problema, voltou imprimir normalmente Validado leitura comunicação e impressão
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	30min.
Valor Primeira Hora:	575
Valor Total das Horas Adicionais:	123
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Gabriel
E-mail:	gabriel.silva.ex3@prysmian.com
Assinatura:	