



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: LOJAS RENNER SA

Endereço: Estacionamento - Av. Bailarina Selma Parada, 505 - Jardim Madalena, Campinas - SP, 13092-599, Brazil

Início: 16/04/2026 16:37

OS: ZALW98

Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO

Término: 16/04/2026 18:11

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALW98
Informação Atendimento:	RENNER - //INFORMACAO DO ATENDIMENTO - INC4139505 //AVISAR PELO WHATSAPP A BIANCA FARIAS SOBRE A VISITA (51) 99523-3144 - (51) 997031389 //PROCURAR POR *Simone Tavares Miranda * //TELEFONE: 19998904225 //PONTO DE REFERENCIA: *Galleria Shopping //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 10:00 as 18:00 * //PROBLEMA APRESENTADO: *Os colaboradores estao tendo que registrar manualmente todas as marcacoes mesmo saindo o papel de registro certinho do ponto. //Qual Software Utilizado: LG TERCEIROS para subir as marcacoes * //AVISAR PELO WHATSAPP A BIANCA FARIAS SOBRE A VISITA (51) 99523-3144 //LOJA: L428 - Galleria Shopping //End.: Avenida Selma Parada Bailarina, n 505, Lojas n L16, L17, L18, L19, //Bairro: Jardim Madalena //CEP: 13091-605 //Cidade: CAMPINAS //Estado: SP //RENNER 428 - GLL - DIMEP //NS: 00003002630006994 //IP: 10.251.154.114 //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? *****CONTRATO * N MFS021606118413 * MODALIDADE FRANQUIA COM PECA***** EM CASO DE MAU USO PEDIR APROVACAO PARA TROCA DE PECA , NAO TROCAR SEM APROVACAO- contatar GCE Carine - **** 11 5199 - 1826 ramal 8082. ***** QUANDO FOR MAU USO - DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA COBRAM ***** ** ATENDIMENTO DO TI DA RENNER ** *****ATENDIMENTO 7h ate 15h20 - HORARIO DE ALMOCO 11h30 ate 12h30. Apos as 15h20 podem entrar em contato Bianca Farias Pinto, ate as 17h bianca.pinto@lojasrenner.com.br ***nao realizar atendimento apos as 17:00 pois nao tera quem realizar a validacao. ** se por acaso o atendimento for finalizado depois das 17:00

	enviar IP: Mascara: Gateway: Chave rsa no email da bianca.pinto@lojasrenner.com.br *desabilitar a interface web SE TIVER DIFICULDADE LIGAR PARA 11 5199 - 1826 ramal 8082 Carine - TAGUS-GCE #caso nao consiga contatar Bianca Farias - WHATS: 51 99523-3144
Fantasia:	LOJAS RENNER SA
CNPJ:	92754738001304
Data de garantia:	06/06/2017
Tipo de atendimento:	CONTRATO FRANQUIA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALQCG
Data_OS_Anterior:	26/12/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	RENNER - //INFORMAC AO DO ATEN DIMENTO - INC371276 5 //AVISAR P ELO WHATSA PP A LUÍSA -TI SOBRE A VISITA (51) 9952 3-3144 - (51) 997031 389 //PROCURAR POR: *Sim one Tavares Miranda //TELEFONE : 19998904 225 //PONTO DE REFERENCI A: L428 - SH GALLER IA //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 10:00 as 18:00 * //PROBLEMA APRESENTA DO: Não estamos conseguindo cadastrar os novos colaboradores ex de hoje Roy Bertolo Filho matricula 206718. Os demais colaboradores estão registrando todos os dias manualmente já tem por volta de 7 dias. O comprovante de registro está saindo certinho quando se passa a digitar mas quando olhamos no sistema o registro não aparece havendo a necessidade de fazer o registro manualmente. //Qual Software Utilizado: LG TERCEIROS para subir as marcações * //AVISAR P ELO WHATSA PP A LUÍSA -TI SOBRE A VISITA (51) 9952 3-3144 //Loja: L4 28 - SH GALLERIA //End.: AV ENIDA SELMA PARADABAILARINA 5 05 //CEP: 130 91605 //Bairro: Jardim Madalena //Cidade: CAMPINAS //Estado: SP //RENNER 4 28 - GLL - DIMEP //N/S: 000 0300263000 6994 //IP: 10.251.154.114 //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRAÇÃO OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO ? (x)Não ()Sim, Quais documentos? *****CONTRATO * Nº MFS0 2160611841 3 * MODALIDADE FRANQUIA COM PEÇA***** ***** EM CASO DE MAU USO PEDIR APROVAÇÃO PARA TROCA DE PEÇA , NÃO TROCAR SEM APROVAÇÃO- contatar GC E Carine - **** 11 5199 - 1826 ramal 8082. ***** QUANDO FOR MAU USO - DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA COBRAR ***** ATENDIMENTO DO TI DA RENNER *****ATENDIMENTO 7 h até 15h20 - HORARIO DE ALMOÇO 11h30 até 12h30. Após as 15 h20 podem entrar em contato Bianca Farias Pinto, até as 17 h bianca.pinto@lojasrenner.com.br ***não realisar atendimento após as 17:00 pois não terá quem realizar a validação. ** se por acaso o atendimento for finalizado depois das 17:00 enviar IP: Mascara: Gateway: Chave rsa no email da luiza.silveira@lojasrenner.com.br *desabilitar a interface web SE TIVER DIFICULDADE LIGAR PARA 11 5199 - 1826 ramal 8082 Carine
Ultimo_Laudos:	Verificado o IP, mascara e Gateway, esta ok !! IP 10.251.154.114 M 255.255.255.0 G 10.251.154.106 Feito testes de comunicacao local com o notebook e pela rede do cliente, junto a Vanessa do TI, esta ok !! Conectado a rede do cliente no notebook, esta ok !! Houve uma demora de 20 minutos, para conseguir falar com a Luísa Silveira do TI !! Mas assim que consegui o contato, foram realizados alguns testes e gerado nova chave RSA !! Enviado a chave RSA para Luisa.silveira@lojasrenner.com.br A mesma cadastrou no sistema LG e estabeleceu a comunicacao, com sucesso !! Foi finalizado 100% das marcações, que estavam paradas, desde 10/12/2025 !! Feito teste de cadastro da digital da funcionaria: Maria Poliana, para testes, realizado com sucesso !! No portal do RH, a Simone vai verificar os outros funcionarios novos !! Obs: As marcações só poderao ser verificadas, após 24 horas no portal do RH !! Obs: Relógio estava caindo da parede, refeito a furacao, com sucesso !! Todos os passos acima foram acompanhado pela Simone Miranda - ADM e a Julia Corrêa Moreira - Gerente !!
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III BARRAS BIO SG 1000TPL 1P
QRCode produto:	'G05531810 '
Serie:	00003002630006994

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Placa De Comunicação Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	Foi realizada visita técnica na empresa Renner, no Shopping Galeria em Campinas, para verificação de falha de comunicação no relógio de ponto PrintPoint 3. Após testes e validações, constatou-se a necessidade de substituição da placa principal, código C2525-404 AT, bem como reconfiguração do equipamento e alinhamento com o sistema terceirizado utilizado no local. Será necessário retorno técnico para substituição da peça e finalização dos testes operacionais. A responsável, Sra. Julia, está ciente das intervenções necessárias para o pleno funcionamento do equipamento.
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Julia Moreira
E-mail:	.
Assinatura:	