1.1.2. Неслитина – дефект отливки в виде произвольной формы отверстия или сквозной щели в стенке отливки, образовавшихся вследствие неслияния потоков металла пониженной жидкотекучести при заливке.

Основные причины неслитины:
- низкая t заливаемого металла,
- низкая скорость заполнения формы жидким металлом,
- нарушения изготовления технологии изготовления формы,
- нарушения технологического процесса заливки.

D. – Kaltschweisse
E. – Cold lap
F. – Reprise









1.2.6. Засор – дефект отливки в виде формовочного материала, внедрившегося в поверхностные слои отливки, захваченного потоками жидкого металла.

Засоры в отливках образуются в результате поломки стенок формы и при небрежном их исправлении; поломке при сборке формы; размыва литниковой системы или формы движущимся потоком металла; при образовании ужимин и т.д.

Поражение отливки засорами, особенно в виде рассредоточенных включений усадочной пористости, часто выявляется при механической обработке отливки.

D. – Verunreinigung, Verschmutzung
E. – Surface contamination
F. – Remblayage, obstruction

1.2.7. Плена – дефект отливки в виде самостоятельного металлического или окисного слоя на поверхности отливки, образовавшегося при недостаточно спокойной заливке.

Дефект образуется при быстрой заливке сплавов, которые содержат элементы, обладающие большим родством с кислородом (Al, Cr, Ti и др.), образуют оксиды хрома, алюминия, титана и являются основными составляющими плен. Если плена сосредоточена в теле отливки, то это – неметаллическое включение.

D. – Oxydflecken
E. – Oxide spots
F. – Repliure, dépôt d'oxide







1.2.8. Просечка – дефект отливки в виде невысоких прожилок на поверхности отливки, возникших вследствие затекания металла в трещины на поверхности формы или стержня (чаще встречается при литье в оболочковые формы).



D. – Stechen
E. – Veining, mapping
F. – Bavure





1.2.9. Поверхностное повреждение – случайные повреждениях поверхности во время выбивки отливок или при их транспортировании. При этом образуются различные дефекты в виде забоин, вмятин и т. п.

D. – Baschädigung der oberfläche
E. – Surface damage
F. – Trace de frappe, deterioration





2.2.12. Закат – дефект поверхности, представляющий собой прикатанный продольный выступ, образовавшийся в результате закатывания уса, подреза, грубых следов зачистки и глубоких рисок.

D. – Überwalzung
E. – Lap
F. – Repliure de laminage







2.2.13. Риска – дефект поверхности в виде канавки без выступа кромок с закругленным или плоским дном, образовавшийся от царапания поверхности металла изношенной прокатной арматурой.

D. – Riefe
E. – Groove, Guide mark
F. – Rainure



1.3.6. Усадочная раковина – дефект в виде открытой или закрытой полости с грубой шероховатой иногда окисленной поверхностью, образовавшейся вследствие усадки при затвердевании металла. Причиной усадочной раковины является затрудненное питание отливки.



D. – Schwindungshohl raum
E. – Draw, contraction cavity
F. – Effet léonard



1.3.7. Песчаная раковина – дефект в виде полости, полностью или частично заполненной формовочным материалом. Образуется из-за разрушения формы струей расплава при нарушении технологии заливки или недостаточном уплотнении формовочной смеси.



D. – Sandeinschluss
E. – Sand holes, drop
F. – Inclusion de sable