LIVRAISON · TESTS SAMSUNG + BLACKVIEW · RIEN SUR LE NOTHING

Récapitulatif complet — Maps in-app, Music réel, tests longs, Pass extensions

Vague livrée le 25/09 soir. Compte owner Hubera ID `paul@delhomme.ovh`. Overlay `-r` uniquement, packages inchangés, pas de `down -v`, pas de `forceUpdate` Music, pas de recreate du volume `ytmusic_ytmusic_data`. Téléphones muets. Clavier Samsung non monopolisé.

> **Verdict global : les livrables Maps / Music session / Pass extensions / suite cloud sont en place et testés.** Point faible : le harness Music 1 h saute trop souvent en BUFFERING après un skip biblio (29 recovers / 51 checks). Ce n'est pas un crash, pas un ADB offline, pas une perte de volume. C'est le froid stream au skip — à retravailler ensuite, pas un rollback.

1. Ce qui marche

Produit	Version	Preuve	Statut
Hubera Maps	`0.1.15` vc 17 `ovh.delhomme.maps`	Overlay -r BV + Samsung. Feed live `maps.hubera.cloud/updates.json` sha256 `6084fe5a…f9d7`. Launch Status ok, TotalTime 1482 ms (BV) / 830 ms (Samsung). Logcat : **aucun** redirect Chrome `/install`.	**OK live**
MAJ in-app Maps	FileProvider + dialogue	Plus d' `ACTION_VIEW` vers `https://maps.hubera.cloud/install`. Téléchargement APK, sha256, « Installer » / « Plus tard » (snooze 24 h), `mandatory: false`. Settings sources inconnues si besoin — jamais Chrome.	**OK code + overlay**
Dock Music dans Maps	titre / artiste réels	Plus de placeholder « Lecture depuis Maps ». Pause : BV *#ВоДвореХодитСлух (feat. soahx)* / Mitchel ; Samsung *Encore (feat. Randolph)* / KSI ; queue=80. Poll 1,5 s.	**OK dumpsys**
Carte à l'ouverture	last GPS < 18 h	`hubera-maps-last-me` lu avant `setView`. Plus de France entière (46.6, 2.4 zoom 6) si un point récent existe. Recentrage GPS si > 120 m. FAB « Ma position » inchangé. Overlay conserve le localStorage WebView.	**OK code + overlay**
Hubera Music	`p+1.3.307` vc 10607	Overlay -r BV + Samsung. MediaSession même en pause (file restaurée sans play). APK copiée dans le volume du container `ytmusic` **sans** recreate. API live reste 1.3.306 image, volume intact.	**OK overlay**
Hubera Fuel	`1.4.149` vc 173	Package `com.gasoiltracking.app` inchangé. Monkey launch `.MainActivity` OK. Pause / Arrêter / Plein déjà silencieux depuis Maps 0.1.12–0.1.14 (pas de rebuild Fuel ce soir).	**OK existant**
Mail / Drive / Contacts / Calendar	1.0.0 / 0.1.0	Launch + pid sur BV et Samsung, **pas de FATAL**. Deep link `https://{mail,drive,contacts,calendar}.hubera.cloud` accepté. Packages `fr.cloudity.cloudity_*` inchangés. Pas de rebuild APK.	**Smoke OK**
Hubera Pass web + APK	web live · APK 0.1.1 vc 2	`pass.hubera.cloud/` → 302 `/app/pass`. APK déjà overlayée. Non réinstallée (l'API d'extension n'exigeait pas une nouvelle APK).	**OK conservé**
Pass extensions	0.2.2 Chrome + Firefox	Zips sideload. Nom Hubera Pass. Gateway défaut `https://pass.hubera.cloud`. Crypto `cloudity-pass:v1` + Argon2id inchangée. ID Gecko `pass@hubera.cloud`.	**Livré sideload**

2. Ce qui ne marche pas / à retravailler

Sujet	Gravité	Détail	Action
Music skip → BUFFERING	**Moyen**	Harness 1 h (20h24–21h26) : 51 checks, 29 recovers dont beaucoup de `skip-after-buffer`. Le skip biblio (~90 s) tombe trop souvent sur un titre froid. Samsung et BV concernés. Pas de crash, file q=80 conservée, reprise souvent ensuite (`buffer-growing` / PLAYING).	Pas de rollback. Correctif stream ciblé plus tard (tête AAC au skip), overlay -r, pas de `forceUpdate`.
Dialogue OTA Maps sur 0.1.15	**N/A**	Les deux téléphones sont déjà en 0.1.15 : le dialogue ne s'affiche plus (c'est le comportement voulu). La preuve « pas Chrome » = logcat sans `/install` au lancement. Le chemin in-app n'a pas pu être rejoué en vrai download sur un device déjà à jour.	Prochaine bump 0.1.16 pour revoir le dialogue en conditions réelles.
Carte « zone où je suis »	**Non mesurée GPS live**	Code : last-me immédiat + getCurrentPosition. Pas de capture d'écran GPS en extérieur ce soir. Overlay -r conserve le localStorage : si un point < 18 h existait, l'app s'ouvre dessus au lieu de la France.	Vérifier visuellement à l'ouverture réelle dehors.
Pass extensions	**Sideload seulement**	Pas de Chrome Web Store / AMO. Pas de test E2E autofill dans le navigateur de ce tour (build + tests domain-matcher OK). APK Pass 0.1.1 non retestée.	Installer les zips à la main : README-SIDELOAD.md.

Sujet	Gravité	Détail	Action
Mail / Drive / Contacts / Calendar	**Smoke, pas parcours login**	Launch + pas de crash. Pas de saisie mot de passe (clavier Samsung). Session / API métier non exercées en profondeur.	OK pour « ça s'ouvre ». Login réel = test manuel owner.
Nothing Phone	**Hors scope**	Exclu explicitement. ADB était vu (`adb-00145153K001434-qJCQnH (2)`) mais aucun overlay / test.	—

3. Détail des fonctionnalités (avant → après)

MAPS — MISE À JOUR

Avant : `MainActivity.checkHuberaUpdate()` ouvrait Chrome sur `https://maps.hubera.cloud/install`.

Après : classe `InAppUpdate` : feed JSON → AlertDialog version + notes → download cache `apk/` → FileProvider `ovh.delhomme.maps.fileprovider` → installur système. « Plus tard » snooze 24 h. Jamais de page web.

MAPS — DOCK MUSIC

Avant : placeholder « Hubera Music / Lecture depuis Maps » tant que Media3 n'avait pas de métadonnées (souvent le cas si Music avait restauré la file sans play).

Après : titre vide → « Aucun titre — ouvre Music ». Si session : titre + artiste réels. Retry connect 1,5 s. Poll JS 1,5 s.

MAPS — CENTRAGE GPS

Avant : `setView([46.6, 2.4], 6)` (France) puis `bootLocate()` trop tard.

Après : lecture `hubera-maps-last-me` avant création de la carte ; zoom 16 si point < 18 h.

MUSIC — MEDIASESSION EN PAUSE

Avant : `restoreQueue(autoplay=false)` remplissait Holder.queue sans démarrer PlaybackService → pas de session → Maps aveugle.

Après : `ensureServiceAndConnect()` + `playNow(..., autoplay=false)` + `pause()`. Session active, métadonnées exposées, pas de son.

PASS — EXTENSIONS

- Rebrand Hubera Pass (manifest, badge, options). Gateway défaut `https://pass.hubera.cloud` (alias Cloudity API toujours utilisable).
- Préfixe coffre `cloudity-pass:v1:user-salt:` et clé cache `cloudity.userPreferences.v1` **non changés**.
- Chrome/Brave = même zip MV3. Firefox = `manifest.firefox.json` fusionné, id `pass@hubera.cloud`.
- Fichiers : `extensions/dist-zips/hubera-pass-chrome-0.2.2.zip` (65 Ko) et `hubera-pass-firefox-0.2.2.zip`. README sideload.

4. Déploiement (sans perte de données)

Action	Fait	Interdit respecté
Maps web + APK	**`docker cp` dans `hubera-maps` + nginx reload. Volume cache nginx seulement.**	Pas de `down -v`, pas de rebuild stack.
Feeds OTA Maps	**`maps.hubera.cloud/updates.json` + `hubera.cloud/updates/maps.json` 0.1.15**	`mandatory: false`
Music APK	**`docker cp ytmusic.apk` + manifest dans `/app/data/public/android/` du container `ytmusic`**	Pas de recreate, pas de `-v`, pas de `forceUpdate`
Music API	**Image inchangée ce soir (session = APK only)**	Volume `ytmusic_ytmusic_data` intact
Overlay Android	**`adb install -r` BV USB + Samsung wifi**	Même package, même signing

5. Git (un commit + push par repo)

Repo	Branche	Commit	Message
CloudityMaps	main	`efe648a`	Maps 0.1.15 — MAJ in-app, dock Music réel, carte sur ma position
HuberaMusic	prod	`071597f`	MediaSession en pause pour que Maps lise le dernier titre
HuberaPass	main	`7102826`	extensions Hubera Pass Chrome/Brave et Firefox, crypto inchangée
HuberaWWW	main	`1b23a0b`	OTA Maps 0.1.15 sur hubera.cloud
Hubera	main	`38dfe39` puis `c3ee9b0`	feeds + smoke docs, puis rapport 1 h PDF

Aucun `.env` commité. Aucun force-push.

6. Matrice de tests

Devices : Blackview USB `EEA9700PRO0014587` · Samsung wifi `adb-R5CT7263YJL-z93v3m._adb-tls-connect._tcp`. Volume STREAM_MUSIC = 0.

Test	BV	Samsung	Résultat
Maps 0.1.15 installée (dumpsys)	**oui vc17**	**oui vc17**	Overlay Success
Maps launch MainActivity	**ok 1482 ms**	**ok 830 ms**	Pas de crash
Pas de Chrome /install	**logcat vide**	**logcat vide**	Bug OTA web corrigé
Music 1.3.307 installée	**p+1.3.307 / 10607**	**p+1.3.307 / 10607**	Overlay Success
MediaSession pause + titre réel	**state=2 titre russe**	**PAUSED(2) Encore / KSI**	Dock Maps peut lire
Fuel 1.4.149 + launch	**vc 173 + monkey**	**vc 173 + monkey**	Package inchangé
Mail 1.0.0 launch	**pid 20264**	**pid 10298**	Pas de FATAL
Drive 1.0.0 launch	**pid 20332**	**pid 19244**	Pas de FATAL
Contacts 0.1.0 launch	**pid 20391**	**pid 19290**	Pas de FATAL
Calendar 0.1.0 launch	**pid 20374**	**pid 19271**	Pas de FATAL
Deep link *.hubera.cloud	**Starting Intent**	**Starting Intent**	Host accepté
Harness Music 1 h muet	**play + buffering skip**	**play + buffering skip**	Voir §7

7. Test long Music 1 h (20h24 → 21h26)

> Résultat harness : **à retravailler sur le skip froid**. 51 checks · 29 récupérations Music · 0 ADB offline · 1 fin de titre naturelle · 52 skips biblio · 90 titres uniques (appareil+nom). PDF dédié déjà envoyé : `music-bv-samsung-verify-1h-2026-09-25-maps015.pdf`.

Protocole : Biblio → Titres → Aléatoire, volume 0, skip ~90 s, jamais KEYCODE_SLEEP, ADB toujours `-s SERIAL` (son PC intact). API health live pendant le test (proxies usable ~590/623).

Lecture **démarre** : 20:25 BV PLAYING «#1 — LOBODA», Samsung PLAYING «Encore — KSI». La file tient (q=80 tout du long). Les recovers sont presque tous des `skip-after-buffer` : le titre suivant n'a pas encore de tête AAC quand le harness skip. Souvent `buffer-growing` juste après (le fichier VPS grossit). Ce n'est pas un kill d'app, pas un logout, pas une perte de bibliothèque.

EXEMPLES D'INCIDENTS (EXTRAIT)

- 20:38 Samsung : skip-after-buffer BUFFERING «Jamais Sans Mon Poto» puis buffer-growing
- 20:47 BV : skip-after-buffer BUFFERING «Two Trees»
- 21:00 BV : BUFFERING «Malheur» ; Samsung BUFFERING «Nikomu Ne Otdam»
- 21:19 BV PLAYING «Hourrah» ; 21:20 Samsung PLAYING «Le Droit d'aimer» — reprise OK

Conclusion Music : **l'app et la session tiennent 1 h**. Le skip agressif du harness met en évidence le froid stream, déjà connu. Pas de correctif déployé ce soir (interdit de restart ytmusic pendant l'écoute hors correctif ciblé ; le harness tournait).

8. Versions installées en fin de soirée

Package	Nom	versionName	versionCode
`ovh.delhomme.maps`	Hubera Maps	0.1.15	17
`ovh.delhomme.ytmusic`	Hubera Music	p+1.3.307	10607
`com.gasoiltracking.app`	Hubera Fuel	1.4.149	173
`com.cloudity.cloudity_pass`	Hubera Pass	0.1.1	2 (déjà overlayé)
`fr.cloudity.cloudity_mail`	Hubera Mail	1.0.0	—
`fr.cloudity.cloudity_drive`	Hubera Drive	1.0.0	—
`fr.cloudity.cloudity_contacts`	Hubera Contacts	0.1.0	—
`fr.cloudity.cloudity_calendar`	Hubera Calendar	0.1.0	—

9. Ce qui n’a pas été touché (volontairement)

- Nothing Phone : hors scope.
- Fuel APK : pas de nouvelle version (1.4.149 déjà bonne pour Pause/Arrêter/Plein silencieux).
- Music API container / image GHCR : pas de recreate.
- Volumes Postgres Cloudity / passwords-service / ytmusic data.
- applicationId / signing de toutes les APK.
- Crypto Pass (Argon2id, envelope v1).
- Store Chrome / Firefox : sideload seulement.

10. Comment vérifier toi-même (2 minutes)

1. **Maps :** ouvrir l’app — tu dois être zoomé sur toi (si GPS récent), pas sur la France. Le dock affiche le dernier titre Music, pas « Lecture depuis Maps ».
2. **MAJ Maps :** tu es déjà en 0.1.15 donc pas de popup. Si une 0.1.16 sort, tu auras un dialogue dans l’app, pas Chrome.
3. **Music :** pause → Maps doit encore montrer le titre. Play depuis le dock Maps.
4. **Fuel dans Maps :** Pause / Arrêter / Plein sans quitter le guidage (déjà 0.1.12–0.1.14).
5. **Pass navigateur :** Chrome/Brave → charger le zip non empaqueté ; Firefox → about:debugging. Gateway prérempli `https://pass.hubera.cloud`. Même mot de passe maître qu’avant.
6. **Mail/Drive/Contacts/Calendar :** icône s’ouvre, écran login/session, pas de crash.

11. Prochaines étapes (pas faites ce soir)

- Stream Music : tête AAC plus agressive au skip (réduire les 29 recovers). Overlay -r, pas de forceUpdate, pas de down -v.
- Vérifier Maps dehors (centrage live + HUD + Fuel in-Maps en conditions réelles).
- Rejouer le dialogue OTA Maps sur un bump 0.1.16.
- Sideload Pass : test autofill réel (login d’un site) une fois les zips chargés dans Brave/Firefox.
- Parcours login Mail/Drive (manuel, clavier).

12. Pièces jointes de ce mail

- Ce PDF (vue d’ensemble fonctionnalités + tests + git).
- PDF harness Music 1 h (journal titre par titre) : `music-bv-samsung-verify-1h-2026-09-25-maps015.pdf`.
- Journal markdown du harness.

> **En une phrase :** Maps ne t’envoie plus sur une page web pour se mettre à jour, le dock affiche vraiment ce que Music joue (même en pause), la carte part de ta dernière position, Pass a des extensions sideload Hubera, Mail/Drive/Contacts/Calendar s’ouvrent sans crash, et le test 1 h Music tient la file mais buffer trop au skip.

Destinataires : paveldelhomme@gmail.com · paul@delhomme.ovh · dev@delhomme.ovh. Aucun mot de passe, token, ni .env dans ce document.