MAPS IN-APP NOTHING · MUSIC 1.3.310 · TESTS 1 H BLACKVIEW + SAMSUNG · PAS DE SON PC

Récapitulatif — MAJ Maps uniquement dans l'app, skip Music, git, tests 1 h

Vague livrée après le signalement Nothing (Chrome `/install`). Owner Hubera ID `paul@delhomme.ovh`. Overlay `-r`, packages inchangés, pas de `down -v`, pas de `forceUpdate` Music, volume `ytmusic_ytmusic_data` intact. Test 1 h **Blackview + Samsung uniquement**, téléphones muets. Clavier Samsung non monopolisé.

Maps sur le Nothing : la mise à jour se fait dans l'app. Téléchargement APK + FileProvider + installateur système + Play Protect. Trois relances ensuite : toujours `ovh.delhomme.maps/.MainActivity`, **aucun** `maps.hubera.cloud/install` dans logcat. Version finale `0.1.17` vc 19.

Music skip : pas réglé pour le harness agressif. 1 h (22h20–23h21) sur p+1.3.310 : 41 checks, **51 récupérations** (surtout `skip-after-buffer`), 0 ADB offline, file q=80 conservée, pas de crash. Le clavier/notif passe bien par `skipNext` (c'était le trou), mais 2,8 s / 280 Ko ne suffisent pas sur un titre froid. Pas un rollback.

1. Ce qui marche

Produit	Version	Preuve	Statut
Hubera Maps Nothing	`0.1.17` vc 19	Installée **in-app** depuis 0.1.15 : dialogue « Mise à jour 0.1.17 / INSTALLER » → « Mettre à jour » → Play Protect « Cette appli semble sûre » → Installer → `InstallSuccess`. sha256 live `19973f8e…b0e0eb`.	**OK in-app**
Maps BV + Samsung	`0.1.17` vc 19	Overlay `-r`. Même APK que le feed. Pas de Chrome.	**OK overlay**
3× relance Maps Nothing	Status ok 655 / 609 / 652 ms	Focused `MainActivity` à chaque fois. Logcat : aucun URL `/install`.	**OK ×3**
Sources inconnues	autorisées pour Maps	Écran système « Autoriser depuis cette source » (pas une page web). Puis retry install.	**OK**
Hubera Music BV + Samsung	`p+1.3.310` vc 10610	Overlay `-r`. APK copiée dans le volume `ytmusic` sans recreate. MediaSession next → `skipNext`.	**OK overlay**
Fuel / Mail / Drive / Contacts / Calendar	inchangés	Smoke Nothing : pid, fatal=0. Deep link `https://*.hubera.cloud` accepté. Packages `fr.cloudity.*` / Fuel 1.4.149.	**Smoke OK**
Git par produit	poussé, pas de force-push	Maps `c5fe018` · Music `196c915` · WWW `cd2d8ad` · Hubera `d7bebaf`. Pass déjà `7102826`.	**OK**

2. Pourquoi Chrome s'ouvrait encore (et ce qui a changé)

Cause : le Nothing était resté en Maps `0.1.13`. Cette build faisait `ACTION_VIEW` vers `https://maps.hubera.cloud/install`. Les 0.1.15+ ne le font plus, mais un téléphone non overlayé rejoue l'ancien code.

Correctifs 0.1.16 / 0.1.17 :

- WebView : URLs `/install`, `/apk`, `/updates` avalées → `InAppUpdate.check()`, jamais Chrome.
- Dialogue natif Installer / Plus tard (snooze 24 h), `mandatory: false`.
- Téléchargement `maps.hubera.cloud/apk/hubera-maps.apk`, sha256, FileProvider, `ACTION_INSTALL_PACKAGE`.
- 0.1.17 : après « sources inconnues », Maps **relance l'install toute seule** avec l'APK déjà en cache.

CHRONO NOTHING (PREUVE IN-APP, PAS UN LIEN SITE)

Étape	UI réelle	Chrome /install ?
Overlay 0.1.15	base pour voir le dialogue 0.1.16	non
3 lancements	« Mise à jour 0.1.16 » + INSTALLER + PLUS TARD	non (WebView Chromium in-process seulement)
Tap INSTALLER	téléchargement + « Autoriser depuis cette source »	non
Feed 0.1.17 live	« Mise à jour 0.1.17 » + INSTALLER	non
Tap INSTALLER	« Voulez-vous mettre à jour cette appli ? » / Mettre à jour	non
Play Protect	scan Google → « Cette appli semble sûre » → Installer	non (un tap trop haut avait ouvert l'aide Brave une fois ; retry sans ça)
Fin	`InstallSuccess` · versionName=0.1.17 · versionCode=19	aucun URL /install
3 relances	Maps MainActivity, Status ok	aucun URL /install

> Play Protect est un dialogue **Play Store**, pas la page web Maps. C'est le même genre de porte que Music. « Analyser l'appli » → sûre → installer. Ne plus taper le lien d'aide « Fonctionnement de Play Protect » (ça ouvre Brave).

3. Git (un commit + push par repo)

Repo	Branche	Commit	Message
CloudityMaps	main	`c5fe018`	Maps 0.1.17 — MAJ in-app relancée après sources inconnues
HuberaMusic	prod	`1e4e863` puis `196c915`	1.3.309 tête 280 Ko · 1.3.310 skip clavier/notif via skipNext
HuberaWWW	main	`cd2d8ad`	OTA Maps 0.1.17
Hubera (méta)	main	`212f219` puis `d7bebaf`	feeds Maps 0.1.17 + Music 1.3.310
HuberaPass	main	`7102826`	inchangé ce tour

Aucun `.env`. Aucun force-push. HuberaCloud = repo Hubera + symlinks produits : chaque produit a son git.

4. Music : ce qu'on a vraiment corrigé

Trou trouvé : le harness (et le casque / la notif) envoient `KEYCODE_MEDIA_NEXT`. Ça passait dans `YtmForwardingPlayer.seekToNextMediaItem()` → `exo.seekToNext` *immédiat*, sans l'attente AAC de `PlayerController.skipNext()`. D'où BUFFERING pos=0 sur titre froid.

1.3.310 : MediaSession next appelle `skipNext()`. Le seek Exo brut n'a lieu qu'après. 1.3.309 : attente 2,8 s / 280 Ko, prefetch ~20 s, fenêtre Wi-Fi 8.

Les 2 premières minutes du test 310 : BV et Samsung **PLAYING**, library-skip vers Porto / Broken People encore PLAYING. Ensuite le balayage 90 s retombe sur des titres jamais chauffés.

5. Test 1 h Blackview + Samsung (pas Nothing)

APK `p+1.3.310` · volume STREAM_MUSIC = 0 · Biblio → Titres → Aléatoire · skip ~90 s · jamais KEYCODE_SLEEP · ADB `-s SERIAL`.

Métrique	Valeur	Lecture
Fenêtre	22h20 → 23h21	1 h réelle
Checks	41	toutes les ~60 s, 2 téléphones
Récupérations	**51**	presque toutes skip-after-buffer
ADB offline	**0**	câbles / wifi OK
Fins naturelles	2	le harness skip trop tôt pour en voir beaucoup
Skips biblio	30	volontaires ~90 s
Titres uniques	84	file q=80 tout du long
PLAYING (lignes oui)	29	session tient, reprise souvent après buffer
Non-playing	55	froid AAC au skip

> Ce n'est pas un crash, pas un logout, pas une perte de bibliothèque. Exo se retrouve sur un MediaItem sans tête jouable. 2,8 s ne couvrent pas un .m4a encore à 0 octet sur le VPS. Prochaine rustine : **ne pas seeker** si la tête n'est pas là (rester sur le titre courant), plutôt que BUFFERING à 0.

EXEMPLES

- 22:21 BV PLAYING «#A13 — Billy Milligan» · Samsung PLAYING «Heavenbound — Marina Kaye»
- 22:22 library-skip → Porto (Worakls) PLAYING des deux côtés
- 22:25+ skip-after-buffer : Lone Digger, Rose, Dominoes, titres froids pos=0 BUFFERING
- 23:18 les deux PLAYING (Zivert / Hugo TSR) puis nouveau skip froid

PDF harness déjà envoyé : `music-bv-samsung-verify-1h-2026-09-25-310.pdf`.

6. Smoke autres apps

Nothing (pour ne pas couper le test 1 h BV/Samsung) : launch monkey, pid, 0 FATAL.

App	Nothing	BV / Samsung
Maps	**0.1.17 in-app**	**0.1.17 overlay**
Music	p+1.3.306 (hors test 1 h)	**p+1.3.310**
Fuel 1.4.149	**pid + launch**	inchangé
Pass	0.1.0 (jamais overlayé Nothing, volontaire)	0.1.1 déjà en place
Mail / Drive 1.0.0	**fatal=0**	packages inchangés
Contacts / Calendar 0.1.0	**fatal=0**	packages inchangés

Deep links `maps/mail/drive/contacts/calendar/pass.hubera.cloud` : Intent VIEW démarré, pas de crash.

7. Versions en fin de soirée

Package	Nothing	Blackview	Samsung
`ovh.delhomme.maps`	0.1.17 vc19	0.1.17 vc19	0.1.17 vc19
`ovh.delhomme.ytmusic`	p+1.3.306	p+1.3.310	p+1.3.310
`com.gasoiltracking.app`	1.4.149	1.4.149	1.4.149

8. Non touché (volontaire)

- Pas de `docker compose down -v`, pas de rename volume/container/applicationId.
- Music API image / recreate : non. APK seulement, docker cp dans le volume.
- Nothing : pas de test 1 h Music (demandé BV+Samsung). Pass Nothing non overlayé.
- Crypto Pass, Fuel APK, signing.

9. Suite (skip Music)

1. Si `ensureHeadBeforeSkip` est faux : **ne pas seeker**, garder le titre courant, chauffer le suivant, skip dès que 280 Ko sont là.
2. Allonger l'attente (6–8 s) seulement si le DL a déjà commencé (octets qui montent).
3. Overlay `-r`, pas de forceUpdate, pas de restart API pendant une écoute — sauf pour déployer ce correctif.

10. Pièces de ce mail

- Ce PDF (vue d'ensemble Maps in-app + git + tests).
- PDF harness 1 h : `music-bv-samsung-verify-1h-2026-09-25-310.pdf`.
- Journaux markdown 309 (interrompu pour le fix 310) et 310.

En une phrase : sur le Nothing, Maps se met à jour dans l'app (APK téléchargée, pas le site) ; Blackview et Samsung sont en Maps 0.1.17 et Music 1.3.310 ; le test 1 h muet tient la file mais buffer encore trop au skip froid.

Destinataires : paveldelhomme@gmail.com · paul@delhomme.ovh · dev@delhomme.ovh. Aucun mot de passe, token, ni .env.