# **ZPRÁVA**

OBSAH			STR	
Α.	ZPRÁVA		2	
	A.1.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ	2	
	A.2.	POPIS NOVÉHO ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		

## A. Zpráva

### A.1. Popis stávajícího stavu sociálních zařízení

Mateřská škola Podpěrova 1879 zahájila provoz v roce 1985. Tomuto datu také odpovídá stáří a koncepce provozu včetně sociálních zařízení.

Do dnešní doby proběhly dílčí úpravy a výměny některých zařizovacích předmětů ZTI, ale koncepce a většina zařízení je původní.

Celý provoz MŠ se nachází ve dvou podlažích. MŠ má celkem 4 třídy se samostatnými sociálními zařízeními. U každé třídy je sociální zařízení pro učitele včetně úklidových místností. Ve středním traktu v 1. podlaží se nachází sociální zařízení pro obsluhu kuchyňských provozů a v 2. podlaží se nachází sociální zařízení pro administrativní pracovníky včetně úklidových místností.

Současný stavební a provozní stav je velmi špatný, odpovídá 29 let stáří.

#### Výčet základních nedostatků stávajících sociálních zařízení:

- Stavební stav z hlediska povrchů (obklady, omítky, podlahy) lze hodnotit jako dožívající a z hlediska hygienického již zcela nevyhovující.
- 2) Vzduchotechnika je zastaralá a dle zjištění se používá velmi málo. Je velmi hlučná s ohledem na stáří zařízení a její účinnost je malá.
- 3) Rozvody kanalizace jsou v havarijním stavu a odpovídají době vzniku stavby.
- 4) Rozvody vody a TUV jsou v původních ocelových trubkách a často dochází k prasklinám tohoto potrubí a musí se lokálně stále opravovat.
- 5) Rozvody elektro jsou v původním hliníkovém vedení a u jednotlivých spotřebičů dochází v přípojných skříních k vypálení kontaktů. Tento stav ohrožuje personál nebezpečím úrazu proudem.

### A.2. Popis nového řešení sociálních zařízení

Nové řešení celého sociálního zařízení MŠ je zpracováno dle současných trendů co do rozvodů ZTI, stavebního řešení včetně kompletního TZB.

- 1) Veškeré povrchy stavebních konstrukcí budou z materiálů v současné době dostupných pro provozy sociálních zařízení. Jedná se především o materiály vhodné z hlediska hygienického, tak aby jejich údržba byla snadná a tím byla udržována čistota provozu.
- 2) Vzduchotechnické větrání bude nahrazeno zcela novým systémem.

- 3) Kanalizační rozvody budou provedeny dle nových požadavků a rozmístění zařizovacích předmětů
- 4) V celém rozsahu budou provedeny nové rozvody TZB (studená vody, TUV, elektro)
- 5) Dojde k úpravě stávajícího ÚT včetně osazení nových otopných těles a jejich zákrytů.