



Утверждаю
Исполняющая обязанности директора
Н.С.Нуриахметова
«19» июня 2024 г.

**Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и
предоставляемых на нем услуг**

№ 03/06/2024ОК

«19» июня 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». Здание Общежития.

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 53.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (5 этаже, 3176.60 кв.м)

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 16133 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1970, последнего капитального ремонта 2012 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июль-август 2024 г., капитального 2027 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте

полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 53.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): собственность Свердловской области.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 288;

вместимость 288;

пропускная способность 288.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта): городской маршрут: №1, №2 (кольцо по г. Верхняя Пышма), пригородный маршрут: №111 ост. «Уральских Рабочих» (г. Екатеринбург - г. Среднеуральск - г. Верхняя Пышма), №108 ост. «Торговый центр» (г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 – 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,

визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

имеются перепады, поверхность путей движения не ровная (наличие ям, и выбоин),

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

(нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов ¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	нет
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
8.	Все зоны и участки ⁵	нет	нет	нет	нет	нет	нет

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

ДУ – И (О,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер роки	Основные структурно- функционал ьные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальн ое решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Устройство информационного тактильного уличного стенда, Вход на территорию выделить контрастным окрашиванием, по возможности оснастить звуковым зуммером. Привести в соответствие путь движения до здания. Пути движения от калитки до входа в здание продублировать тактильным наземным покрытием. Устройство стоянки для инвалидов соответствующей требованиям.		

2.	Вход (входы) в здание		Уменьшить высоту ступеней. Провести в соответствие с требованиями. Увеличить глубину входной площадки, до установленных размеров. Устранить нишу перед входной дверью. Обозначить контрастной маркировкой опору. Выполнить входную группу с учетом требований законодательства. Замена поверхности тамбура на противоскользящую.		
	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Устройство нескользящего покрытия. Устройство напольных тактильных указателей. Установка звуковых информаторов, для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха. Установка тактильной информации возле помещений. Устройство рельефных обозначений этажей. Устройство на проступях краевых ступеней лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.). Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие		

			обозначения помещений. Установить перила на путях эвакуации. Увеличение ширины дверей путей эвакуации. Нанесение контрастных (фотолюминесцентных) полос на проступях нижних и верхних ступеней. Обеспечить контрастность поручней лестниц путей эвакуации.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие технические средства.		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		На первом этаже в туалетной комнате, выделить кабину доступную для МНГ.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Установить печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты и т.д.). Установить электронные носители статистической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.д.), в том числе дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха). Установить акустические средства, в том		

			числе устройства звукового дублирования визуальной информации технические средства информации (для людей с дефектами слуха). Установить печатные носители статистической информации выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Привести в соответствие покрытие. Устранить выбоины и ямы.		
8.	Все зоны и участки		Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания и территории: - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.		

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2026-2029 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ – И (К,О,С,Г,У).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии: _____

(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____

(подпись/Ф.И.О.)

(подпись/Ф.И.О.)

Главный специалист

Гурьев С.Ю.

(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

20.06.2024г.

(дата)

в Управление социальной политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск.

(наименование территориального отраслевого исполнительного

органа государственной власти Свердловской области -

управления социальной политики Министерства

социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других

маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной

информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Утверждаю
Исполняющая обязанности директора
/Н.С.Нуриахметова

АКТ
обследования объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых
на нем услуг

№ 03/06/2024ОК

«03» июня 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». Здание Общежития.

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

4096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 53.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (5 этаже, 3176.60 кв.м)

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 16133 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1970, последнего капитального ремонта 2012 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июль-август 2024 г., капитального 2027 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте

полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 53.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): собственность Свердловской области.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 288;

вместимость 288;

пропускная способность 288.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта): городской маршрут: №1, №2 (кольцо по г. Верхняя Пышма), пригородный маршрут: №111 ост. «Уральских Рабочих» (г. Екатеринбург - г. Среднеуральск - г. Верхняя Пышма), №108 ост. «Торговый центр» (г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 – 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 5-10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,

визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

имеются перепады, поверхность путей движения не ровная (наличие ям, и выбоин), их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов 1

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг 2
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения 3	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
☒ 4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	нет
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2 Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

☒ "нет" (не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строк и	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов 4					
		К (для передвига ющихся на креслах- колясках)	О (с нарушения ми опорно- двигательн ого аппарата)	С (с нарушен иями зрения)	Г (с нарушен иями слуха)	У (с умственн ыми нарушени ями)	Для всех категор ий маломоб ильных групп населен ия 5
1.	Территория , прилежающ ая к зданию (участок)	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
5.	Санитарно- гигиеничес кие помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.	Система информаци и и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет

8.	Все зоны и участки 5	нет	нет	нет	нет	нет	нет
----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4 Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

ДУ – И (О.Г.У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Устройство информационного тактильного уличного стенда, Вход на территорию выделить контрастным окрашиванием, по возможности оснастить звуковым зуммером. Привести в соответствие путь движения до здания.		

			Пути движения от калитки до входа в здание продублировать тактильным наземным покрытием. Устройство стоянки для инвалидов соответствующей требованиям.		
2.	Вход (входы) в здание		Уменьшить высоту ступеней. Провести в соответствие с требованиями. Увеличить глубину входной площадки, до установленных размеров. Устранить нишу перед входной дверью. Обозначить контрастной маркировкой опору. Выполнить входную группу с учетом требований законодательства. Замена поверхности тамбура на противоскользящую.		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Устройство нескользящего покрытия. Устройство напольных тактильных указателей. Установка звуковых информаторов, для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха. Установка тактильной информации возле помещений. Устройство рельефных обозначений этажей. Устройство на проступях краевых		

			ступеней лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.). Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие обозначения помещений. Установить перила на путях эвакуации. Увеличение ширины дверей путей эвакуации. Нанесение контрастных (фотолюминесцентн ых) полос на проступях нижних и верхних ступеней. Обеспечить контрастность поручней лестниц путей эвакуации.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие технические средства.		
5.	Санитарно- гигиенически е помещения		На первом этаже в туалетной комнате, выделить кабину доступную для МНГ.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Установить печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты и т.д.). Установить электронные носители		

			статистической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.д.), в том числе дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха). Установить акустические средства, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации технические средства информации (для людей с дефектами слуха). Установить печатные носители статистической информации выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Привести в соответствие покрытие. Устранить выбоины и ямы.		
8.	Все зоны и участки		Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания и территории: - может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать:		

			помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.		
--	--	--	---	--	--

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2026-2029 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ – И (К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)



4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое: не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается: нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://slk.msp.midural.ru>

Комиссией (название). _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2	Отсутствие доступных элементов информации об объекте.	все	Следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте с учетом требований ГОСТ Р 52131 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».	Устройство информационного тактильного уличного стенда, Вход на территорию выделить контрастным окрашиванием, по возможности оснастить звуковым зуммером.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	3	Пути движения до здания имеют не ровную поверхность. Не соответствие ширины пути движения - не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах- колясках). Отсутствие тактильного	К, С, О	Доступность надземных и подземных пешеходных переходов для МГН обеспечивается по 5.1.7, 5.1.12–5.1.18. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Привести в соответствие путь движения до здания. Пути движения от калитки до входа в здание продублировать тактильным наземным покрытием.

					покрытия пешеходного пути (не менее чем за 0,8 м до входа).			
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К,О	-	Устройство стоянки для инвалидов соответствующей требованиям.
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ – И (О,Г,У)	1	1,2,3	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно- планировочными особенностями территории: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (О,Г,У)

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	4	Отсутствие поручней. Высота подъема ступеней более 0,15 м.	все	Параметры наружной лестницы следует принимать по 5.1.12, 5.1.13. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Уменьшить высоту ступеней.
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	6	Уклон, форма и высота пандуса не соответствует требованиям. Поверхность пандуса при намокании скользкая.	все	Параметры наружного пандуса входных групп следует принимать по 5.1.14–5.1.16. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Провести в соответствие с требованиями.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	5	Глубина входной площадки не соответствует установленным требованиям. На входе имеется ниша с резиновым ковром, являющаяся препятствием для	все	Параметры наружной площадки перед входной дверью следует принимать по 5.1.12, 5.1.13. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Увеличить глубину входной площадки, до установленных размеров. Устранить нишу перед входной дверью. Обозначить контрастной маркировкой опору.

					лителей на креслах-колясках. На входной площадке установлена металлическая опора для навеса, не обозначенная контрастной маркировкой.			
2.4	Дверь (входная)	есть	2	7	Не соответствие высоты порогов в дверных проемах. Отсутствие противоударной полосы.	К, О, С	Параметры дверей (входных) следует принимать по 6.1.5. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Выполнить входную группу с учетом требований законодательства.
2.5	Тамбур	есть	2	8	Поверхность покрытия пола скользкая при намокании.	все	Параметры тамбуров следует принимать по 6.1.8. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Замена поверхности тамбура на противоскользящую.
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДУ – И (О,Г,У)	2	4,5,6,7,8	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (О,Г,У)

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	9	Часть покрытия на расположенного на входе, имеет скользящую при намокании поверхность. Отсутствует плотно закрепленное покрытие на путях движения МГН. Отсутствие тактильных обозначений помещений. Отсутствие напольных тактильных указателей. Отсутствие звуковых информаторов.	все	Параметры горизонтальных коммуникаций следует принимать по 6.2.3, 6.2.4 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Устройство нескользкого покрытия. Устройство напольных тактильных указателей. Установка звуковых информаторов, для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха. Установка тактильной информации возле помещений.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	10	Ширина марша не соответствует требованиям.	все	Параметры лестницы (внутри здания) следует принимать по 6.2.8 – 6.2.12 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для	Устройство рельефных обозначений

					Отсутствуют рельефные обозначения этажей. Поручни не соответствуют требованиям. Отсутствие на проступях краевых ступеней лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.).		маломобильных групп населения	этажей. Устройство на проступях краевых ступеней лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3	11	Не соответствие ширины дверей и высоты порогов в дверных проемах, наличие перепадов. Отсутствие информирующих обозначений помещений.	К,О,С	Параметры дверей (внутри здания) следует принимать по 6.2.4 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие обозначения помещений.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	12	Эвакуационный выход не соответствует установленным требованиям.	все	Параметры путей эвакуации следует принимать по 6.2.19 – 6.2.32 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Установить перила на путях эвакуации. Увеличение ширины дверей

					Отсутствуют перила на путях эвакуации. Имеются пороги и перепады. На проступях нижней и верхней ступеней эвакуационной лестницы отсутствует контрастная фотолюминесцентные полосы.			путей эвакуации. Нанесение контрастных (фотолюминесцентных) полос на проступях нижних и верхних ступеней. Обеспечить контрастность поручней лестниц путей эвакуации.
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ – И (О,Г,У)	3	9,10,11,12	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (О,Г,У)

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	13	Дверные проемы имеют пороги, не соответствующие требованиям. Отсутствие технических средств связи, информации и сигнализации, доступные для МГН.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Параметры дверей (внутри здания) следует принимать по 6.2.4 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие технические средства.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
-- 4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина	нет	-	-	-	-	-	-

индивидуального обслуживания							
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ – И (О,Г,У)	3	13	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (О,Г,У)

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3	14	Отсутствие специальных приспособлен ий для инвалидов.	все	Параметры санитарно-гигиенических помещений следует принимать по 6.3 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	На первом этаже в туалетной комнате, выделить кабину доступную для МНГ.
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	3	14	Обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
№ 03/06/2024ОК от «03» июня 2024 г.

6. Структурно-функциональной зоны «Система информации на объекте»

ОБЩЕЖИТИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/нет	N на плане	N блока фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	3	-	Отсутствие в помещениях, и на путях движения технических средств обеспечивающих визуальную информацию.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Установить печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты и т.д.). Установить электронные носители статистической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.д.), в том числе дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха).
6.2	Акустические средства	нет	3	-	Отсутствие в помещениях, и на путях движения технических средств обеспечивающих звуковую информацию.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Установить акустические средства, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации технические средства информации (для людей с дефектами слуха).

6.3	Тактильные средства	нет	3	-	Отсутствие в помещениях, и на путях движения технических средств обеспечивающих тактильную информацию.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Установить печатные носители статистической информации выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД	3	-	Установить на объекте технические средства информации, сигнализации и связи общего пользования, доступные для инвалидов.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД


БЛОК ФОТО №1




БЛОК ФОТО №3




БЛОК ФОТО №4





БЛОК ФОТО №5





БЛОК ФОТО №6





БЛОК ФОТО №7





БЛОК ФОТО №8




БЛОК ФОТО №9



БЛОК ФОТО №10





БЛОК ФОТО №11



БЛОК ФОТО №12





БЛОК ФОТО №12




БЛОК ФОТО №13




БЛОК ФОТО №13




Ситуационный план размещения Общежития ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53







2-этаж



3-этаж



4-этаж



5-этаж

