
(a)
±1.5 V
±1 V
±0.15, ±0.2, ±0.3 V
Shaft angle change (deg)
150
100
50
0
0
2
4
Time (s)


(b)
Shaft speed (deg/s)
100
50
0
Measured
Linear fit
Dead zone
0
0.5
1
1.5
Square-wave amplitude (V)