C		RELATÓRIO DE ORDEM DE	SERVIÇO	
ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LOCAL: NITERÓI — CAXIMBAL		RESPONSAVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS REBOCADOR: F. ANDREIS		DATA: 14/12/23
DATA	EQUIPE	TÉCNICO		
14/12	ELETRICA	FRANKLIN	13:30	21:30
14/12	(1	RODRIGO DL	13:30	21:30
1710		DESCRIÇÃO DA FALHA		TO THULLO

1- ALTERNADOR DO MCP-BB INOPERANTE - DEFINO IMULADO 2- MCA-BB el FALUA NA PANTIDA - MAN COMATO NOS TULMINAIS DA IGNIÇAS NO PRINEL.

SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

Posto No Lugar, CARREGANDO, MAS SEM SINAR W, TENDO QUE TROCAR.

Ami Poito Reaperto sos Terminais E contatos no preraugue to paíner a partion.

SERVIÇO FINALIZADO ? ()SIM ()NÃO - OBSERVAÇÃO

MEP 88 REPORT ALTERNADER.

CONDUMENT FABRICIO

COMANDANTE:

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? ()SIM ()NÃO

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL