Termodinâmica Aula 12:

Ciclo Rankine

DSc. Eng. Samuel Moreira Duarte Santos Engenheiro Mecânico CREA MG 106478D

Rio de Janeiro,21 de junho 2023

Samuel Moreira Duarte Santos

Agenda

- Vapor d'água;
- Calor de processo;
- Ciclo Rankine;
- Melhorando eficiência do ciclo Rankine;
- Irreversibilidades.

Vapor d'água

Vapor d'água





O vapor é utilizado para geração de energia e também em indústrias de processo como açúcar, papel, fertilizantes, refinarias, petroquímica, química, alimentícia, fibra sintética e têxteis, entre outras.







Qualidades do Vapor d'água

- As principais qualidades do vapor gerado por caldeiras são:
 - Elevado calor latente;
 - Capacidades de transportar calor para aquecimento de processos;
 - Fácil de controlar e distribuir; e
 - Realizar trabalho.



Vapor d'água saturado

- Calor sensível: aquecimento da água até o ponto de ebulição sob pressão;
- Calor latente: mudança de estado de água para vapor sob pressão;
- O vapor d'água coexiste em equilíbrio com a água, em igualdade de temperatura e pressão;
- Relação biunívoca entre a temperatura e a pressão do vapor saturado; e
- Esta propriedade facilita o controle dos processos térmicos.

Vapor d'água superaquecido

- Aquecendo-se o vapor saturado além da sua temperatura de equilíbrio com a pressão, não estando mais em contato com a água, obtêm-se o vapor superaquecido usado para geração de força motriz a partir de turbinas a vapor;
- O vapor superaquecido não é praticamente utilizado como fonte de calor devido ao seu baixo calor específico (~0,48 kcal/kg.°C);
- O vapor superaquecido, após expansão em turbina para gerar trabalho mecânico, pode ser misturado com água para cogerar vapor saturado como subproduto, proporcionando grandes economias quando possível reaproveitá-lo para outras aplicações.

Aplicações vapor saturado

- Uma das vantagens do vapor saturado em processos industriais é a relação biunívoca entre pressão e temperatura;
- Assim, controlando a pressão, essa temperatura está limitada e nunca será ultrapassada, podendo ser entendida como uma segurança adicional para processos termicamente sensíveis.
- Geração de calor para inúmeros processos de **troca de calor indireta** como:
 - Aquecimento de reatores na indústria química, farmacêutica e petroquímica;
 - Aquecimento de banhos na galvanoplastia;
 - Cocção, esterilização e fermentação na indústria de alimentos, bebidas (cerveja e xarope para refrigerantes) e cozinhas industriais;
 - Esterilização e vulcanização em moldes e autoclaves;
 - Aquecimento de reservatórios e traçagem de linhas para fluidos viscosos, atomização de óleos pesados;
 - Aeração de ar quente limpo através de radiadores;
 - Criação de micro-organismos em temperaturas muito bem controladas

Aplicações vapor saturado

- Processos de troca de calor direta, também chamados vapor vivo como:
 - Fornecimento de calor úmido na indústria de panificação (produtos especiais);
 - Cocção de sardinhas na lata aberta emborcada (calor úmido para escorrer resíduos);
 - Esterilização por vapor direto em embalagens, enxoval e material hospitalar inclusive tratamento de resíduos de serviços de saúde;
 - Hidratação na produção de papel;
 - Secagem de madeiras com umidade controlada;
 - Limpeza de superfícies com esterilização, como limpeza de couros e estofados;
 - Limpeza de superfícies com gordura (Lavapor);
 - · Agente propelente em injetores para sucção de líquidos ou geração de vácuo.

Aplicações vapor superaquecido

- APLICAÇÕES DO VAPOR SUPERAQUECIDO
- Geração de propulsão, principalmente para geração de força motriz (trabalho mecânico) pelo acionamento de turbinas a vapor (ciclo Rankine), com diversas aplicações como geração de energia elétrica, moendas de cana e bombeio de líquidos;
- A necessidade do vapor ser superaquecido deve-se ao fato de que não pode haver gotas de líquido impactando nas palhetas da turbina, portanto o valor deve sair da turbina apresentando ainda algum grau de superaquecimento; e
- Lançadores de aeronaves em porta-aviões.

01

A utilização de calor nas indústrias é frequente;

02

Em sua grande parte ocorre, sob níveis não muito altos de temperatura, ao redor de 150°c a 200°c, níveis de temperaturas típicas para os processos de secagem, cozimento, evaporação etc.

03

Porém, para a produção desta energia térmica são geralmente empregados combustíveis cujas chamas estão entre 1400°c e 1800°c.

04

Assim, o processo convencional de produção e utilização de calor em indústrias parte de uma energia térmica de alta qualidade para fornecer uma energia de baixa qualidade;




É por isto que mesmo as melhores caldeiras e fornos, ainda que alcancem rendimentos energéticos próximos a 90%, destroem-se irreversivelmente mais da metade da qualidade do fluxo de calor;


A cogeração, ao produzir trabalho e calor úteis, reduz as perdas de energia e permite abastecer ambas as demandas com quase o mesmo consumo de combustível; Estes fundamentos da termodinâmica é que sustentam todas as vantagens da cogeração, já que níveis mais altos de eficiência implicam a redução do consumo de combustíveis, assim como de todos os demais custos associados, inclusiveo custo ambiental.

Muitas industrias necessitam de calor de processo;

Dispositivos que necessitam de calor; Nessas industrias o calor de processo geralmente é fornecido por vapor de água de 5 atm à 7 atm e de 150°C a 200°C;


- 1. Uma opção para gerar calor de processo seria por meio de uma caldeira. As caldeiras, geralmente tem elevadas temperaturas $\approx 1.400^{\circ}\text{C}$. Assim, colocar uma caldeira para gerar vapor a $150 \sim 200^{\circ}\text{C}$ é altamente custoso e com alta geração de entropia (ΔT muito alto)
- 2. Outra opção é a cogeração







- A maior perda em uma central térmica a vapor não é o calor rejeitado no condensador, uma inevitável imposição termodinâmica, mas as perdas irreversíveis associadas às grandes diferenças de temperatura que se observam na caldeira;
- Uma central termoelétrica consegue converter em eletricidade no máximo a metade do calor produzido na queima do combustível. A maior parte é perdida;
- Em geral, estas perdas de calor são conduzidas para a água de resfriamento dos condensadores ou para a atmosfera, através das torres de resfriamento, e não produzem qualquer efeito útil.










- É o ciclo ideal para os ciclos de potência a vapor;
- Os problemas práticos de Carnot são eliminados com o ciclo Rankine; e
- Ciclo Rankine ideal não envolve nenhuma irreversibilidade.












- 1-2 Compressão isentrópica em uma bomba;
- 2-3 Fornecimento de calor a pressão constante em uma caldeira;
- 3-4 Expansão isentrópica em uma turbina; e
- 4-1 Rejeição de calor a pressão constante em um condensador.

- 1-2 Bomba (Adiabático ideal = Isentrópica)
 - Fluido entra como líquido saturado (x=0);
 - Temperatura do fluido aumenta muito pouco na bomba; e
 - Necessita de trabalho.
- 2-3 Caldeira (Pressão constante)
 - Fluido entra como líquido comprimido
 - Fluido sai como vapor superaquecido;
 - A caldeira é basicamente um grande trocador de calor;
 - O calor vem de:
 - Gases de combustão;
 - Reatores nucleares; e
 - Outros.
 - Também chamada de gerador de vapor.







- 3-4 Turbina a vapor (Adiabático ideal = Isentrópica):
 - Fluido entra como vapor superaquecido;
 - Fluido sai como estado de saturação com título muito elevado;
 - Não é desejável muita umidade na turbina pois pode danificá-la ou reduzir sua vida útil.
 - Produz trabalho.



- 4-1 Condensador (Pressão constante);
 - Fluido entra como estado de saturação com título muito elevado;
- Fluido sai como líquido saturado (x=0);
- O condensador é basicamente um grande trocador de calor;
- Rejeita o calor para um reservatório térmico:
- Exemplos
 - Lago;
 - Rio;
 - Oceano; e
 - Atmosfera.






1ª Lei aplicada no V.C bomba

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{\text{out}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_{\text{in}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$$
for each exit
for each inlet


$$w_{\text{pump,in}} = h_2 - h_1$$



1^a Lei aplicada no V.C caldeira

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{\text{out}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_{\text{in}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$$
for each exit for each inlet

$$q_{\rm in} = h_3 - h_2$$




Ciclo Rankine: turbina a vapor



1ª Lei aplicada no V.C turbina

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{\text{out}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_{\text{in}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$$
for each exit for each inlet


$$w_{\text{turb,out}} = h_3 - h_4$$




1ª Lei aplicada no V.C condensador

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{\text{out}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_{\text{in}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$$
for each exit

$$q_{\text{out}} = h_4 - h_1$$





$$\begin{split} & \eta_{\textit{\tiny thermico}} = \frac{w_{\textit{\tiny liq}}}{q_{\textit{\tiny H}}} = \frac{ \textit{\'area} \, 1 - 2 - 2 ! - 3 - 4 - 1}{ \textit{\'area} \, a - 2 - 2 ! - 3 - b - a} \\ & \eta_{\textit{\tiny t\'ermico}} = \frac{w_{\textit{\tiny liq}}}{q_{\textit{\tiny H}}} = \frac{w_{\textit{\tiny T}} - w_{\textit{\tiny B}}}{q_{\textit{\tiny H}}} = \frac{(h_3 - h_4) - (h_2 - h_1)}{(h_3 - h_2)} \end{split}$$

$$\eta = \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{H}}} = 1 - \frac{Q_{\text{C}}}{Q_{\text{H}}}$$

$$\eta = \frac{\dot{W}_{t}/\dot{m} - \dot{W}_{p}/\dot{m}}{\dot{Q}_{in}/\dot{m}} = \frac{(h_{1} - h_{2}) - (h_{4} - h_{3})}{h_{1} - h_{4}}$$

$$\eta = \frac{\dot{Q}_{\text{in}}/\dot{m} - \dot{Q}_{\text{out}}/\dot{m}}{\dot{Q}_{\text{in}}/\dot{m}} = 1 - \frac{\dot{Q}_{\text{out}}/\dot{m}}{\dot{Q}_{\text{in}}/\dot{m}}$$
$$= 1 - \frac{(h_2 - h_3)}{(h_1 - h_4)}$$

Razão entre as potências da bomba e da turbina

bwr =
$$\frac{\dot{W}_{p}/\dot{m}}{\dot{W}_{t}/\dot{m}} = \frac{(h_4 - h_3)}{(h_1 - h_2)}$$

Aumentando a eficiência do ciclo Rankine


Como podemos aumentar a eficiência do ciclo Rankine?


- A ideia básica por trás de todas as modificações propostas para aumentar a eficiência térmica de um ciclo de potência é a mesma:
 - Aumentar a temperatura média (TH) na qual o calor é transferido para o fluido de trabalho na caldeira;
 - Diminuir a temperatura média (TL) na qual o calor é rejeitado do fluido de trabalho no condensador.
- Ou seja, a temperatura média do fluido deve ser a mais alta possível durante o fornecimento de calor e a mais baixa possível durante a rejeição de calor.

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

Melhorando o rendimento do Ciclo Rankine


- Aumentando o trabalho líquido:
 - Aumento da pressão da caldeira; e
 - Redução da pressão do condensador.






Aumento da pressão na caldeira

- Eleva a eficiência térmica do ciclo;
- O conteúdo de umidade do vapor na saída da turbina aumenta;
- Esse efeito colateral indesejado pode ser corrigido pelo reaquecimento do vapor;
- Muitas das usinas a vapor modernas operam a pressões supercríticas (P > 22,06 MPa) e têm eficiências térmicas de cerca de 40% para as usinas a combustível fóssil e 34% para as usinas nucleares; e
- As eficiências mais baixas das usinas nucleares se devem às temperaturas máximas mais baixas usadas naquelas usinas por questões de segurança.



Redução da pressão do condensador


- Para aproveitar o aumento da eficiência a baixas pressões, os condensadores das usinas a vapor geralmente operam bem abaixo da pressão atmosférica;
- Isso cria a possibilidade da infiltração do ar ambiente para o interior do condensador, e mais importante ainda é o fato de que ela aumenta a umidade do vapor nos estágios finais da turbina;
- A presença de grandes quantidades de umidade é **altamente indesejada** nas turbinas, porque isso diminui sua eficiência e provoca a erosão de suas pás.
- Existe um limite inferior para a temperatura dentro do condensador: A temperatura do condensador não pode ser menor que a temperatura do reservatório térmico a baixa temperatura.
- Isso é imperativo para que haja troca de calor.




Melhorando o rendimento do Ciclo Rankine

• Aumentando o trabalho líquido:


Superaquecendo o vapor:






Superaquecendo o vapor


- O efeito global é um aumento na eficiência térmica, uma vez que a temperatura média com a qual o calor é adicionado aumenta.
- O superaquecimento do vapor a temperaturas mais altas tem outro efeito bastante desejável: ele diminui o conteúdo de umidade do vapor na saída da turbina
- A temperatura em que o vapor pode ser superaquecido é limitada por considerações metalúrgicas. (*T*max(*atual*) ≈ 620°C)



Melhorando o rendimento do Ciclo Rankine


- Aumentando o trabalho líquido:
 - Reaquecendo o vapor.






Reaquecendo o vapor


O reaquecimento é uma solução prática para o problema de umidade excessiva nas turbinas, e é normalmente utilizado nas usinas a vapor modernas.






Reaquecendo o vapor

- A incorporação de um único reaquecimento em uma usina moderna aumenta a eficiência do ciclo em 4 a 5%;
- É possível aumentar a temperatura média durante o processo de reaquecimento, aumentando o número de estágios de expansão e reaquecimento;
- Entretanto, o uso de mais de dois estágios de reaquecimento não é prático;



Reaquecendo o vapor


- Se a pressão de entrada da turbina não for suficientemente alta, um reaquecimento duplo resultaria em descarga da turbina superaquecida;
- Isso não é desejável, pois aumentaria a temperatura T L, med;
- A pressão ótima de reaquecimento é de cerca de um quarto da pressão máxima do ciclo;
- A única finalidade do ciclo com reaquecimento é reduzir o conteúdo de umidade do vapor nos estágios finais do processo de expansão;
- Se tivéssemos materiais que resistissem de forma satisfatória a altas temperaturas, não haveria necessidade do ciclo com reaquecimento.



Irreversibilidade


Irreversibilidades

- O atrito no fluido causa queda de pressão na caldeira, no condensador e nas tubulações entre os diversos componentes.
- -A outra fonte importante de irreversibilidade é a perda de calor do vapor para a vizinhança à medida que esse escoa através dos diversos componentes.
- Também existem as irreversibilidades que ocorrem dentro da bomba e da turbina, fazendo que esses processos tenham geração de entropia e não sendo isentrópicos



Irreversibilidades

- <u>COMBUSTÃO E</u> <u>TRANSFERÊNCIA DE</u> <u>ENERGIA PARA A</u> <u>ÁGUA</u>;
- TURBINA;
- BOMBA;
- Condensador;
- Perda de carga;
- Perdas por radiação.




Bibliografia

ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A.; BUESA, Ignacio Apraiz. termodinâmica. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.

MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N.; BOETTNER, Daisie D. Princípios de termodinâmica para engenharia. Grupo Gen-LTC, 2000.

ENERGÉTICA, Eficiência. Conservação de Energia.









DSc. Eng. Samuel Moreira Duarte Santos

(21) 9 8003-1100

samuelmoreira@id.uff.br

https://www.linkedin.com/in/samuel-moreira-a3669824/

http://lattes.cnpq.br/8103816816128546