



Model 911 SN-8609

Scania Brazil
Camshaft Measurement

Date: 11/set/26

Time: 09:33:45

Oper.: TESTE

Datatable: 3069232.DAT

Program: 3069232_120.S01

ReportNo: rept0005.CAM

Filter

Journal: 50 upr (Gauss)

Cam: 50 upr (Gauss)

Part : Intake 6 I/M PG C02 3.069.232

Serial: 260911 0100-2

Operação: OP_120

Máquina : TESTE

Razao :TESTE

Coment:TESTE

Nome	Mínimo	Máximo	Característica	Tolerância	Tolerância	Valor Medido	Desvio Fora da Tol.
☒ Diâmetro (Inferior)							
Mancal A		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9630	- ,0370	
Mancal B		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9625	- ,0375	
Mancal C		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9607	- ,0393	
Mancal D		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9554	- ,0446	
Mancal E		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9570	- ,0430	
Mancal F		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9613	- ,0387	
Mancal G		48,0000	- ,0500	,0250	47,9676	- ,0324	
☒ Diâmetro (Central)							
Mancal A		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9624	- ,0376	
Mancal B		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9597	- ,0403	
Mancal C		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9588	- ,0412	
Mancal D		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9534	- ,0466	
Mancal E		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9551	- ,0449	
Mancal F		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9584	- ,0416	
Mancal G		48,0000	- ,0500	,0250	47,9679	- ,0321	
☒ Diâmetro (Superior)							
Mancal A		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9650	- ,0350	
Mancal B		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9596	- ,0404	
Mancal C		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9587	- ,0413	
Mancal D		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9540	- ,0460	
Mancal E		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9551	- ,0449	
Mancal F		36,0000	- ,0500	- ,0250	35,9586	- ,0414	
Mancal G		48,0000	- ,0500	,0250	47,9679	- ,0322	
☒ Desvio em Relação B-C							
Mancal A		,0000	,0000	,0300	,0128	,0128	
☒ Desvio em Relação aos Extremos							
Mancal B		,0000	,0000	,0300	,0118	,0118	
Mancal C		,0000	,0000	,0300	,0138	,0138	
Mancal D		,0000	,0000	,0300	,0154	,0154	
Mancal E		,0000	,0000	,0300	,0137	,0137	
Mancal F		,0000	,0000	,0300	,0093	,0093	
☒ Desvio em Relação E-F							
Mancal G		,0000	,0000	,0300	,0068	,0068	
☒ Desvio em Relação aos Mancais Adjacentes.							
Mancal A		,0000	,0000	,1200	,0065	,0065	
Mancal B		,0000	,0000	,1200	,0041	,0041	
Mancal C		,0000	,0000	,1200	,0035	,0035	
Mancal D		,0000	,0000	,1200	,0026	,0026	
Mancal E		,0000	,0000	,1200	,0033	,0033	
Mancal F		,0000	,0000	,1200	,0033	,0033	
Mancal G		,0000	,0000	,1200	,0033	,0033	
☒ Desvio em Relação aos Mancais							
Mancal A		,0000	,0000	,1000	,0142	,0142	
Mancal B		,0000	,0000	,1000	,0209	,0209	
Mancal C		,0000	,0000	,1000	,0206	,0206	
Mancal D		,0000	,0000	,1000	,0219	,0219	
Mancal E		,0000	,0000	,1000	,0228	,0228	
Mancal F		,0000	,0000	,1000	,0256	,0256	
Mancal G		,0000	,0000	,1000	,0276	,0276	



Model 911 SN-8609

Scania Brazil
Camshaft Measurement

Date: 11/set/26

Time: 09:33:46

Oper.: TESTE

Datatable: 3069232.DAT

Program: 3069232_120.S01

ReportNo: rept0005.CAM

Filter

Journal: 50 upr (Gauss)

Cam: 50 upr (Gauss)

Part : Intake 6 I/M PG C02 3.069.232

Serial: 260911 0100-2

Operação: OP_120

Máquina : TESTE

Razao :TESTE

Coment:TESTE

Nome	Característica	Minimo Tolerância	Máximo Tolerância	Valor Medido	Desvio	Fora da Tol.
☒ Paralelismo Eixo						
Mancal A		,0000	,0200	,0004	,0004	
Mancal B		,0000	,0200	,0002	,0002	
Mancal C		,0000	,0200	,0004	,0004	
Mancal D		,0000	,0200	,0004	,0004	
Mancal E		,0000	,0200	,0003	,0003	
Mancal F		,0000	,0200	,0004	,0004	
Mancal G		,0000	,0200	,0003	,0003	
☒ Cilindricidade						
Mancal A		,0000	,0200	,0024	,0024	
Mancal B		,0000	,0200	,0042	,0042	
Mancal C		,0000	,0200	,0086	,0086	
Mancal D		,0000	,0200	,0041	,0041	
Mancal E		,0000	,0200	,0018	,0018	
Mancal F		,0000	,0200	,0023	,0023	
Mancal G		,0000	,0200	,0026	,0026	
Referência 1 Face de Referência						
Ângulo entre as superfícies	40,0000	-,1250	,1250	40,0006	,0006	
Referência 1 Face de Referência						
Distância U para o Eixo de Rot	39,7000	-,0500	,0500	39,7049	,0049	
Referência 1 Face de Referência						
Distância Z para o Eixo de Rot	39,7000	-,0500	,0500	39,7072	,0072	
Raio do Circulo Base						
I1	25,0000	-,1000	,1000	24,9969	-,0031	
I2	25,0000	-,1000	,1000	24,9922	-,0078	
I3	25,0000	-,1000	,1000	24,9982	-,0018	
I4	25,0000	-,1000	,1000	24,9959	-,0041	
I5	25,0000	-,1000	,1000	25,0077	,0076	
I6	25,0000	-,1000	,1000	25,0183	,0183	
☒ Desvio do Circulo Base						
I1		,0000	,0400	,0030	,0030	
I2		,0000	,0400	,0034	,0034	
I3		,0000	,0400	,0041	,0041	
I4		,0000	,0400	,0040	,0040	
I5		,0000	,0400	,0026	,0026	
I6		,0000	,0400	,0099	,0099	
Côncavo/Convexo						
I1		,0000	-,0050	-,0001	-,0001	
I2		,0000	-,0050	-,0001	-,0001	
I3		,0000	-,0050	,0005	,0005	
I4		,0000	-,0050	,0005	,0005	
I5		,0000	-,0050	,0009	,0009	
I6		,0000	-,0050	,0002	,0002	
☒ Paralelismo						
I1		,0000	,0200	,0022	,0022	
I2		,0000	,0200	,0026	,0026	
I3		,0000	,0200	,0005	,0005	
I4		,0000	,0200	,0021	,0021	
I5		,0000	,0200	,0019	,0019	
I6		,0000	,0200	,0026	,0026	



Model 911 SN-8609

Scania Brazil
Camshaft Measurement

Date: 11/set/26

Time: 09:33:46

Oper.: TESTE

Datatable: 3069232.DAT

Program: 3069232_120.S01

ReportNo: rept0005.CAM

Filter

Journal: 50 upr (Gauss)

Cam: 50 upr (Gauss)

Part : Intake 6 I/M PG C02 3.069.232

Operação: OP_120

Razao :TESTE

Serial: 260911 0100-2

Máquina : TESTE

Coment:TESTE

Nome	Característica	Minimo	Tolerância	Máximo	Tolerância	Valor Medido	Desvio	Fora da Tol.
☒ Ângulo Referência UZ								
I1	314,8000	- ,1000	,1000	314,7977	- ,0023			
I2	74,8000	- ,1000	,1000	74,7940	- ,0061			
I3	194,8000	- ,1000	,1000	194,7813	- ,0187			
I4	14,8000	- ,1000	,1000	14,7871	- ,0129			
I5	254,8000	- ,1000	,1000	254,7969	- ,0031			
I6	134,8000	- ,1000	,1000	134,8056	,0056			
☒ Erro Ângulo para Referência I6								
I1	180,0000	- ,1000	,1000	179,9922	- ,0078			
I2	300,0000	- ,1000	,1000	299,9883	- ,0117			
I3	60,0000	- ,1000	,1000	59,9757	- ,0243			
I4	240,0000	- ,1000	,1000	239,9815	- ,0185			
I5	120,0000	- ,1000	,1000	119,9914	- ,0086			
I6	,0000	- ,1000	,1000	,0000	,0000			
☐ Erro de Perfil Abertura do Círculo Base								
I1	,0000	- ,0500	,0500	,0016	,0016			
I2	,0000	- ,0500	,0500	,0024	,0024			
I3	,0000	- ,0500	,0500	,0025	,0025			
I4	,0000	- ,0500	,0500	- ,0025	- ,0025			
I5	,0000	- ,0500	,0500	,0016	,0016			
I6	,0000	- ,0500	,0500	- ,0065	- ,0065			
☐ Erro de Perfil Abertura do Flanco								
I1	,0000	- ,1000	,1000	,0338	,0338			
I2	,0000	- ,1000	,1000	,0226	,0226			
I3	,0000	- ,1000	,1000	,0162	,0162			
I4	,0000	- ,1000	,1000	,0147	,0147			
I5	,0000	- ,1000	,1000	,0191	,0191			
I6	,0000	- ,1000	,1000	,0089	,0089			
☐ Erro de Perfil Topo								
I1	,0000	- ,0500	,0500	,0259	,0259			
I2	,0000	- ,0500	,0500	,0184	,0184			
I3	,0000	- ,0500	,0500	,0134	,0134			
I4	,0000	- ,0500	,0500	,0113	,0113			
I5	,0000	- ,0500	,0500	,0160	,0160			
I6	,0000	- ,0500	,0500	- ,0057	- ,0057			
☐ Erro de Perfil Fechamento do Flanco								
I1	,0000	- ,1000	,1000	- ,0079	- ,0079			
I2	,0000	- ,1000	,1000	,0098	,0098			
I3	,0000	- ,1000	,1000	,0086	,0086			
I4	,0000	- ,1000	,1000	,0076	,0076			
I5	,0000	- ,1000	,1000	,0112	,0112			
I6	,0000	- ,1000	,1000	- ,0181	- ,0181			
☐ Erro de Perfil Fechamento do Círculo Base								
I1	,0000	- ,0500	,0500	,0282	,0282			
I2	,0000	- ,0500	,0500	,0221	,0221			
I3	,0000	- ,0500	,0500	,0179	,0179			
I4	,0000	- ,0500	,0500	,0163	,0163			
I5	,0000	- ,0500	,0500	,0182	,0182			
I6	,0000	- ,0500	,0500	,0097	,0097			



Model 911 SN-8609

Scania Brazil
Camshaft Measurement

Date: 11/set/26

Time: 09:33:46

Oper.: TESTE

Datatable: 3069232.DAT

Program: 3069232_120.S01

ReportNo: rept0005.CAM

Filter

Journal: 50 upr (Gauss)

Cam: 50 upr (Gauss)

Part : Intake 6 I/M PG C02 3.069.232

Serial: 260911 0100-2

Operação: OP_120

Máquina : TESTE

Razao :TESTE

Coment:TESTE

Nome	Característica	Minimo	Máximo	Valor Medido	Desvio	Fora da Tol.
☒ Erro de Perfil do Círculo Base						
I1	,0000	-,0250	,0250	,0250	,0250	
I2	,0000	-,0250	,0250	,0183	,0183	
I3	,0000	-,0250	,0250	,0141	,0141	
I4	,0000	-,0250	,0250	,0123	,0123	
I5	,0000	-,0250	,0250	,0180	,0180	
I6	,0000	-,0250	,0250	-,0055	-,0055	
Desvio de Velocidade						
I1	,0000	-,0100	,0100	,0036	,0036	
I2	,0000	-,0100	,0100	,0027	,0027	
I3	,0000	-,0100	,0100	-,0027	-,0027	
I4	,0000	-,0100	,0100	,0026	,0026	
I5	,0000	-,0100	,0100	-,0029	-,0029	
I6	,0000	-,0100	,0100	,0027	,0027	
☒ Diâmetro						
DM72	72,0000	-,0740	,0000	71,9733	-,0267	
☒ Diâmetro (Central)						
DM52	52,0000	-,0290	-,0100	51,9846	-,0154	
☒ Circularidade						
DM72	,0000	,0000	,0100	,0011	,0011	
DM52	,0000	,0000	,0100	,0023	,0023	
☒ Desvio em Relação F-G						
DM72	,0000	,0000	,0200	,0019	,0019	
DM52	,0000	,0000	,0200	,0030	,0030	



Message # 022 is for a printer form feed

Spindle RunOut 8609 Plotted 0.00000

Remove 4.5" Follower Tip Install 2"

Journal Roundness

