

הוראות סגירת קבצים לדפוס אופסט

אנו מקבלים קבצי PDF סגורים באיכות דפוס, ולכן יש לשים לב למספר נקודות. עברו על 11 הנקודות, צפו בהנפשה הקצרה שלצד כל אחת, וסמנו כשסיימנו. כשהכול מסומן, הקובץ מוכן לשליחה.

תמונות, צבעים וגלישה מה שולחים ואיך מכינים את הרקע

1 תמונות: Embed, 300 DPI, CMYK

תמונות יש לשים ב-**EMBED** (מוטמעות בקובץ, לא מקושרות), ולוודא שהן ברזולוציה של **DPI 300** ומעלה, ב-**CMYK** בלבד.

שימו לב: קבצים שנוצרו באפליקציות בינה מלאכותית (AI), ובתוכנות כמו Canva ו-Corel, אינם תואמים ל-Adobe PDF. הם גורמים לבעיות בהכנת הקובץ לייצור, ולכן יש להימנע מהם.


למה CMYK ולא RGB?

• **הדפוס עובד ב-CMYK.** אם נצטרך להמיר תמונה מ-RGB ל-CMYK אצלנו, הצבעים בתוצאה הסופית עלולים להשתנות, ולא תמיד לכיוון שציפיתם.

• **תמונה מקושרת עלולה להיעלם.** קובץ מקושר שלא נשלח איתכם לא יופיע בהדפסה. הטמעה (Embed) שומרת הכול בתוך הקובץ.

• **DPI 300 ומעלה.** ברזולוציה נמוכה יותר התמונה תודפס מטושטשת.

☐ סיימתי את הצעד



תמונה מוטמעת, DPI 300 ומעלה, ב-CMYK


2 אלמנטים וקטוריים: CMYK או הפנטון הרצוי

באלמנטים וקטוריים, כמו לוגואים ואיורים, יש לוודא שהצבע מוגדר ב-**CMYK** או **פנטון הרצוי**.

אם נדרש גוון פנטון מדויק, הגדירו אותו כפנטון בקובץ, ולא כגוון RGB.

שימו לב: אלמנט וקטורי שנשאר ב-RGB יומר ל-CMYK אצלנו, והצבע בתוצאה הסופית עלול להשתנות.


☐ סיימתי את הצעד



CMYK או פנטון: כן · RGB: לא

צבע וקטורי: CMYK או פנטון

3 גלישה (בליד) של 3 מ"מ



הקו הוורוד הוא קו הסכין; הצבע ממשיך 3 מ"מ אל מחוצה לו


יש להוסיף כ-3 מ"מ בליד מכל צד. אם יש קו סכין, יש להוסיף 3 מ"מ מכל צד יחסית לקו הסכין.

בשטח הגלישה תהיה המשך הגרפיקה שמופיעה בנוס. כך נמנעות בעיות נראות אחרי החיתוך, למשל פס לבן בקצה.

☐ סיימתי את הצעד

סכין וגימורים צבעי ספוט, אוברפרינט סימוני חיתוך

4 סכין וגימורים: צבע ספוט באוברפרינט



כל גימור הוא ספוט נפרד עם שם, ב-overprint


גימורים, כמו סכין, פוייל, הבלטה, לכה סלקטיבית, גירוד וכדומה, יש לסמן כצבע ספוט (SPOT) נוסף, לתת לו שם הגיוני שמתאר את תפקידו, ולהגדירו כ-overprint.

לדוגמה: Stanz או Diecut לסכין, Foil לפוייל, Emboss להבלטה. כל גימור מקבל ספוט משלו.

את הסכין יש להניח מעל הגרפיקה. קו הסכין מסמן את הנוט, כלומר את הגודל הסופי, ולא את הברוטו (הגרפיקה יחד עם הבליד).

פקודות האוברפרינט: **Window > Attributes**

איך יוצרים צבע ספוט עם שם ב-Illustrator




1. פתחו את חלונית הצבעים: **Window > Swatches**.
2. לחצו על **New Swatch** (הכפתור בתחתית החלונית, או בתפריט החלונית).
3. בשדה **Swatch Name** (סימון 1 בתמונה) כתבו את השם, למשל **Stanz**.
4. ב-**Color Type** (סימון 2) במקום **Process Color**, בחרו **Spot Color**, ואשרו עם **OK** (סימון 3). ערך הצבע עצמו אינו חשוב, והצבע החדש יופיע ברשימת הצבעים.
5. סמנו את האובייקט (הקו של הסכין) ולחצו על הצבע החדש ברשימה, כדי להחיל אותו.
6. בחלונית **Attributes** סמנו את ה-overprint.

למה צריך overprint?

כברירת מחדל, אובייקט שמונח מעל גרפיקה "חותך" אותה בהפקה (knockout): באזור שהוא תופס, מה שנמצא מתחתיו מוסר ולא מודפס. עם overprint האובייקט נוסף מעל מה שמתחתיו, ושום דבר לא נמחק.

לכן קו הסכין והגימורים (Foil, Emboss, לכה סלקטיבית) מוגדרים כספוט ב-overprint: הם משמשים כשכבות נפרדות מעל הגרפיקה, והגרפיקה שמתחתם נשארת שלמה, בלי חורים ובלי שינוי צבע באזורים האלה.



☐ סיימתי את הצעד

5

בדיקה: אין אלמנטים לבנים באוברפרינט

יש לבדוק שאין אלמנטים לבנים שסומנו באוברפרינט.

למה זה חשוב?

אובייקט ב-overprint נוסף מעל מה שמתחתיו ולא מסיר אותו. לבן הוא "בלי דיו", ולכן אלמנט לבן שסומן כ-overprint פשוט לא יודפס: הוא ייעלם והצבע שמתחתיו יישאר.

כדי לבדוק, סמנו את האלמנטים הלבנים ופתחו את **Window** ► **Attributes**. אם **Overprint Fill** או **Overprint Stroke** מסומנים, בטלו את הסימון.

☐ סיימתי את הצעד

6

סימוני חיתוך על הנטו

יש לסמן **צלבי חיתוך** המצביעים על הנטו. נא **לא** להוסיף צלבי גלישה וסקאלות.

☐ סיימתי את הצעד



צלבי חיתוך בפינות הנטו בלבד

מבנה הקובץ, טקסט וברקוד

7 חוברות: עמוד בכל עמוד

עמודים לחוברות יש לשלוח כ-PDF **מרובה עמודים**, כאשר כל עמוד נמצא בעמוד נפרד, ולא כזוגות (spreads).

☐ סיימתי את הצעד



כל עמוד בעמוד נפרד

PDF מרובה עמודים

מזוג עמודים צמוד לעמודים נפרדים


8 טקסטים שחורים: K בלבד

טקסטים שחורים יש להגדיר בצבע **שחור בלבד** (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%) ולא להוסיף צבעים נוספים.

למה שחור בלבד?

טקסט שחור שמורכב מכמה צבעים מודפס בכמה פלטות. אם הפלטות לא מיושרות בדיוק, קצוות האותיות נראים מטושטשים או צבעוניים, במיוחד באותיות קטנות. בשחור בלבד הטקסט חד.

☐ סיימתי את הצעד



שחור בלבד, בלי צבעים נוספים

C, M, Y ו-K באפס; K ב-100%

9 ברקודים: שחור בלבד


ברקודים יש לצבוע **בשחור בלבד** (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%), על גבי רקע לבן או בפנטון כהה.

אין לערב יותר מצבע אחד בברקוד.

למה?

סורק הברקוד קורא את הניגודיות בין הפסים לרקע. ברקוד שמורכב מכמה צבעים, או שמודפס על רקע בהיר, עלול לא להיקרא. פסים בצבע אחד, כהה וחד, מבטיחים סריקה תקינה.

☐ סיימתי את הצעד



צבע אחד, שחור בלבד

ברקוד בצבע אחד, על רקע בהיר

10 הרחקת אלמנטים חשובים מהחיתוך

יש להרחיק אלמנטים חשובים, כמו **טקסטים ומק"טים**, מהחיתוך בלפחות **3 מ"מ פנימה**.

כך הם לא ייחתכו גם אם החיתוך יסטה מעט.

☐ סיימתי את הצעד



המסגרת הירוקה היא השטח הבטוח; 3 מ"מ מקו החיתוך

11 המרת טקסט לקווי מתאר


נא לעשות את כל הפונטים והטקסטים ב-**OUTLINE \ CONVERT**, כלומר להמיר אותם לצורה.

באילוסטרטור: **Type ► Create Outlines**

למה ממירים טקסט לצורה?


- **הפונט לא מותקן אצלנו.** הקובץ נפתח בייצור במחשב אחר. טקסט שלא הומר מוחלף בפונט אחר, והצורה, הריווח ושביירת השורות משתנים.
- **רישוי פונטים.** רישיונות פונטים רבים מגבילים העברה של קובץ הפונט לצד שלישי. כשהטקסט הופך לצורה אין צורך לשלוח את הפונט בכלל. בדקו את תנאי הרישיון של הפונט שלכם.
- **שמרו עותק ניתן לעריכה.** אחרי ההמרה אי אפשר לערוך את הטקסט, לכן שמרו אצלכם גם את הקובץ המקורי.

☐ סיימתי את הצעד



אחרי ההמרה הטקסט הוא צורה, לא פונט

שליחת הקבצים איך ולאן שולחים



שאלות ופרטים נוספים
ניתן לפנות למנהל/ת תיקי לקוחות.

קובץ אחד מאחד
ZIP / RAR / 7Z
נא להימנע משליחת לינקים בודדים
שמשותפים בענן. אחדו הכול לקובץ
ZIP, RAR או 7Z אחד.

קבצים גדולים (מעל 8 מגה)
fromsmash.com **מועדף**
wormhole.app
wetransfer.com
ניתן לשלוח בעזרת שירות העברת
קבצים. העדיפו את הראשון.

שימו לב: אין לשלוח קישורי Google Drive. הם אינם תואמים לסביבת העבודה שלנו.

סטייה מההוראות המצוינות מאריכה את זמן הטיפול בקובץ ו/או משפיעה על תימחור העבודה.

גרסה מעודכנת, 8 באוקטובר 2026.