

AGOSTO 2024 | EDICIÓN 21.1

WWW.FERTRAC.COM









SAMPA







BOLSA SUSPENSION 4 TORNILLOS BASE INFERIOR

TRAILER

SP559321KP

9321

BOLSA SUSPENSION

PETERBILT PETROLERA

SP559069KP

8813

DAD

NOVE

BOLSA PLATO PEQUEÑO 9" POSICION EXTERNA

PARA DAF CF 480 XF105

SP55887K08

1794427

NOVEDAD















BOLSA

TRAILER GRAN DANES

SP558093KP

8093/S23748

BOLSA SUSPENSION CABINA

FREIGHTLINER M2-106

500.909-01

7205

CORBATIN CENTRAL

AD-246

501,129



NOVEDAD





SAMPA







BOMBONA

SUSPENSION PRIMAAX

SP559663KP

9663

BOLSA

VANTRAAX HKA-180 - TRAILER UTILITY

SP558713KP

8712/13

NOVEDAD

BOLSA 1T15M6 2BN1/2NPT **BASE PASTA**

PETERBILT

SP559026KP

9026

NOVEDAD

















BARRA EN V

MERCEDES ACTROS

95,407

9443500405

SOPORTE CABINA

FREIGHTLINER M2-106 MODERNO

501,976

18-67081-000

CORBATIN SUSPENSION PUNTA BARRA TENSORA V

M2 106 DOBLETROQUE

500,338













BOLSA SUSPENSION SIN ESPARRAGOS TIPO HAMBURGUESA 11.31"

TRAILER

SP557136

S1080

BOLSA SUSPENSION

TRAILER UTILITY

SP559270KA

9270

DAD

NOVE

NOVEDAD

BARRA MACHO TENSORA

UNIVERSAL 2 PIEZAS

95,1026

NOVEDAD

64474,000













BOLSA SUSPENSIÓN CABINA

MACK GRANITE Y CH

500.902-01

7007

BOLSA SUSPENSION

TRAILER

SP559264KA

9264

CORBATIN TENSORA

BARRA TENSORA 64474

500,717











SAMPA







BOLSA CABINA

FREIGHTLINER MODELO 99

500.807-01

7087

DAD

NOVE



PROSTAR

500.264/1

3595976C5

CASQUILLO COJINETE DE BALLESTA

MERCEDES ACTROS

11,072

DAD

NOVEDAD

3223485

















BOLSA SUSPENSION CABINA

PETERBILT

500.903-01

7036

BOLSA SUSPENSION

KENWORTH

SP559422K01

9422

BUJE DE LA PUNTA

NEWAY ADZ

501,24





NOVEDAD





SAMPA





SAMPA



BOLSA DE SUSPENSION 2 TORNILLOS

AD246

SP559471KP

9471/1R12504

BUJE DE CABINA

MERCEDES CAMION

11,232

6743170812

BOLSA SUSPENSION HAMBURGUESA

ADAPTACION

SP557325

7325















BUJE BARRA V

KENWORTH

500,944

90008264

BOLSA SUSPENSION SILLA

BRIGADIER Y KENWORTH 2005

501.143-01

7086

NOVEDAD

BUJE TEMPLETE

TRAILER FRUEHAUF

85,035

UJA0033001



CONSEJOS TÉCNICOS



DAÑOS FRECUENTES EN LOS PISTONES DE MOTOR

EL PISTON DEL MOTOR ES UN ELEMENTO SUMAMENTE IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL PARA QUE SE PRODUZCA LA COMBUSTION, PUES ESTE ELEMENTO ESTÁ EN CONSTANTE MOVIMIENTO. SUS PRINCIPALES FUNCIONES SON COMPRIMIR AIRE, ALOJAR EN SU CABEZA LA CAMARA DE COMBUSTION QUE ES DONDE SE MEZCLA EL AIRE CON EL COMBUSTIBLE, Y EXPULSAR LOS GASES RESULTANTES. A CONTINUACIÓN REVISAMOS LOS DAÑOS MAS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ELEMENTOS:

GRIPADO EN LA FALDA DEL PISTON:

NORMALMENTE APARECE LUEGO DE CORTO TIEMPO DE PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, JUSTO DESPUES DEL ASENTAMIENTO DE LAS PIEZAS, SE PRODUCE POR DEFORMACION DE LAS CAMISAS, O MEDIDAS INCORRECTAS DEL PISTON.





GRIPADO UNILATERAL DE PISTONES:

ES UN GRIPADO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE SOLO EN UNA DE LAS CARAS DE LA FALDA DEL PISTON, PUEDE OCURRIR POR FALLA DEL ROCIADOR, O PERDIDA LATERAL DE LUBRICACION DE LA CAMISA, CUANDO OCURRE NORMALMENTE EL LADO CONTRARIO SE ENCUENTRA SIN AFECTACIONES.





GRIPADO EN LA CABEZA DEL PISTON:

SE PRESENTA CON PERDIDAS DE MATERIAL, DADO QUE PRODUCE UN DESPRENDIMIENTO JUSTO EN LA ZONA DE FUEGO DEL PISTON, SE PRODUCE CUANDO POR SOBRECALENTAMIENTO DE ESTA PARED EMPIEZA A FUNDIRSE CON LA CAMISA Y EL CICLAJE PRODUCE EL DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL, PUEDE OCURRIR POR INYECTORES EN MAL ESTADO, OBSTRUIDOS, O CON FUGA O POR FALTA DE SINCRONIZACION EN LOS TIEMPOS DE INYECCION (INYECCION INCORRECTA)





FUNDICION DE LA CABEZA DEL PISTON:

PUEDE PRESENTARSE COMO DESTRUCCION TOTAL DE LA CABEZA O EROSION ALREDEDOR DE ESTA, SI EL INYECTOR ESTA PRESENTANDO FALLAS O EL MOTOR ESTA VIBRANDO DEMASIADO ESTO PUEDE AFECTAR AL INYECTOR LEVANTANDO LA AGUJA Y SACANDOLA DE POSICION, HACIENDO QUE EL COMBUSTIBLE GOTEE SOBRE LA CABEZA DEL PISTON ACUMULANDOSE Y QUEMANDOSE A ALTA TEMPERATURA, PUEDE PRESENTARSE TAMBIEN POR FALLA EN LAS VALVULAS DE REDUCCION DE PRESION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, UN CAUDAL DE INYECCION INCORRECTO, TURBOCARGADOR AVERIADO QUE PRODUCE UN LLENADO INCORRECTO O POR UN ENCENDIDO CON DEMASIADO RETARDO.





