

FICHA TÉCNICA DE HARDWARE - OPERACIÓN DESPIECE

N° de Grupo / Nombre del Equipo	PESFU HARDWARE
Integrantes	CABANILLAS FACUNDO DEL BOCA CASIS PEDRO LINGUA EMANUEL PONCE SANTINO ORTIZ ULISES
N° de Gabinete asignado	NO

INSTRUCCIONES

Desarmen el equipo asignado con extremo cuidado. Separen, investiguen y limpien todos los componentes. **¡No olviden adjuntar fotos de cada sección!**

1. LA PLACA MADRE

(Localizar el texto grande impreso en el centro de la placa para identificar el modelo.)

Característica	Detalle Encontrado
Marca	INTEL
Modelo exacto	D946GZIS
Zócalo (Socket) del Procesador	LGA 775
Procesadores compatibles	INTEL CORE 2 DUO, PENTIUM D, PENTIUM 4, CELERON D
Estado visual	MUCHO POLVO, PINES DOBLADOS Y FALTAN TORNILLOS

FOTO DE LA PLACA MADRE:



2. EL MICROPROCESADOR (el cerebro)

(Limpiar cuidadosamente la pasta térmica vieja con un papel para leer las inscripciones del chip.)

Característica	Detalle Encontrado
Marca y Familia	INTEL CELERON 420
Modelo exacto	SL9XP
Velocidad (Frecuencia)	1.60 GHz

FOTO DEL PROCESADOR:



3. MEMORIA RAM (La memoria a corto plazo)

(Revisar la etiqueta pegada en el módulo de memoria.)

Característica	Detalle Encontrado
Marca	HP
Capacidad	512MB
Tecnología / Tipo	DDR2 PC2-5300
Frecuencia	667MHz

FOTO DE LA MEMORIA RAM:



4. ALMACENAMIENTO (La memoria a largo plazo)

Característica	Detalle Encontrado
Tipo de disco	NO
Marca y Capacidad	NO
Tipo de conexión	NO

FOTO DEL DISCO: NO TIENE

5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (El Corazón Energético)

(Consultar la tabla/etiqueta pegada a un costado de la caja de la fuente.)

Característica	Detalle Encontrado
Marca	ALLIED SL-8320BTX
Potencia declarada	300 VATIOS
Conectores principales	1X CONECTOR ATX DE 20+4 PINES 1X CONECTOR ATX12V DE 4 PINES 2X CONECTORES SATA 4X CONECTORES MOLEX (4 PINES) 1X CONECTOR FLOPPY

FOTO DE LA ETIQUETA DE LA FUENTE AQUÍ:



CONCLUSIÓN DEL TÉCNICO

Como grupo técnico, analicen los componentes que encontraron: ¿Creen que esta computadora, si funcionara, serviría hoy en día para jugar, para oficina, o es obsoleta? Justifiquen su respuesta en 3 renglones mínimo.

- **Nuestra conclusión:**

ESTA COMPUTADORA TÉCNICAMENTE ES UNA PIEZA DE HARDWARE ANTIGUO QUE PERTENECE A LA ERA DE LOS AÑOS 2000, CONSIDERANDO EL RENDIMIENTO ACTUAL AL CUAL ES CONSIDERADA OBSOLETA PARA TAREAS MODERNAS DE OFICINA, NAVEGACIÓN WEB O MULTIMEDIA, NO ES APTA PARA EL USO DIARIO MODERNO POR EJEMPLO INTENTAR EJECUTAR WINDOWS 10 O NAVEGAR POR SITIOS PESADOS (YOUTUBE, REDES SOCIALES), SERÍA EXTREMADAMENTE LENTO O IMPOSIBLE DEBIDO A LA FALTA DE NÚCLEOS EN EL PROCESADOR Y LA BAJÍSIMA CANTIDAD DE RAM.

DEJAMOS FOTOS DE LOS COMPONENTES NO PEDIDOS EN LA FICHA...

