Rapport de la 8^{ème} séance

(Eya Zaoun)

Durant cette séance, on a essayé de conclure notre projet en finalisant ses dernières retouches et en abordant ses problèmes de manière proactive.

Modification du Code:

Dans le cadre de l'amélioration des performances de la trieuse/compteuse de pièces, plusieurs modifications ont été apportées au code existant :

- La fonction « displayTotalAmount » a été remplacée par « display » afin d'afficher à la fois la somme totale et la dernière pièce ajoutée, au lieu de recevoir un message à chaque fois qu'on rajoute une piéce.
- Certains delay() ont été supprimés et d'autres ont été modifiés pour éviter les problèmes de détection des pièces par les capteurs.

Assemblage et Installation des Capteurs:

L'assemblage des composants de la trieuse/compteuse de pièces a également progressé :

J'ai collé avec Perline les capteurs après avoir identifié le positionnement le plus optimal de chacun pour assurer une détection correcte des pièces.

De plus, la rampe a été fixée, après une série de tests et d'ajustements avec les capteurs.

• Décoration du Boîtier LCD:

Les dessins et les motifs à utiliser ont été définis pour ajouter une touche personnalisée au boîtier. J'ai employé des techniques dans la décoration esthétique du boitier LCD, les suivantes :





Code Final commente et amélioré:

Voici le code final après les modifications apportées :

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
  LiquidCrystal_12C lcd(0x27, 20, 4); // Définir l'adresse de l'écran LCD à 0x27 pour un affichage de 16 caractères sur 2 lignes
 const int capteur10c = 2;
const int capteur20c = 3;
  const int capteur1e = 4;
 const int capteur50c = 5;
const int capteur2e = 6;
  int coinCount = 0; // Variable pour compter le nombre de pièces insérées
float Total = 0; // Variable pour stocker le montant total des pièces insérées
  void loop() {
    displayAmount();    // Afficher le montant total sur l'écran LCD
    // Vérifier si une pièce est détectée par chaque capteur et ajouter la valeur de la pièce au montant total si c'est le cas
    checkCoinDetection(capteur10c, 0.1, "10c");
    checkCoinDetection(capteur20c, 0.2, "20c");
    checkCoinDetection(capteur1e, 1, "1e ");
    checkCoinDetection(capteur50c, 0.5, "50c");
    checkCoinDetection(capteur2e, 2, "2e ");
}
 // Afficher le message de bienve
void welcomeMessage() {
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("Welcome Back to");
  lcd.print("the coin S/C!");
  delaw(sedCursor(4, 1);
     delay(500);
for (int positionCounter = 0; positionCounter < 20; positionCounter++) {</pre>
       lcd.scrollDisplayLeft();
delay(500);
// Initialiser les capteurs de pièces
void initializeSensors() {
   pinMode(capteur10c, INPUT);
   pinMode(capteur20c, INPUT);
   pinMode(capteur9c, INPUT);
   pinMode(capteur50c, INPUT);
   pinMode(capteur50c, INPUT);

// Vérifier si une pièce est détectée par un capteur et mettre à jour le montant total si c'est le cas void checkcoinDetection(int sensorPin, float coinValue, String coinName) {
   int sensorValue = digitalRead(sensorPin);
   if (sensorValue == 0) {
        Serial.println("Coin detected: " + coinName);
        delay(200);
        lcd.setCursor(10, 0);
        lcd.setCursor(0, 1);
        Total += coinValue;
        coinDetected();
```

```
102
103  // Fonction appelée lorsqu'une pièce est détectée
104  void coinDetected() {
105    coinCount++;
106  }
107
108  // Afficher le montant total sur le moniteur série
109  void displayAmountSerial() {
10    Serial.print("So that's ");
11    Serial.print(coinCount);
11    Serial.print("coins now and the total value counted is ");
12    Serial.print(Total);
13    Serial.println("e");
14    Serial.println("e");
15    Serial.println();
16  }
17
```

• Forme finale du mini boitier pour les pièces :

J'ai eu l'idée de changer la forme du mini boitier pour permettre aux pièces de bien glisser sur la rampe. Il est triangulaire, avec un trou carré à l'avant pour permettre l'entrée des pièces dans la trieuse/compteuse.



Cette séance a permis de résoudre les problèmes restants et de définir clairement les dernières étapes à franchir avant l'achèvement du projet.