

設變通知單

單號：L112006R1

日期：2023/5/22

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> 設變申請單號： EC-K-22-L-404-1 <input type="radio"/> 開發案號： | <input checked="" type="radio"/> 適用規範： 全部 <input type="radio"/> 不適用規範： |
| 品號：*X9-*(如附件一) | 品名：把手、套盤、套盤組合 |

設變說明：

配合同興、彰盛(福盛)進行X9新製程打樣及試做，且取LPB套盤試量產一季(L111463)，品質狀況穩定，故針對X9相關零件取消研磨工序，以縮短製程(如附件一)

※因現階段同興反應部分客供件殘留過多的潤滑油，以導致水況管制超標，故還原套盤有清洗製程(如附件二)

設變申請人：柳宜汎

| 庫存處理 <input type="radio"/> 無庫存 <input checked="" type="radio"/> 有庫存 (見右表) | 品號 | 數量 | 儲位 | 使用完畢 | 直接報廢 | 整修後續用 | 搭配後餘數 報廢 | 報廢 責任 單位 | 其他說明 |
|--|-------|----|----|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------|------|
| | *X9-* | | | <input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> 整箱 <input type="radio"/> 整張訂單 | 採購部 | |

| 設變前 | | 設變後 | |
|---|--|--|--|
| 1. 不鏽鋼把手(主要Routing-彰盛/福盛、替代Routing-同興) 同興製程：TFH提供研磨後黑胚(6色系) -> 委外X9烤漆。彰盛/福盛製程：研磨、烤漆代到好 | | 1. 不鏽鋼把手(主要Routing-同興、替代Routing-彰盛/福盛) 取消研磨工序 -> 委外X9烤漆。(彰盛/福盛3*X9-T0*6*P、*X9-T0V6*P除外，如附件) | |
| 2. 不鏽鋼套盤(主要Routing-彰盛/福盛) TFH提供研磨後黑胚(6色系) -> 委外X9烤漆 | | 2. 不鏽鋼套盤(主要Routing-同興、替代Routing-彰盛/福盛) 取消研磨工序 -> 委外X9烤漆 | |
| 3. 不鏽鋼套盤組合(主要Routing-彰盛/福盛) FH提供研磨後縮包組合件(6色系) -> 委外X9烤漆 | | 3. 不鏽鋼套盤組合(主要Routing-彰盛/福盛) 取消研磨工序 -> 委外X9烤漆(如附件一) | |
| 4. 3*X9-T0*6*P、*X9-T0V6*P 維持研磨製程 ※5. 套盤：無清洗(如附件二) | | 4. 3*X9-T0G649及3*X9-T0C649 持彰盛/福盛含研磨製程，*X9-T0V6*P取消研磨 ※5. 套盤：新增清洗製程(如附件二) | |

| | | | | | |
|----------|--------|----|----|----|-----|
| 實施日/生產單號 | 庫存使用完畢 | | | | |
| 核准 | 吳文發 | 審核 | 林淑 | 承辦 | 陳顥中 |

11111

| 品號 | 品名 | 12/23採購-回覆 | 12/23採購-黑胚是否清洗 | 12/23採購-影盛除外 |
|------------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 00X9-C01607P | 外側把手 | | | |
| 00X9-C03607P | 外側把手 | | | |
| 00X9-C0G607P | 外側把手 | | | |
| 00X9-T01649P | 內側把手 | | | |
| 00X9-T03649P | 內側把手 | | | |
| 00X9-T0G649P | 內側把手 | | | |
| 00X9-T0V607P | 外側把手 | | | V |
| 00X9-T0V649P | 內側把手 | | | V |
| 01X9-T0V649P | 內側把手 | | | V |
| 03X9-T03607P | 外側把手 | | | |
| 03X9-T09607P | 外側把手 | | | |
| 03X9-T0D607P | 外側把手 | | | |
| 03X9-T0F607P | 外側把手 | | | |
| 03X9-T0G607P | 外側把手 | | | |
| 03X9-T0R607P | 外側把手 | | | |
| 03X9-T0W607P | 外側把手 | | | |
| 04X9-T03649P | 內側把手 | | | |
| 04X9-T09649P | 內側把手 | | | |
| 04X9-T0D649P | 內側把手 | | | |
| 04X9-T0F649P | 內側把手 | | | |
| 04X9-T0G649P | 內側把手 | | | |
| 04X9-T0R649PN | 內側把手 | | | |
| 04X9-T0W649P | 內側把手 | | | V |
| 05X9-T0V649P | 內側把手 | | | |
| 0BX9-T03607P | 外側把手 | | | |
| 0BX9-T03649P | 內側把手 | | | |
| 30X9-T03649P | 內側把手 | | | |
| 30X9-T05649P | 內側把手 | | | |
| 30X9-T0C649P | 內側把手 | | | V |
| 30X9-T0D649P | 內側把手 | | | |
| 30X9-T0F649P | 內側把手 | | | |
| 30X9-T0G649P | 內側把手 | | | V |
| 30X9-T0V649P | 內側把手 | | | V |
| 31X9-T03649P | 內側把手 | | | |
| 31X9-T09649P | 內側把手 | | | |
| 31X9-T0F649P | 內側把手 | | | |
| 31X9-T0V649P | 內側把手 | | | V |
| 34X9-T03649P | 內側把手 | | | |
| 34X9-T09649P | 內側把手 | | | |
| 34X9-T0D649P | 內側把手 | | | |
| 34X9-T0F649P | 內側把手 | | | |
| 34X9-T0G649P | 內側把手 | | | V |
| 34X9-T0R649PN | 內側把手 | | | V |
| 34X9-T0W649P | 內側把手 | | | |
| 3BX9-T03607P | 外側把手 | | | |
| 00X9-C05644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-C08644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-C09644HP | 內側套盤 | | | |
| 00X9-C09644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-L03620P | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外影盛X9 | | |
| 00X9-L08620PN | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外影盛X9 | | |
| 00X9-L21644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-L21644WAP | 內側套盤 | | | |
| 00X9-L26644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-L26644XJPN | 內側套盤 | | | |
| 00X9-L27644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-LPB618P | 外側套盤 | | | |
| 00X9-LPB618WP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-LPB644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-LPV618P | 外側套盤 | | | |
| 00X9-LPV618WP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-LPV644P | 內側套盤 | | | |
| 00X9-T01618XJP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-T01644XJP | 內側套盤 | | | |
| 00X9-T04618XJP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-T04644XJP | 內側套盤 | | | |
| 00X9-T06618XJPN | 外側套盤 | | | |
| 00X9-T06618XJWAP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-T06644XJPN | 內側套盤 | | | |
| 00X9-T06644XJWAP | 內側套盤 | | | |
| 00X9-T07618XJP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-T07644XJP | 內側套盤 | | | |
| 00X9-T08618XJP | 外側套盤 | | | |
| 00X9-T08644XJP | 內側套盤 | | | |
| 0BX9-C02644P | 內側套盤 | | | |
| 0CX9-L01644P | 內側套盤 | | | |

| | | | | |
|------------------|--------|-------------------------|---|--|
| 0CX9-Y03618P | 外側套盤 | | | |
| 0CX9-Y03618PN | 外側套盤 | | | |
| 0CX9-Y03644EWP | 內側套盤 | | | |
| 0CX9-Y03644P | 內側套盤 | | | |
| 0CX9-Y03644PN | 內側套盤 | | | |
| 0CX9-Y04618ZP | 外側套盤 | | | |
| 0CX9-Y04644ZP | 內側套盤 | | | |
| IIX9-D01611P | 內側套盤 | | | |
| IIX9-D03601P | 外側套盤 | 是的，須清洗 | V | |
| IIX9-DA1601P | 外側套盤 | | | |
| IIX9-DA2601P | 外側套盤 | | | |
| IIX9-DB1611P | 內側套盤 | | | |
| IIX9-DB2611P | 內側套盤 | | | |
| IIX9-DC1601P | 外側套盤 | | | |
| IIX9-DC1611P | 內側套盤 | | | |
| IIX9-DC6611P | 內側套盤 | | | |
| IIX9-DD1601P | 外側套盤 | | | |
| IIX9-DD2601P | 外側套盤 | | | |
| IWX9-DB1611P | 內側套盤 | | | |
| 30X9-L0B618P | 外側套盤 | | | |
| 30X9-L0B618XQP | 外側套盤 | | | |
| 30X9-L0V618P | 外側套盤 | | | |
| 30X9-L0V618XQP | 外側套盤 | | | |
| 30X9-L0W618P | 外側套盤 | | | |
| 30X9-L0Y618P | 外側套盤 | | | |
| 30X9-P0B618P | 外側套盤 | | | |
| 30X9-P0V618P | 外側套盤 | | | |
| 40X9-C08618P | 外側套盤 | | | |
| 40X9-LPB644P | 內側套盤 | | | |
| 41X9-D01611P | 內側套盤 | | | |
| 41X9-DB1611P | 內側套盤 | | | |
| 41X9-DB2611P | 內側套盤 | | | |
| 4BX9-C02618P | 外側套盤 | | | |
| 4BX9-T01618P | 外側套盤 | | | |
| 61X9-DB2601P | 外側套盤 | | | |
| 6CX9-Y03618PN | 外側套盤 | | | |
| 6CX9-Y04618ZP | 外側套盤 | | | |
| DAX9-Y01618P | 外側套盤 | | | |
| G0X9-L0B618P | 外側套盤 | | | |
| G0X9-L0B618XQP | 外側套盤 | | | |
| G0X9-L0V618P | 外側套盤 | | | |
| G0X9-L0V618XQP | 外側套盤 | | | |
| G0X9-L0W618P | 外側套盤 | | | |
| G0X9-L0Y618P | 外側套盤 | | | |
| G0X9-LYY644P | 內側套盤 | | | |
| G0X9-LYB644XQP | 內側套盤 | | | |
| G0X9-LYY644P | 內側套盤 | | | |
| G0X9-LYV644XQP | 內側套盤 | | | |
| G0X9-LYW644P | 內側套盤 | | | |
| G0X9-LYY644P | 內側套盤 | | | |
| HBX9-T01644P | 內側套盤 | 需設變 | | |
| 00X9-C05620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-C08620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L0162000P | 外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L01620P | 外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L0164700P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L01647CHP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L01647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L04620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L04647CHP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L04647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L0662000P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06620A1P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06620WAP | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L0664700CHP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L0664700P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06647CHP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06647WACHP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L06647WAP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L07620A1P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L07620P | 外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L07647CHP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L08620PN1 | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L08647PN1 | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T01647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T04620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚錫合後委外形盛X9 | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| 00X9-T04647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T06620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T06647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T08620PN1 | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-T08647PN1 | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0AX9-L0162000P | 外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0AX9-L01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0AX9-L06620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0AX9-L06620WAP | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0BX9-C02620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0BX9-L01647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0BX9-T01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0SX9-L01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0SX9-L01620WAP | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 0SX9-T01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 11X9-D0360800P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 11X9-D03608ALP | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 11X9-D03608P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 11X9-D0L608P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 11X9-D0L608SP | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 11X9-DB4608P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 1BX9-D07608P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 1BX9-D0E608PN | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 1BX9-DZ4608P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 1BX9-DZ7608P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外形盛X9 | V | |
| 1BX9-DZT608P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 3BX9-T01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L0164700P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L01647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L04647BVP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L0664700P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L06647BVP | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L06647P | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-L08647PN1 | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-T06647BV00P | (內側套盤組合(免沖制動穴孔)) | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 40X9-T06647P | (內側套盤組合(免沖制動穴孔)) | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 5BX9-T01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 61X9-D02620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 6BX9-C02620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| FBX9-L01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-C01636P | 按鈕 | 不用設變 | | |
| 00X9-C06636A1P | 按鈕 | 不用設變 | | |
| 00X9-C06636P | 按鈕 | 不用設變 | | |
| 00X9-C06641P | 圓筒殼套筒 | 不用設變 | | |
| 00X9-C08618P | 外側套盤 | | | |
| 00X9-C08690P | 擋板 | 不用設變 | | |
| 00X9-C09620HP | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-C09620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-H01692P | 內側螺絲蓋 | | | |
| 00X9-L02636A1P | 按鈕 | 不用設變 | | |
| 00X9-L02636A1PN | 按鈕 | 不用設變 | | |
| 00X9-L036200P-1 | (待作廢)外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03620A1P | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03620A1P-7 | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03620P-1 | (待作廢)外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03620P-4 | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03620P-7 | (待作廢)外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03632P | 內側旋轉紐 | | | |
| 00X9-L0364700P-1 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647CHP | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647CHP-7 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647P | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647P-1 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647P-1CH | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647P-4 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L03647P-4CH | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L0862000PN1 | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L08647PN | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外形盛X9 | | |
| 00X9-L26644XIEWPN | 內側套盤 | | | |
| 00X9-LPB644PN | 內側套盤 | | | |
| 00X9-LPB680P | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-LPB680WP | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-LPB681P | 圓筒殼套筒與內側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-LPB681WP | (待作廢)圓筒殼套筒與內側套盤組合 | | | |
| 00X9-LPV644PN | (已還原無EN)內側套盤 | | | |
| 00X9-LPV680DP | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-LPV680P | (待作廢)圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-LPV680WP | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-LPV681DP | 圓筒殼套筒與內側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |

| | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|---|--|
| 00X9-LPV681P | (待作廢)圓筒殼套筒與內側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-N5L605PN | 雙層長圓形裝飾板 | | | |
| 00X9-T03620P | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T03620P-1 | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T03620P-4 | (待作廢)外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T03647P | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T03647P-1 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T03647P-4 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T08620PN | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-T08647PN | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 00X9-TPB680P | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-TPB681P | 圓筒殼套筒與內側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 00X9-TPV680P | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 03X9-T09649P | 內側把手 | | | |
| 03X9-T0F649P | 內側把手 | | | |
| 04X9-T03638P-4 | 00 10內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 04X9-T09638P-4 | 00 10內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 04X9-T0D638P-4 | 00 10內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 04X9-T0F638P-4 | 00 10內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 04X9-T0C638P-4 | 00 10內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 0AX9-L0362000P-1 | (待作廢)外側套盤縮包 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 0BX9-C0J641P | 圓筒殼套筒 | 不用設變 | | |
| 0BX9-G01645PN | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |
| 0BX9-GL1641P | 把手套筒 | 不用設變 | | |
| 0BX9-GL2641P | 套筒 | 不用設變 | | |
| 0BX9-GL2645P | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |
| 0CX9-Y01636P | 按扭 | 不用設變 | | |
| 0CX9-Y04644ZEW | 內側套盤 | | | |
| 0CX9-Y06636P | 按鈕 | 不用設變 | | |
| 10X9-T01675P | 浴廁鎖仁 | | | |
| 11X9-DW3610P | 輔助墊板 | 不用設變 | | |
| 1BX9-D0E608P | 外側套盤組合 | 是的，黑胚鈎合後委外彰盛X9 | V | |
| 1CX9-Y01675P | 浴廁鎖仁 | | | |
| 30X9-LYK604P | 套盤 | 需設變 | | |
| 30X9-T0R649PN | 內側把手 | | | |
| 34X9-T03622P-3 | 30外側把手轉動組合(搭配3型轉動軸) | | | |
| 34X9-T03638P-4 | 30內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 34X9-T09622P-3 | 30外側把手轉動組合(搭配3型轉動軸) | | | |
| 34X9-T09638P-4 | 30內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0C622P-3 | 30外側把手轉動組合(搭配3型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0C638P-4 | 30內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0D622P-3 | 30外側把手轉動組合(搭配3型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0D638P-4 | 30內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0F622P-3 | 30外側把手轉動組合(搭配3型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0F638P-4 | 30內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0G622P-3 | 30外側把手轉動組合(搭配3型轉動軸) | | | |
| 34X9-T0G638P-4 | 30內側把手轉動組合(搭配4型轉動軸) | | | |
| 3LX9-P02645P | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |
| 3LX9-P0A645P | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |
| 40X9-L0364700P-1 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-L03647BVP-4 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-L03647P | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-L03647P-1 | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-L07647PN | (待作廢)內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-L08647PN | 內側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-LPB681P | 圓筒殼套筒與內側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 40X9-LPV681P | 圓筒殼套筒與內側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 40X9-T03647P | (待作廢)內側套盤組合 (免沖制動穴孔) | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 40X9-TPB681P | 圓筒殼套筒與外側套盤組合 | 套筒與套盤均維持研磨，待送樣完成再提出設變 | V | |
| 41X9-C0F609CP | 內側把手轉動組合(適用於C鎖 4CB系列) | | | |
| 44X9-T03638FP | 內側把手轉動組合 | | | |
| 44X9-T0F638FP | 內側把手轉動組合 | | | |
| 44X9-T0G638FP | 內側把手轉動組合 | | | |
| 4BX9-C03609P | 內側把手轉動組合 | | | |
| 50X9-L03621P | 軸蓋 | 不用設變 | | |
| 6BX9-T01620P | 外側套盤組合 | 是的，套盤取消研磨，改為黑胚鈎合後委外彰盛X9 | | |
| 6CX9-Y03618P | 外側套盤 | | | |
| 7LX9-P0B645P | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |
| 7LX9-P0C645P | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |
| ABX9-D0D610P | 輔助墊板 | 不用設變 | | |
| FLX9-P01620P | 外側套盤板組合 | 不用設變 | | |
| FLX9-P01645P | 內側裝飾板 | 不用設變 | | |

| 項次 | 品號 | 品名 | BOM 製程下階 | | ROUTING供應商 | | 製程下階接清況 |
|----|----------------|------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| | | | 設變前 | 設變後 | 設變前 | 設變後 | |
| 1 | 40X9-LPB644P | 內側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |
| 2 | 30X9-L0B618P | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA006) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA006) | 2023/5提出設變 |
| 3 | 30X9-L0B618XQP | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |
| 4 | G0X9-L0B618P | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA006) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA006) | 2023/5提出設變 |
| 5 | G0X9-LYW644P | 內側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |
| 6 | G0X9-LYW644P | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 彰盛(KA025) | 主要：彰盛(KA025) 複式：彰盛(KA025) | 2023/5提出設變 |
| 7 | 30X9-L0W618P | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 彰盛(KA025) | 主要：同興(ED009) 複式：彰盛(KA025) | 2023/5提出設變 |
| 8 | G0X9-L0W618P | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 彰盛(KA025) | 主要：同興(ED009) 複式：彰盛(KA025) | 2023/5提出設變 |
| 9 | G0X9-LYB644P | 內側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA006) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA006) | 2023/5提出設變 |
| 10 | G0X9-LYB644XQP | 內側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |
| 11 | 11X9-DC1611P | 內側套盤 | 11X9-DC1611P->116-DC1 | 11X9-DC1611P->111-DC1611 | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |
| 12 | 11X9-DD2601P | 外側套盤 | 11X9-DD2601P->116-DD2 | 11X9-DD2601P->111-DD2601 | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |
| 13 | 11X9-DD1601P | 外側套盤 | 已接黑胚不須變更 | NA | 福盛(KA055) | 主要：同興(ED009) 複式：福盛(KA055) | 2023/5提出設變 |