DFMEA PFMEA

FMEA表

開發案號	R23091			紧負責人	徐夢	徐夢苹		產品別			G鎖	頁數	1/1			
案件名稱	電子鎖內側底板(排線割損改善)		分析人員:產研部			余夢苹		_模具部		生	技部		品保部			
分析項目	問題描述 (失效模式)	效應分析 (失效影響程度)	嚴重 度S		成因分析 明圖示)			現行管控 難 檢測方式 度		RPN	對策方案 (改善措施)	預定完成!		改善	-結果 D RPN	
機構安裝	排線割損	排線穿過內側底板時,遭 底板割損	1	排線穿過戶 底板割損	內側底板時,遭	5	線及	及內部導 可正常使 唯使用者 不佳	3	15	以機加工樣品會同品保進 試組,確認可改善排線割 情形					0
制訂日期	2023/9/18 修訂日期			版次 00		部主	主管	吳文發 討		課主	E管 許俊南	承辦人	徐夢苹			