


# VCarEA 测试报告

2026-08-14

报告概览


|                     |                                                                                                             |              |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 项目路径                | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01                                                   |              |  |
| 测试名称                | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\FI-01 制动踏板.case                              |              |  |
| 测试配置路径              | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf      |              |  |
| 测试台配置路径             | D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf |              |  |
| 开始时间                | 结束时间                                                                                                        | 执行时间         |  |
| 2026-08-14 11:28:21 | 2026-08-14 11:28:35                                                                                         | 00:00:14.289 |  |
| 测试步骤                | 通过步骤                                                                                                        | 失败步骤         |  |
| 98                  | 49                                                                                                          | 49           |  |
| 测试用例                | 通过用例                                                                                                        | 失败用例         |  |
| 1                   | 0                                                                                                           | 1            |  |

测试用例评估统计



通过：0.0000%  
失败：100.0000%

测试步骤评估统计



通过：50.0000%  
失败：50.0000%

FI-01 制动踏板

开始时间：2026-08-14 11:28:22.332

结束时间：2026-08-14 11:28:35.343

执行时间：13011 ms

测试步骤：98

通过步骤：49

失败步骤：49

| 步骤名称                        | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间    | 名称                                                                | 值       | 评估 | 期望 | 消息                                                                               | 信号源                                                                      | 注释         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>□上ready灯+速度达到160</div> | 2026-08-14 11:28:22.350 | 2026-08-14 11:28:22.606 | 256 ms  |                                                                   |         | 成功 |    | Success                                                                          |                                                                          |            |
| Write                       | 2026-08-14 11:28:22.352 | 2026-08-14 11:28:22.506 | 154 ms  | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 100     | 失败 |    | 步骤错误：写信号失败：VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc  | VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 制动踏板 0-100 |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:22.507 | 2026-08-14 11:28:22.610 | 103 ms  |                                                                   | 100 ms  | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                   |                                                                          |            |
| Write                       | 2026-08-14 11:28:22.611 | 2026-08-14 11:28:22.619 | 8 ms    | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                 | 1       | 失败 |    | 步骤错误：写信号失败：VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key              | VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key                 | 拧钥匙 1-0-关  |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:22.619 | 2026-08-14 11:28:22.722 | 103 ms  |                                                                   | 100 ms  | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                   |                                                                          |            |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:22.722 | 2026-08-14 11:28:25.725 | 3003 ms |                                                                   | 3000 ms | 成功 |    | 执行成功,等待3000.0ms                                                                  |                                                                          |            |
| Read                        | 2026-08-14 11:28:25.725 | 2026-08-14 11:28:25.852 | 127 ms  | [0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts |         | 失败 |    | 步骤错误：读信号失败：VCU_HIL/[0]:env_1/网络模型/CAN/VCU/OutputPort/GW_VCU_1/VCU_bReadyLightSts | VCU_HIL/[0]:env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts | ready灯     |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:25.853 | 2026-08-14 11:28:25.955 | 102 ms  |                                                                   | 100 ms  | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                   |                                                                          |            |
| Write                       | 2026-08-14 11:28:25.956 | 2026-08-14 11:28:25.964 | 8 ms    | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button         | 1       | 失败 |    | 步骤错误：写信号失败：VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button      | VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Gear_Button         | 挂D挡        |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:25.965 | 2026-08-14 11:28:26.068 | 103 ms  |                                                                   | 100 ms  | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                   |                                                                          |            |
| Write                       | 2026-08-14 11:28:26.068 | 2026-08-14 11:28:26.077 | 9 ms    | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 0       | 失败 |    | 步骤错误：写信号失败：VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc  | VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc     | 松刹车        |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:26.078 | 2026-08-14 11:28:26.180 | 102 ms  |                                                                   | 100 ms  | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                   |                                                                          |            |
| Write                       | 2026-08-14 11:28:26.180 | 2026-08-14 11:28:26.188 | 8 ms    | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc       | 100     | 失败 |    | 步骤错误：写信号失败：VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc    | VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/AccPedal_perc       | 给油         |
| Wait                        | 2026-08-14 11:28:26.189 | 2026-08-14 11:28:26.291 | 102 ms  |                                                                   | 100 ms  | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                   |                                                                          |            |

| 步骤名称                           | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                  | 信号源                                                                              | 注释 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read                           | 2026-08-14 11:28:26.292 | 2026-08-14 11:28:26.399 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait                           | 2026-08-14 11:28:26.400 | 2026-08-14 11:28:26.503 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| <input type="checkbox"/> While | 2026-08-14 11:28:26.503 | 2026-08-14 11:28:26.731 | 228 ms |                                                                                 |        | 成功 |    | Success                                                                                             |                                                                                  |    |
| Read                           | 2026-08-14 11:28:26.506 | 2026-08-14 11:28:26.614 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait                           | 2026-08-14 11:28:26.615 | 2026-08-14 11:28:26.717 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read                           | 2026-08-14 11:28:26.719 | 2026-08-14 11:28:26.827 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait                           | 2026-08-14 11:28:26.827 | 2026-08-14 11:28:26.930 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read                           | 2026-08-14 11:28:26.932 | 2026-08-14 11:28:27.040 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait                           | 2026-08-14 11:28:27.040 | 2026-08-14 11:28:27.143 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read                           | 2026-08-14 11:28:27.145 | 2026-08-14 11:28:27.253 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait                           | 2026-08-14 11:28:27.253 | 2026-08-14 11:28:27.356 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read                           | 2026-08-14 11:28:27.357 | 2026-08-14 11:28:27.464 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait                           | 2026-08-14 11:28:27.465 | 2026-08-14 11:28:27.568 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                      | 信号源                                                                              | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 11:28:27.570 | 2026-08-14 11:28:27.678 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:27.678 | 2026-08-14 11:28:27.781 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:27.783 | 2026-08-14 11:28:27.891 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:27.892 | 2026-08-14 11:28:27.995 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:27.997 | 2026-08-14 11:28:28.105 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:28.106 | 2026-08-14 11:28:28.208 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:28.210 | 2026-08-14 11:28:28.318 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:28.319 | 2026-08-14 11:28:28.421 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:28.423 | 2026-08-14 11:28:28.531 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:28.532 | 2026-08-14 11:28:28.634 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:28.636 | 2026-08-14 11:28:28.744 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:28.744 | 2026-08-14 11:28:28.848 | 104 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                  | 信号源                                                                              | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 11:28:28.849 | 2026-08-14 11:28:28.957 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:28.958 | 2026-08-14 11:28:29.061 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:29.063 | 2026-08-14 11:28:29.172 | 109 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:29.172 | 2026-08-14 11:28:29.275 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:29.277 | 2026-08-14 11:28:29.385 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:29.385 | 2026-08-14 11:28:29.489 | 104 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:29.490 | 2026-08-14 11:28:29.598 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:29.598 | 2026-08-14 11:28:29.701 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:29.703 | 2026-08-14 11:28:29.810 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:29.810 | 2026-08-14 11:28:29.913 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:29.914 | 2026-08-14 11:28:30.021 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:30.022 | 2026-08-14 11:28:30.125 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                      |                                                                                  |    |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                      | 信号源                                                                              | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 11:28:30.127 | 2026-08-14 11:28:30.235 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:30.236 | 2026-08-14 11:28:30.338 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:30.340 | 2026-08-14 11:28:30.447 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:30.448 | 2026-08-14 11:28:30.551 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:30.553 | 2026-08-14 11:28:30.660 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:30.661 | 2026-08-14 11:28:30.763 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:30.765 | 2026-08-14 11:28:30.873 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:30.873 | 2026-08-14 11:28:30.976 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:30.977 | 2026-08-14 11:28:31.085 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:31.086 | 2026-08-14 11:28:31.189 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:31.191 | 2026-08-14 11:28:31.299 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:31.300 | 2026-08-14 11:28:31.403 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                      | 信号源                                                                              | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 11:28:31.404 | 2026-08-14 11:28:31.511 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:31.512 | 2026-08-14 11:28:31.615 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:31.617 | 2026-08-14 11:28:31.725 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:31.725 | 2026-08-14 11:28:31.828 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:31.830 | 2026-08-14 11:28:31.938 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:31.939 | 2026-08-14 11:28:32.041 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:32.043 | 2026-08-14 11:28:32.151 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:32.151 | 2026-08-14 11:28:32.254 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:32.256 | 2026-08-14 11:28:32.364 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:32.365 | 2026-08-14 11:28:32.467 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:32.469 | 2026-08-14 11:28:32.577 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:32.578 | 2026-08-14 11:28:32.681 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |



| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                      | 信号源                                                                              | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 11:28:32.683 | 2026-08-14 11:28:32.790 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:32.791 | 2026-08-14 11:28:32.894 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:32.896 | 2026-08-14 11:28:33.003 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:33.004 | 2026-08-14 11:28:33.106 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:33.108 | 2026-08-14 11:28:33.216 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:33.217 | 2026-08-14 11:28:33.319 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:33.321 | 2026-08-14 11:28:33.429 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:33.430 | 2026-08-14 11:28:33.533 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:33.535 | 2026-08-14 11:28:33.642 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:33.643 | 2026-08-14 11:28:33.745 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:33.747 | 2026-08-14 11:28:33.854 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:33.855 | 2026-08-14 11:28:33.958 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |

| 步骤名称 | 开始时间                    | 结束时间                    | 执行时间   | 名称                                                                              | 值      | 评估 | 期望 | 消息                                                                                                      | 信号源                                                                              | 注释 |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Read | 2026-08-14 11:28:33.959 | 2026-08-14 11:28:34.067 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:34.068 | 2026-08-14 11:28:34.171 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:34.173 | 2026-08-14 11:28:34.281 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:34.282 | 2026-08-14 11:28:34.385 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:34.386 | 2026-08-14 11:28:34.494 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:34.495 | 2026-08-14 11:28:34.597 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:34.599 | 2026-08-14 11:28:34.707 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:34.708 | 2026-08-14 11:28:34.811 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:34.812 | 2026-08-14 11:28:34.920 | 108 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:34.921 | 2026-08-14 11:28:35.024 | 103 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:35.026 | 2026-08-14 11:28:35.133 | 107 ms | [0]: env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed |        | 失败 |    | 步骤错误: 读信号失败<br>: VCU_HIL/[0]:env_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehicle1/Vehspeed | VCU_HIL/[0]: env_v_1/第三方模型/Veh_1/OutputPort/Veh_1/PlantModel/PlantModel/Vehspeed | 速度 |
| Wait | 2026-08-14 11:28:35.134 | 2026-08-14 11:28:35.236 | 102 ms |                                                                                 | 100 ms | 成功 |    | 执行成功,等待100.0ms                                                                                          |                                                                                  |    |
| Read | 2026-08-14 11:28:35.238 | 2026-08-14 11:28:35.343 | 105 ms |                                                                                 |        | 失败 |    | Terminal                                                                                                |                                                                                  |    |