


VCarEA 测试报告

2026-08-19

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01.hlt\Temp\TS-12-电压通道故障.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-19 15:48:00	2026-08-19 15:49:16	00:01:15.973	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
85	85	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

TS-12-电压通道故障

开始时间： 2026-08-19 15:48:01.335

结束时间： 2026-08-19 15:49:16.163

执行时间： 74828 ms

测试步骤： 85

通过步骤： 85

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
□ 上ready灯+速度达到80	2026-08-19 15:48:01.371	2026-08-19 15:48:05.280	3909 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-19 15:48:01.373	2026-08-19 15:48:01.623	250 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-19 15:48:01.623	2026-08-19 15:48:01.726	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:01.726	2026-08-19 15:48:01.833	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-0-关
Wait	2026-08-19 15:48:01.834	2026-08-19 15:48:01.937	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-19 15:48:01.937	2026-08-19 15:48:04.940	3003 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-19 15:48:04.940	2026-08-19 15:48:05.067	127 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-19 15:48:05.067	2026-08-19 15:48:05.170	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
□ 松刹车	2026-08-19 15:48:05.170	2026-08-19 15:48:05.279	109 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-19 15:48:05.171	2026-08-19 15:48:05.278	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
□ 电压故障	2026-08-19 15:48:05.280	2026-08-19 15:49:16.162	70882 ms			成功		执行成功		
□ 电池包电压	2026-08-19 15:48:05.288	2026-08-19 15:48:11.730	6442 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:48:05.289	2026-08-19 15:48:05.398	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 15:48:05.398	2026-08-19 15:48:05.505	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	
Wait	2026-08-19 15:48:05.505	2026-08-19 15:48:07.508	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:07.508	2026-08-19 15:48:07.615	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	-10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	
Wait	2026-08-19 15:48:07.615	2026-08-19 15:48:09.618	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:09.619	2026-08-19 15:48:09.726	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	
Wait	2026-08-19 15:48:09.726	2026-08-19 15:48:11.729	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
直流母线电压		2026-08-19 15:48:11.731	6440 ms			成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 15:48:11.732	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
		2026-08-19 15:48:11.840								
	Write	2026-08-19 15:48:11.840	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
		2026-08-19 15:48:11.947								
	Wait	2026-08-19 15:48:11.947	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	Write	2026-08-19 15:48:13.950	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	-10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
		2026-08-19 15:48:14.057								
	Wait	2026-08-19 15:48:14.057	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
		2026-08-19 15:48:16.060								

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 15:48:16.061	2026-08-19 15:48:16.168	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DC BusVoltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
Wait	2026-08-19 15:48:16.168	2026-08-19 15:48:18.170	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□ 电池电流	2026-08-19 15:48:18.171	2026-08-19 15:48:24.612	6441 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:48:18.173	2026-08-19 15:48:18.281	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	
Write	2026-08-19 15:48:18.281	2026-08-19 15:48:18.388	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	
Wait	2026-08-19 15:48:18.388	2026-08-19 15:48:20.391	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:20.391	2026-08-19 15:48:20.498	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	-10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	
Wait	2026-08-19 15:48:20.498	2026-08-19 15:48:22.501	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:22.501	2026-08-19 15:48:22.608	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DC BusVoltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
Wait	2026-08-19 15:48:22.609	2026-08-19 15:48:24.611	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□ 电压状态与量值矛盾	2026-08-19 15:48:24.612	2026-08-19 15:48:50.389	25777 ms			成功		执行成功		
□ BMS_UnderVoltageSts	2026-08-19 15:48:24.614	2026-08-19 15:48:31.057	6443 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-19 15:48:24.616	2026-08-19 15:48:24.724	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Write	2026-08-19 15:48:24.725	2026-08-19 15:48:24.831	106 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:24.831	2026-08-19 15:48:26.834	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:26.835	2026-08-19 15:48:26.942	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:26.942	2026-08-19 15:48:28.945	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:28.945	2026-08-19 15:48:29.052	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:29.053	2026-08-19 15:48:31.056	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
BMS_OverVoltageSts	2026-08-19 15:48:31.057	2026-08-19 15:48:37.500	6443 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:48:31.059	2026-08-19 15:48:31.167	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Write	2026-08-19 15:48:31.167	2026-08-19 15:48:31.274	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:31.274	2026-08-19 15:48:33.276	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 15:48:33.277	2026-08-19 15:48:33.384	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:33.385	2026-08-19 15:48:35.387	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:35.388	2026-08-19 15:48:35.495	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:35.496	2026-08-19 15:48:37.499	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
BMS_CellOverVoltageSts		2026-08-19 15:48:37.500	6445 ms			成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 15:48:37.502	2026-08-19 15:48:37.610	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	0.0	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Write	2026-08-19 15:48:37.610	2026-08-19 15:48:37.718	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	1	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Wait	2026-08-19 15:48:37.718	2026-08-19 15:48:39.722	2004 ms		2000 ms	成功	执行成功,等待2000.0ms		
	Write	2026-08-19 15:48:39.722	2026-08-19 15:48:39.829	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	2	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Wait	2026-08-19 15:48:39.830	2026-08-19 15:48:41.833	2003 ms		2000 ms	成功	执行成功,等待2000.0ms		
	Write	2026-08-19 15:48:41.834	2026-08-19 15:48:41.941	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	0.0	成功	执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Wait	2026-08-19 15:48:41.941	2026-08-19 15:48:43.944	2003 ms		2000 ms	成功	执行成功,等待2000.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
BMS_CellUnderVoltageSts	2026-08-19 15:48:43.946	2026-08-19 15:48:50.388	6442 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:48:43.947	2026-08-19 15:48:44.055	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Write	2026-08-19 15:48:44.056	2026-08-19 15:48:44.163	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:44.163	2026-08-19 15:48:46.166	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:46.166	2026-08-19 15:48:46.273	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:46.274	2026-08-19 15:48:48.277	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:48.277	2026-08-19 15:48:48.384	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:48:48.384	2026-08-19 15:48:50.387	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
电流过流状态矛盾	2026-08-19 15:48:50.389	2026-08-19 15:49:16.161	25772 ms			成功		执行成功		
BMS_CurrSampleErr	2026-08-19 15:48:50.392	2026-08-19 15:48:56.832	6440 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:48:50.393	2026-08-19 15:48:50.501	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	
Write	2026-08-19 15:48:50.501	2026-08-19 15:48:50.607	106 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-19 15:48:50.608	2026-08-19 15:48:52.611	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:52.611	2026-08-19 15:48:52.719	108 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	
Wait	2026-08-19 15:48:52.719	2026-08-19 15:48:54.721	2002 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:54.722	2026-08-19 15:48:54.829	107 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	
Wait	2026-08-19 15:48:54.829	2026-08-19 15:48:56.832	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
☐ BMS_Currsensor_CommErr	2026-08-19 15:48:56.833	2026-08-19 15:49:03.275	6442 ms					成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:48:56.835	2026-08-19 15:48:56.943	108 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	
Write	2026-08-19 15:48:56.943	2026-08-19 15:48:57.050	107 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	
Wait	2026-08-19 15:48:57.050	2026-08-19 15:48:59.053	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:48:59.053	2026-08-19 15:48:59.160	107 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	
Wait	2026-08-19 15:48:59.161	2026-08-19 15:49:01.163	2002 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:49:01.163	2026-08-19 15:49:01.270	107 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-19 15:49:01.271	2026-08-19 15:49:03.274	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
☐ BMS_OverCurrtSts	2026-08-19 15:49:03.275	2026-08-19 15:49:09.718	6443 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:49:03.277	2026-08-19 15:49:03.385	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Write	2026-08-19 15:49:03.385	2026-08-19 15:49:03.492	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Wait	2026-08-19 15:49:03.492	2026-08-19 15:49:05.495	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:49:05.495	2026-08-19 15:49:05.603	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Wait	2026-08-19 15:49:05.603	2026-08-19 15:49:07.606	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:49:07.607	2026-08-19 15:49:07.714	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Wait	2026-08-19 15:49:07.714	2026-08-19 15:49:09.717	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
☐ BMS_OverChgCurrSts	2026-08-19 15:49:09.718	2026-08-19 15:49:16.160	6442 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:49:09.720	2026-08-19 15:49:09.828	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	
Write	2026-08-19 15:49:09.828	2026-08-19 15:49:09.935	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-19 15:49:09.936	2026-08-19 15:49:11.939	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:49:11.939	2026-08-19 15:49:12.046	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	
Wait	2026-08-19 15:49:12.046	2026-08-19 15:49:14.049	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:49:14.049	2026-08-19 15:49:14.157	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	
Wait	2026-08-19 15:49:14.157	2026-08-19 15:49:16.159	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		