


VCarEA 测试报告

2026-08-19

报告概览


项目路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01		
测试名称	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01Cases\TS-12-电压通道故障.case		
测试配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestConfiguration_VCU_HIL.tcf		
测试台配置路径	D:\SCHOOL\6. 2026-Summer\Week_1\Project\EA_program\test01\Configurations\TestbenchConfiguration_VCU_HIL.tbf		
开始时间	结束时间	执行时间	
2026-08-19 15:51:24	2026-08-19 15:52:41	00:01:16.462	
测试步骤	通过步骤	失败步骤	
85	85	0	
测试用例	通过用例	失败用例	
1	1	0	

测试用例评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

测试步骤评估统计



通过：100.0000%
失败：0.0000%

TS-12-电压通道故障

开始时间： 2026-08-19 15:51:25.937

结束时间： 2026-08-19 15:52:40.879

执行时间： 74942 ms

测试步骤： 85

通过步骤： 85

失败步骤： 0

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
□ 上ready灯+速度达到80	2026-08-19 15:51:25.979	2026-08-19 15:51:29.968	3989 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-19 15:51:25.982	2026-08-19 15:51:26.228	246 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	100	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
Wait	2026-08-19 15:51:26.228	2026-08-19 15:51:26.331	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:26.332	2026-08-19 15:51:26.439	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/Key	拧钥匙 1-0-关
Wait	2026-08-19 15:51:26.439	2026-08-19 15:51:26.542	103 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
Wait	2026-08-19 15:51:26.542	2026-08-19 15:51:29.626	3084 ms		3000 ms	成功		执行成功,等待3000.0ms		
Read	2026-08-19 15:51:29.626	2026-08-19 15:51:29.753	127 ms	[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	1.0	成功	==1	评估成功	VCU_HIL/[0]: env_1/网络模型/CAN/VCU/RxMsg/GW_VCU_1 (0x403)/VCU_bReadyLightSts	ready灯
Wait	2026-08-19 15:51:29.754	2026-08-19 15:51:29.856	102 ms		100 ms	成功		执行成功,等待100.0ms		
□ 松刹车	2026-08-19 15:51:29.856	2026-08-19 15:51:29.967	111 ms			成功		执行成功		
Write	2026-08-19 15:51:29.858	2026-08-19 15:51:29.966	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/Driver/BrakePedal_perc	制动踏板 0-100
□ 电压故障	2026-08-19 15:51:29.968	2026-08-19 15:52:40.878	70910 ms			成功		执行成功		
□ 电池包电压	2026-08-19 15:51:29.976	2026-08-19 15:51:36.420	6444 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:51:29.977	2026-08-19 15:51:30.086	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 15:51:30.086	2026-08-19 15:51:30.193	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	
Wait	2026-08-19 15:51:30.193	2026-08-19 15:51:32.197	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:32.197	2026-08-19 15:51:32.305	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	-10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	
Wait	2026-08-19 15:51:32.305	2026-08-19 15:51:34.307	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:34.308	2026-08-19 15:51:34.416	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BattVolt	
Wait	2026-08-19 15:51:34.416	2026-08-19 15:51:36.419	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
直流母线电压		2026-08-19 15:51:36.420	6443 ms			成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 15:51:36.422	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
	Write	2026-08-19 15:51:36.530	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
	Wait	2026-08-19 15:51:36.637	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	Write	2026-08-19 15:51:38.641	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	-10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
		2026-08-19 15:51:38.748								
	Wait	2026-08-19 15:51:38.749	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
		2026-08-19 15:51:40.751								

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 15:51:40.752	2026-08-19 15:51:40.859	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DC BusVoltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
Wait	2026-08-19 15:51:40.859	2026-08-19 15:51:42.862	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□ 电池电流	2026-08-19 15:51:42.863	2026-08-19 15:51:49.308	6445 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:51:42.865	2026-08-19 15:51:42.973	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	
Write	2026-08-19 15:51:42.973	2026-08-19 15:51:43.080	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	
Wait	2026-08-19 15:51:43.080	2026-08-19 15:51:45.084	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:45.084	2026-08-19 15:51:45.192	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	-10	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_BatteryCurrent	
Wait	2026-08-19 15:51:45.192	2026-08-19 15:51:47.195	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:47.195	2026-08-19 15:51:47.303	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DC BusVoltage	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_3/BMS_DCBusVoltage	
Wait	2026-08-19 15:51:47.303	2026-08-19 15:51:49.307	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
□ 电压状态与量值矛盾	2026-08-19 15:51:49.309	2026-08-19 15:52:15.091	25782 ms			成功		执行成功		
□ BMS_UnderVoltageSts	2026-08-19 15:51:49.311	2026-08-19 15:51:55.754	6443 ms			成功		执行成功		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Read	2026-08-19 15:51:49.312	2026-08-19 15:51:49.421	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Write	2026-08-19 15:51:49.421	2026-08-19 15:51:49.528	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:51:49.528	2026-08-19 15:51:51.530	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:51.531	2026-08-19 15:51:51.638	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:51:51.638	2026-08-19 15:51:53.641	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:51:53.641	2026-08-19 15:51:53.750	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_UnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:51:53.750	2026-08-19 15:51:55.753	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
BMS_OverVoltageSts	2026-08-19 15:51:55.754	2026-08-19 15:52:02.200	6446 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:51:55.756	2026-08-19 15:51:55.865	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Write	2026-08-19 15:51:55.865	2026-08-19 15:51:55.972	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:51:55.972	2026-08-19 15:51:57.975	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Write	2026-08-19 15:51:57.975	2026-08-19 15:51:58.083	2026-08-19 15:51:58.083	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:51:58.083	2026-08-19 15:52:00.087	2026-08-19 15:52:00.087	2004 ms			2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:00.087	2026-08-19 15:52:00.196	2026-08-19 15:52:00.196	109 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:52:00.196	2026-08-19 15:52:02.200	2026-08-19 15:52:02.200	2004 ms			2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
BMS_CellOverVoltageSts		2026-08-19 15:52:02.201	2026-08-19 15:52:08.645	6444 ms				成功		执行成功		
	Read	2026-08-19 15:52:02.203	2026-08-19 15:52:02.311	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Write	2026-08-19 15:52:02.312	2026-08-19 15:52:02.418	106 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Wait	2026-08-19 15:52:02.418	2026-08-19 15:52:04.421	2003 ms			2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	Write	2026-08-19 15:52:04.421	2026-08-19 15:52:04.530	109 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Wait	2026-08-19 15:52:04.530	2026-08-19 15:52:06.533	2003 ms			2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
	Write	2026-08-19 15:52:06.533	2026-08-19 15:52:06.641	108 ms		[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellOverVoltageSts	
	Wait	2026-08-19 15:52:06.641	2026-08-19 15:52:08.644	2003 ms			2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
BMS_CellUnderVoltageSts	2026-08-19 15:52:08.645	2026-08-19 15:52:15.089	6444 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:52:08.647	2026-08-19 15:52:08.754	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Write	2026-08-19 15:52:08.755	2026-08-19 15:52:08.862	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:52:08.862	2026-08-19 15:52:10.865	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:10.866	2026-08-19 15:52:10.973	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:52:10.973	2026-08-19 15:52:12.976	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:12.977	2026-08-19 15:52:13.084	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CellUnderVoltageSts	
Wait	2026-08-19 15:52:13.085	2026-08-19 15:52:15.088	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
电流过流状态矛盾	2026-08-19 15:52:15.091	2026-08-19 15:52:40.877	25786 ms			成功		执行成功		
BMS_CurrSampleErr	2026-08-19 15:52:15.093	2026-08-19 15:52:21.537	6444 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:52:15.096	2026-08-19 15:52:15.205	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	
Write	2026-08-19 15:52:15.205	2026-08-19 15:52:15.312	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-19 15:52:15.313	2026-08-19 15:52:17.316	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:17.316	2026-08-19 15:52:17.423	107 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	
Wait	2026-08-19 15:52:17.423	2026-08-19 15:52:19.426	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:19.427	2026-08-19 15:52:19.534	107 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_CurrSampleErr	
Wait	2026-08-19 15:52:19.534	2026-08-19 15:52:21.537	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
☐ BMS_Currsensor_CommErr	2026-08-19 15:52:21.538	2026-08-19 15:52:27.985	6447 ms					成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:52:21.540	2026-08-19 15:52:21.648	108 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	
Write	2026-08-19 15:52:21.648	2026-08-19 15:52:21.756	108 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	
Wait	2026-08-19 15:52:21.756	2026-08-19 15:52:23.760	2004 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:23.761	2026-08-19 15:52:23.869	108 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	
Wait	2026-08-19 15:52:23.869	2026-08-19 15:52:25.872	2003 ms				2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:25.873	2026-08-19 15:52:25.981	108 ms			[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_Currsensor_CommErr	

步骤名称	开始时间	结束时间	执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-19 15:52:25.981	2026-08-19 15:52:27.984	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
BMS_OverCurrtSts	2026-08-19 15:52:27.986	2026-08-19 15:52:34.430	6444 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:52:27.988	2026-08-19 15:52:28.096	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Write	2026-08-19 15:52:28.096	2026-08-19 15:52:28.204	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Wait	2026-08-19 15:52:28.204	2026-08-19 15:52:30.206	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:30.207	2026-08-19 15:52:30.315	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Wait	2026-08-19 15:52:30.315	2026-08-19 15:52:32.318	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19 15:52:32.318	2026-08-19 15:52:32.426	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverCurrtSts	
Wait	2026-08-19 15:52:32.427	2026-08-19 15:52:34.429	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
BMS_OverChgCurrSts	2026-08-19 15:52:34.431	2026-08-19 15:52:40.876	6445 ms			成功		执行成功		
Read	2026-08-19 15:52:34.432	2026-08-19 15:52:34.540	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	
Write	2026-08-19 15:52:34.540	2026-08-19 15:52:34.648	108 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	1	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	

步骤名称	开始时间		结束时间		执行时间	名称	值	评估	期望	消息	信号源	注释
Wait	2026-08-19	15:52:34.648	2026-08-19	15:52:36.652	2004 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19	15:52:36.653	2026-08-19	15:52:36.762	109 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	2	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	
Wait	2026-08-19	15:52:36.762	2026-08-19	15:52:38.765	2003 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		
Write	2026-08-19	15:52:38.765	2026-08-19	15:52:38.872	107 ms	[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	0.0	成功		执行成功	VCU_HIL/[0]: env_1/第三方模型/Veh_1/InputPort/Veh_1/FromVCU/CAN/VCU_Body/GW_BMS_7/BMS_OverChgCurrSts	
Wait	2026-08-19	15:52:38.873	2026-08-19	15:52:40.875	2002 ms		2000 ms	成功		执行成功,等待2000.0ms		