(a)

$c_0/c_{\mathrm{ref}} = 0.04$

$\lvert\varepsilon_0\rvert$ (%) \ T (K)	450	500	550	600
8	6.007	5.459	5.030	4.684
7	4.764	4.386	4.086	3.843
6	3.790	3.534	3.328	3.159
5	3.023	2.853	2.715	2.601

$c_0/c_{\mathrm{ref}} = 1.00$

$\lvert\varepsilon_0\rvert$ (%) \ T (K)	450	500	550	600
8	1.421	1.395	1.374	1.355
7	1.360	1.338	1.320	1.305
6	1.301	1.284	1.269	1.256
5	1.245	1.231	1.220	1.209

(b)

$\lvert\varepsilon_0\rvert = 5\%$

T (K) \ c_0/c_{ref}	0.04	0.16	0.40	1.00
600	2.601	1.609	1.351	1.209
550	2.715	1.644	1.369	1.220
500	2.853	1.684	1.390	1.231
450	3.023	1.733	1.415	1.245

$\lvert\varepsilon_0\rvert = 8\%$

T (K) \ c_0/c_{ref}	0.04	0.16	0.40	1.00
600	4.684	2.145	1.618	1.355
550	5.030	2.219	1.653	1.374
500	5.459	2.308	1.695	1.395
450	6.007	2.416	1.744	1.421

(c)

$T = 450\ \mathrm{K}$

$\lvert\varepsilon_0\rvert$ (%) \ c_0/c_{ref}	0.04	0.16	0.40	1.00
8	6.007	2.416	1.744	1.421
7	4.764	2.162	1.626	1.360
6	3.790	1.935	1.517	1.301
5	3.023	1.733	1.415	1.245

$T = 600\ \mathrm{K}$

$\lvert\varepsilon_0\rvert$ (%) \ c_0/c_{ref}	0.04	0.16	0.40	1.00
8	4.684	2.145	1.618	1.355
7	3.843	1.948	1.524	1.305
6	3.159	1.771	1.434	1.256
5	2.601	1.609	1.351	1.209

1.21 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

$c(0)/c(L)$