iLaserPRO 案例教程三：手把手带你了解“所画即所得”

成品展示：




准备素材：


文件	马克笔；A4 纸
耗材	3mm 椴木板

第一步：通过所画图案获得相应的矢量


1.用马克笔把图形画在 A4 纸上



2.把 A4 纸放入 iLaserPRO 内




3.打开 MaxmakeLAB，打开设备下方的“设置”按钮，把相机选择为“ilaser PRO Camera”，选择好后关闭窗口，然后点击“刷新”。待左侧画布出现相机拍摄图片后，点击“背景矢量化”。






4.弹出“图像矢量化”对话框后把“阈值”调至合适的数值直至出现相应的矢量图形即可。



5.点击“确定”就会获得相应的矢量图形了。调整位置、大小，右键解组并删除不需要的部分。




PS：或者在进行矢量提取的时候，用鼠标框选索要提取矢量的部分即可。

第二步：前加工准备

1、置入耗材


首先我们把要用到的耗材 (3mm 亚克力或者其他 3mm 耗材也可代替) 平放在 iLaserPRO 内。

（我们将耗材放置在设备加工平台中间位置处，一定在介于设备两侧光电传感器之间！）



2、选择相机

点击设备连接下方的设置按钮，并把“相机”选择为“USB Video Device”或者“ilaserPRO Camera” 。选择好后关闭窗口即可。




3、拍照捕捉画面

在选择摄像头后，点击 “刷新画布”，便可以得到 iLaserPRO 相机捕捉的内置耗材画面了。



4、对焦

确保耗材放置在两侧光电传感器之间




接着点击右侧的对焦按钮，设备即可自动完成对焦。




第三步：给矢量设置参数

1. 调整尺寸


选中矢量，然后在上方弹出的快捷栏内修改图形的宽（W）高（H）值。在这里我们把宽设置为 100mm，锁定比例打开，高自动变为 84.44mm。






2. 给矢量添加加工参数

在“图层”窗口里双击矢量所在的黑色层，弹出加工设置窗口，然后点击材料按钮打开“材料参数库”，选择椴木板——3mm——填充雕刻即可，然后点击右侧“应用到层”。该矢量图形的加工参数就被设置完毕了。




3. 定义加工位置：

加工文件在 MaxmakeLAB 相机所捕捉耗材图片上的位置，就是加工的范围。所以如果要对加工范围进行调整，我们用选择工具选择加工文件，然后把加工文件拖动到捕捉的内置耗材画面的相应位置上。



第三步：开始加工

在软件右下角点击加工预览，弹出的窗口中点击“开始加工”按钮，iLaserPRO 就会自动开始工作。



附录：

一：“所画即所得”的注意事项

在我们自己动手“画”的时候，要注意对工具的选择要求。

笔：最好使用马克笔、水彩笔、漆笔等口径比较粗的笔。


纸：纸的选取要求就是干净整洁。

二：线条雕刻和填充的区别。

我们对矢量的加工方式除了线条切割，还有线条雕刻和填充雕刻两种。那么它们有什么区别，我们在制作加工文件的时候怎样去选择呢？

线条雕刻：把需要加工的矢量沿着矢量路径雕刻出来。

填充雕刻：扫描雕刻相连矢量之间所形成的的区域。


矢量雕刻
矢量区域清除