marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第六课

手绘勋章的制作




激 光 初 阶 课 程
PRIMARY COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机所画即所得的功能，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 使用激光切割机制作自己的



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm椴木板一张
- 勾线笔一支

二、头脑风暴




勋章一般是由政府、王室或国际组织颁授于个别人士或团体的荣誉证章，目的是为了表扬和彰显受勋者对社会、民族、国家和人类的贡献，包括在运动、军事、科学、学术上或其他重大和特殊功勋或成就。对受勋者而言，是一种荣誉的象征。另外也有祈祷奖章穿戴以表示其宗教信仰。

教师导语：个人勋章是写有个人姓名或者功绩的一枚章，今天通过手动绘制图案或者签名来制作一枚个人勋章。

三、图元设计与制作

文件导入




- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件


- 在电脑中，我们选择个人勋章.lbrn导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



矢量寻边



提取文字后，删除剩余部分


以下前处理是了解如何通过软件制作一个笔筒的底部的槽口


- 在白纸上写上名字，比如小明两个字，并将纸张送进机器中去。
- 点击“更新覆盖图片”按钮，然后点击“矢量寻边”按钮，此时我们可以将小明两个字提取出来。
- 将提取出来的文字整理后并删除其他剩余部分
- 将提取出的小明缩放到合适大小以后放入勋章内。



三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置





- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）


- 选择文字部分，将其更换一种颜色（比如红色色）
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量区域清除-应用到层。**
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 查看切割参数，并将切割层（黑色），移动至最下方加工。

- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。



三、图元设计与制作


布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工


- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮


  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。


1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。





- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将雕刻个人勋章摆放好。
- 可以给雕刻完的效果根据实际情况来给他们上色。
- 个性化定制的方式一定有更多的可能性，用画笔实现吧



五、课后思考

- 不仅仅是名字，也可以绘制更多其他的样式内容，来试着用画笔实现你的创意吧。（比如画个钢铁人）
- 在绘制过程中，用粗一些的黑笔在白纸上绘画，能有更好的效果。

