marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第八课

激光画作定制




激 光 初 阶 课 程
PRIMARY COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机雕刻图片的功能，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 使用激光切割机制作自己的画框



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm椴木板一张
- 双面胶

二、头脑风暴




绘画到激光作画

传统的绘画作品往往是通过画笔实现的，有简笔画、素描、国画、水粉水彩画等等。而激光作画是将激光作为一根精细的画笔，将已经有的图片精细的绘制成一幅栩栩如生的画作，用激光画的画更加精确，与提供的素材几乎完全一致。

教师导语：激光作画是一种作画的新的方法，好的图片将会有好的激光雕刻效果，在操作激光实现作画的时候，也要注意激光设置方法，避免过多无用的元素进入到雕刻环境，影响画面效果。

三、图元设计与制作

文件导入





- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

- 在电脑中，我们选择激光画.lbrn导入。

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置







- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）

- 选择文字部分，将其更换一个图层（比如红色）
- 选择图像部分，将其更换一个图层（比如蓝色）
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 点击蓝色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-图片雕刻-应用到层。**

切割雕刻参数设置






- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 查看切割参数，并将切割层（黑色），移动至最下方加工。
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作


布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工


- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮


  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。


1



2




3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。





- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的激光画取下
- 用双面胶粘贴在一起。



五、课后思考

- 图片的雕刻需要图片本身质量，分辨率越高，对比度越高的相片将会有更好的雕刻效果。
- 图层的设置要时刻注意，图片和矢量雕刻的文件要先做完，再来实现切割。否则先切割后雕刻可能会影响雕刻效果。
- 用U盘保存一些平时的生活照来iLaser上来雕刻吧

