從事原木卸料作業發生倒塌致死災害

一、 行業分類:木製家具製造業(C3211)

二、 災害類型(分類號碼):物體倒塌、崩塌(5)


三、 媒介物: 木材 (522)

四、 罹災情形:死亡1人。

五、 災害發生經過:

據現場目擊人員毛〇〇稱述:災害發生當日(110年11月19日)16時許張〇〇駕駛貨車運送原木至〇〇企業社工廠門口,並將將車斗上原木綁繩全部拆除,後由毛〇〇駕駛堆高機卸載原木,陸續卸載至第7支原木時,罹災者吳〇〇爬上貨車車斗,幫忙看堆高機貨叉叉入位置以協助原木卸載作業,於毛〇〇駕駛堆高機搬運原木進工廠時,貨車司機張〇〇便駕駛貨車往前移動調整貨車停放位置讓堆高機得以由貨車後方空間進入工廠,於貨車移動時罹災者不慎自站立貨車車斗之原木上跌落地面,隨後又被從貨車上滾落之原木砸中,毛〇〇立即撥打119求救,將罹災者送至花蓮慈濟醫院急救,惟仍不治死亡。





照片1 災害現場照片,罹災者站在貨車車斗第2層原木上(距地面高度約2.3公尺,超過護欄高度約30公分),後於貨車往前移動時,罹災者不慎自車斗右側跌落至地面,隨後遭從車斗上越過車斗護欄向右側滾落之原木(距地面高度約2.6公尺,超過護欄高度約60公分)砸中。