從事配電盤配線作業發生感電災害致死重大職業災害

(110)1100000720

一、行業分類:機電、電信及電路設備安裝業(4331)

二、災害類型(分類號碼):感電(13)

三、災害媒介物(分類號碼):電力設備(352)

四、罹災情形:死亡1人

五、發生經過:

109年9月6日邱○○僱用罹災者劉○○一起至大雪山工作,當日工作內容為配電盤二次側到小木屋間的拉線、配線作業,14時許罹災者劉○○在配電盤前做拉線工作,邱○○在配電室北側要配污水處理廠的電,14時25分許突然聽到罹災者劉○○「啊」一聲,發現罹災者劉○○已經在他工作的南側配電盤前倒地昏迷,疑似是罹災者劉時仁右手不慎觸碰到無熔絲開關之金屬裸露端子(無熔絲開關當時有帶電),左手觸碰配電盤金屬外殼而導致感電,後經救護車送往東勢區農會附設農民醫院急救,仍於當日17時11分宣告不治死亡。

