個案演練分析參考表格 中區 7組

重要提醒:本分析表格提供參與演練夥伴使用,係基於提供案例的有限資訊,並結合事故調查的專業方法論進行。一場實際、完整的事故調查,需要更詳盡的現場勘查、人員訪談與物證檢驗來支持所有結論。

演練案例 (墜落案 3):

一、行業種類:機電、電信及電路設備安裝業(4331)


二、災害類型:墜落、滾落(01)

三、媒介物:工作臺(416)

四、罹災情形:死亡1人。

一. 事件成因分析圖 (ECFC)

此圖將事故發生的事件及相關條件按時間順序,由左至右呈現,以視覺化方式釐清 因果關係。



二. 時間序列表


以表格形式記錄事故發生的先後順序和相關條件,為後續分析奠定基礎。

日期/時間	事件描述	事實/	主(P)/次	相關條件1	相關條件 2
		推斷	(S)事件	(直接條件)	(條件1的前
					提)
113/09/20	受指派更換	事實	Р	作業高度	空間受限、到
09:00	5.96m 高燈			高、地點為梯	達設備需規
	具			間	劃
113/09/20	登上 3.4m	事實	Р	施工架高度	未規劃足夠
09:02	施工架平台			不足	高度之合格
					作業架/升降
					平台
113/09/20	在平台上豎	事實	Р	梯 + 架疊高	許可/工作安
09:05	立單邊靠牆			屬錯誤作業	全分析 JSA 未

	10 エレン			`_	++ = +- /+ /
	移動梯			法	落實、設備選
					型未審
113/09/20	同仁徒手支	事實	S	臨時補救、非	現場監督未
09:08	撐施工架求			工程控制	即時停工與
	穩定				矯正
113/09/20	上爬過程梯	事實	Р	梯未固定、重	缺乏固定連
09:12	與架不穩倒			心偏移	結與防傾設
	塌				計
113/09/20	連人帶梯自	事實	Р	無連續受保	未規劃臨時
09:12	施工架墜落			護(無掛點/	生命線或固
				未繫掛)	定掛點
113/09/20	頭部撞擊扶	事實	Р	二次防護不	防墜工程設
09:12	手/地面重傷			足(護欄/網/	計不足
				緩衝)	
113/09/20	送醫不治	事實	Р	重度創傷	初期防墜失
12:03					效導致高能
					量撞擊

三. 為何樹分析 (Why-Tree)

本分析從最終的傷害事件開始,透過不斷追問「為什麼」來探究事件的根本原因。



四. 屏障分析 (Barrier Analysis)

本分析旨在識別應有但失效、缺失或不足的屏障,導致危害接觸到目標。

• 危害:高處墜落能量(重力位能) 目標:作業人員(頭部/軀幹/四肢)

屏障類	屏障	屏障表現(事	失效原因	對事故的影響
型		故時狀態)		
物理	合適到達設備(升降平	缺失	設備選型與預	迫使以「梯+架」
	台/足高合格架)		先規劃不足	拼湊升高・導致不
				穩
物理	施工架完整防護(全周	不足/無效	現場設計與配	發生傾倒/失足時
	護欄、踢腳板、安全網)		置不足	無二次攔截
物理	固定掛點/臨時生命線	缺失	未設計/未安	未能建立連續受保
			裝	護・墜落風險暴露
物理	個人防護具 (全身式安	未使用/未繋	未規劃掛點/	失去個人層級最後
	全帶/雙鉤繫掛)	掛	缺訓/監督不	一道防線
			足	
行政管	高處作業工作許可(含	未執行/流於	無制度或未落	錯誤作業法未被過
理	工作安全分析 JSA)	形式	實稽核	濾與制止
行政管	監工即時停工與矯正權	未行使	監督效能不足	危險行為持續到事
理			/權責不清	故發生
行政管	承攬商管制 (設備與防	不足	前置審查與驗	危險作法與設備缺
理	墜方案審查)		證不嚴	陷帶入現場
管理/	教育訓練 (禁止錯誤組	不足	訓練內容/頻	人員採臨時補救心
組織	合、連續受保護)		率與實作驗證	態、低風險感知
			不足	
管理/	安全文化(零容忍墜落)	薄弱	進度壓力/妥	危險捷徑被默許,
組織			協文化	偏離工程控制

五. 變更分析 (Change Analysis)

本分析比較「事故狀況」與一個「理想的無事故狀況」,以識別導致事故的關鍵差異。

因素	事故狀況	先前、理想或未	差異(變更)	效果評估 (此差
(Factor)		發生事故狀況		異對事故的影響)
		(比較基準)		
到達設備	施工架不足高 +	升降平台或足夠	錯誤組合替代正	導致系統不穩、
	移動梯疊高	高度合格架	確設備	傾倒風險大增
防墜機制	無掛點/無生命	設計掛點、佈設	缺乏連續受保護	任何失足即為自
	線/未繫掛	臨時生命線、全		由墜落
		程繫掛		
二次防護	護欄/安全網不	完整二次防護	攔截與緩衝機制	墜落能量直接作
	足	(護欄、安全	缺位	用人體
		網、緩衝)		
許可/工	未執行或流於形	逐工審批、現場	審查關卡缺失	錯誤作法未被阻
作安全分	式	核驗與點檢		擋在源頭
析 JSA				
監督	徒手支撐未被制	即時停工、改正	權責與行使不足	危險持續至事故
	止			
承攬管理	未要求設備/防	方案審查與入場	管制缺失	不當方法導入
	墜方案	稽核		
訓練/文	以臨時補救求進	零容忍墜落、工	心態與價值觀偏	采捷徑,增加致
化	度	程優先	差	命風險

六. 人為失誤分析 (Human Failure Analysis)

本分析探討影響人員行為的深層次原因,而非僅歸咎於個人。

失誤類型	主要不安全行為/失誤	根本原因 (組織與系統層
		面)
技術性失誤	在狹窄梯間上爬/平衡控制	狹小空間與不穩組合提高操
(Skill-based errors)	不足	作難度;無掛點致操作負荷
		一
規則性錯誤	以「梯+架」疊高作業	規範未明確宣導/考核;許可
(Rule-based		與 JSA 未把關「禁止組合」
mistakes)		
知識性錯誤	誤判徒手支撐可「提高穩定	對力學/穩定性與防墜原理
(Knowledge-based	性」	認知不足;缺案例式實作訓
mistakes)		練
違規行為	未繫安全帶、未設掛點仍上	監督與稽核不足;文化容忍
(Violations)	爬	捷徑; 進度/便利性凌駕安全

七. 根本原因分析與矯正改善措施

本章節匯總前述六項分析的結果,旨在明確事故的直接原因與根本原因,並依據控制階層理論,提出能有效防止災害再次發生的系統性改善建議。

(一) 立即原因

- 不安全的狀況: 1. 施工架高度不足且防護不全(無完整護欄/二次防護)。
 - 2. 無掛點/生命線,現場未提供連續受保護條件。
- 不安全的行為: 1. 在施工架上疊加移動梯進行上爬作業。
 - 2. 未繫掛安全帶、以徒手支撐臨時補救。

(二) 根本原因

1. 設備與工程設計不足 2. 許可制度與監督失靈 3. 承攬管制與訓練不足

(三) 矯正改善措施建議

- 依據風險控制階層 (消除 > 取代 > 工程控制 > 管理控制 > 個人防護具)·提出以下矯正措施:
- 工程控制層面 (最優先):
 - 1. **到達設備取代**:全面以**高空工作車**或**足夠高度之高架作業架**取代「梯+架」;嚴禁任何組合疊高。
 - 2. 防墜系統:設置固定掛點/臨時水平生命線·制定動線與掛點配置圖·確保連續受保護。

3. 二次防護:完備護欄、安全網/緩衝措施;開口處設臨時邊緣防護。

管理控制層面:

- 1. 許可與工作安全分析 JSA: 高處作業一律工作許可; 關鍵欄位強制填列「到達設備型式、防墜方式與掛點位置」, 未達標不得開工。
- 2. 監工權責:建立即時停工制度;「徒手支撐/組合疊高=立即停工」。
- 3. **承攬管理**:投標/入場前提交**作業方法書與防墜方案**;現場**首件驗證**合格後 方可展開。
- **4. 稽核與行為觀察**:職安人員每周突擊稽核≥2次;缺失改善跟催(責任人/期限)

• 個人防護具:

- 1. 全身式安全带+雙鉤繫掛強制使用;無掛點=不得上人。
- 2. 加強上爬/狹窄空間作業之反墜/限位裝置配置。