從事鋼帶搖吊掛存放作業發生物體倒塌災害

核備文號:(112)1818418

一、行業分類:其他金屬加工處理業(2549)

二、災害類型:物體倒塌、崩塌(5)

三、媒介物:金屬材料(521)

四、罹災情形:死亡1人

五、發生經過:

(一)災害發生於民國112年11月10日13時45分許。

(二)災害發生當日,勞工吳00(以下簡稱吳員)係裁剪課副課長,平日負責操作鋼捲分條機將鋼捲分切成鋼帶捲,分條作業完成後再操作固定式起重機將鋼帶捲吊運至鋼帶捲存放區堆放。災害發生日,吳員8時開始上班至中午12時休息後,下午於13時繼續上班。至13時40分許,當吳員以遙控器操作吊升荷重20.3公噸固定式起重機將分條後重量約18.41公噸之鋼帶捲吊運至鋼帶捲存放區堆放時,發現遙控器無法操控固定式起重機,便詢問同事王00,王00告知可能是遙控器電池沒電需要更換電池後,吳員更換電池後又走回分條機處與陳00說話,之後便拿著遙控器返回鋼帶捲存放區第1存放列繼續作業;至13時45分許,勞工陳00發現吳員被倒塌之鋼帶捲壓在鋼帶捲存放區第1存放列位置,立即跑去告知王00,請求協助同去處理,當勞工王00走至鋼帶捲存放區時,發現吳員被倒塌之鋼帶捲壓住後頸部,王00即協同同事使用木棍將倒塌之鋼帶捲撑開,再將吳員移出,並請辦公室通報消防局派遣救護車將其送往枋寮醫療社團法人枋寮醫院急救,延至112年11月11日11時2分傷重死亡。。(按臺灣屏東地方檢察署相驗屍體證明書所載死亡時間為112年11月11日11時2分)。



照片1 | 勞工吳○○於工廠內鋼帶捲存放區工作場所發生物體倒塌災害。