從事鋼筋綁紮作業作業發生熱衰竭死亡災害

核備文號:1131608234

- 一、 行業分類 (分類號碼): 冷凍、空調及管道工程業 (4332)
- 二、 災害類型 (分類號碼): 與高溫、低溫之接觸 (11)
- 三、 災害媒介物 (分類號碼): 高低溫環境 (715)
- 四、罹災情形:死亡1人

五、災害發生經過:

- (一)災害發生於112年7月7日,桃園市,嘉○工程有限公司。
- (二)當日上午8時許,罹災者賴○○於戶外開始從事營造工程之鋼筋綁紮作 業,因天氣炎熱,於中午13時30分工作提早完成收工時表示身體不適, 回程於車內吹冷氣降溫,惟罹災者賴○○仍大量出汗,並全身出現抽筋 痙攣狀況,回至宿舍住處附近僅於陰涼處休息及飲水,直至傍晚被路人 發現倒臥於路邊,經送聯新國際醫院急救不治死亡,相驗屍體證明書所 載死亡原因:「甲、熱衰竭。乙、高溫環境。」

八、 現場示意圖或照片:



接照射之戶外工作場所。

觀測 時間 (時)	氣溫 (℃)	相對 溼度 (%)	一般條件下		陽光直接照射下	
			熱指數	風險 等級	熱指數	風險 等級
8	30.5	73	39.4	二級	52.9	三級
9	31.3	72	42.8	三級	55.1	四級
10	31.5	73	42.8	三級	55.1	四級
11	32	67	40.6	三級	54.4	四級
12	32.1	62	午休			
13	32.1	65	39.4	二級	52.9	三級
14	32.7	59	40.6	三級	54.4	四級

說明

參考中央氣象局觀測站資料及高氣溫戶外作業勞工熱危害 預防指引-熱指數表對照計算,當日罹災勞工受到陽光直接 照射之熱指數達三、四級高氣溫環境達 5 小時以上。