從事重氮鹽類過濾作業時發生過濾器爆炸災害致勞工死亡災害

核備文號:1131716362

一、行業種類:未分類其他化學品製造業(1990)

二、災害類型:爆炸(14)

三、媒介物:爆炸性物質(511,重氮鹽類)

四、罹災情形:死亡1人

五、災害發生經過:

113 年 9 月 11 日上午進行 PCONA 重氮鹽類第一次試產, 於下午 14 時許開始進行 PCONA 重氮鹽類過濾程序,因進行 PCONA 重氮鹽類反應後雜質較多,造成過濾過程中 PP 袋式過 濾器阻塞,於是副組長洪○○、黃○○、洪○○、楊○○及問 ○○等5人以白鐵勺子將過濾器內的雜質挖出,欲挖到可以將 瀘袋拿出來始進行瀘袋更換,惟直至 17 時許尚未處理到可將瀘 袋拿出的位置,又適逢休息時間,即先行休息吃飯,預計17時 30 分加班時,再由黃○○及罹災者周○○繼續處理,至113 年 9月11日17時33分許,罹災者周○○於休息過後獨自拿著新 的過濾袋重新返回重氮鹽類製程區的袋式過濾器處繼續進行工 作,惟該陰乾後之過濾雜質內含有重氮鹽析出物且暴露於常溫 下未能保持在5℃以下,致該重氮鹽析出物處於不穩定狀態, 周員又使用白鐵製的勺子挖袋式過濾器內過濾雜質時摩擦、敲 擊到析出之重氮鹽導致其分解爆炸,造成罹災者周○○全身多 處粉碎性骨折、化學藥劑中毒致呼吸衰竭、失血性休克致死 亡。

六、 災害原因分析:

(一)直接原因:罹災者周○○進行濾袋更換作業時,手持白鐵的勺子要將濾袋內雜質挖出,摩擦、敲擊到放置於室溫下且因乾燥而析出之重氮鹽導致其爆炸,造成全身多處粉碎性骨折、化學藥劑中毒致呼吸衰竭、失血性休克致死。

(二)間接原因:

不安全狀況:

- (1) 對於 PCONA 重氮鹽類爆炸性物質之處置之工作場所, 使用白鐵製的勺子挖過濾雜質時,摩擦、敲擊重氮鹽 析出物。
- (2) 使勞工處置 PCONA 重氮鹽危險物從事作業前,未確 認所使用物質之危險性,採取預防之必要措施。
- (3) 對於 PCONA 重氮鹽類化學製程所使用之原、物料及 其反應產物,未分析評估其危害及反應特性,並採取 必要措施。
- (三)基本原因:未落實 PCONA 重氮鹽類作業危害之辨識、評估及控制。

七、災害防止對策:

- (一)雇主對於危險物製造、處置之工作場所,為防止爆炸、火災,應依下列規定辦理:一、爆炸性物質,應遠離煙火、或有發火源之虞之物,並不得加熱、摩擦、衝擊。(職業安全衛生設施規則第184條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項)
- (二)雇主使勞工使用危險物從事作業前,應確認所使用物質之危險性,採取預防之必要措施。雇主對於化學製程所使用之原、物料及其反應產物,應分析評估其危害及反應特性,並採取必要措施。(職業安全衛生設施規則第184條之1暨職業安全衛生法第6條第1項)
- (三)雇主應依其事業單位之規模、性質,訂定職業安全衛生管理計畫,要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行;…。 (職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項)

八、現場照片:



說明:罹災者周○○被發現之位置。