案例 2-5 於廢水處理場慢混槽內發生硫化氫中毒造成 4 死 2 傷

行業別:印刷電路板製造業

災害媒介物:硫化氫

災害發生經過:

106年6月,因某電子廠廢水場後段化學處理之化學沉澱槽刮泥異常問題,將廢水場後段化學處理停止進水,並使用沉水泵抽出化學處理慢混槽內的水,晚間甲員進入化學處理慢混槽,疑因管帽掉入慢混槽內,為撿拾管帽不慎跌入槽內,乙員發現立即至廢水場中控室呼叫同仁協助,隨後丙員、丁員、戊員、己員趕至化學處理慢混槽上之平臺。

乙員及丙員為救援掉入慢混槽中之甲員,接續由槽內之移動梯進入慢混槽內, 因攪動槽內廢水,造成廢水中之硫化氫逸出,而吸入高濃度硫化氫後中毒昏迷倒下,丁員站在慢混槽上平臺見狀後,為搶救倒在慢混槽內之同仁,也由移動梯進入慢混槽內,亦吸入高濃度硫化氫而中毒倒在慢混槽內。

隨後戊員回到現場看見同仁皆倒於慢混槽內,亦爬移動梯下至慢混槽內搶救, 己員拿抽風管後再回到慢混槽時發現已經有 5 個人倒在慢混槽內。隨後由另外的 2 名員工配戴空氣呼吸器進入慢混槽內搶救罹災人員,因搶救困難未能救出罹災 者。消防隊救援人員到現場後將罹災者醫院急救,合計造成 4 死 2 傷。

