從事電焊作業發生感電致死災害

核備文號:1131819746

一、行業分類:其他專門營造業(4390)

二、災害類型:感電(13)


三、媒介物:電弧熔接(交流電焊機)(332)

四、罹災情形:死亡 1 人

五、發生經過:

(一)民國113年7月12日,屏東縣竹田鄉,包〇〇即豪〇企業社。

(二)根據包〇〇即豪〇企業社經營負責人何〇〇及勞工柯〇〇等相關人員所述,本次災害發生經過如下:本災害發生於 113 年 7 月 12 日 11 時 30 分許。災害發生當日 7 時 30 分許,包〇〇即豪〇企業社經營負責人何〇〇、勞工何〇〇、柯〇〇及罹災者何〇等 4 人抵達〇〇車體有限公司二廠,隨即開始準備消防系統放置平台鋼構所需之材料,11 時 24 分許何〇爬上離地面高度 410 公分 H型鋼上,跨坐在 H型鋼上以交流電焊機從事組立 H型鋼電焊作業,何〇〇、何〇〇及柯〇〇等 3 人則分散於何陽下方處從事 H型鋼加工及電焊等作業,11 時30 分許,柯〇〇聽到何〇喊叫了一聲「啊」,柯〇〇即抬頭查看發現何〇仰躺於所跨坐 H型鋼上方,何〇〇見狀立即將交流電焊機電源關閉並斷開電焊機接地,並請正於二廠與客戶簽約之〇〇車體有限公司經營負責人李〇〇通報119,救護車約 11 時 50 分到達後將罹災者何〇送往屏東國仁醫院急救,延至當日 12 時 50 分死亡。



模擬感電路徑,電源由電焊機正極電纜連結焊接炳夾住焊條,當焊條碰觸 人員身體後,因身體潮濕電流進入手臂後通過心臟,流經臀部至 II 型鋼流 到工廠鋼構,而回流到電焊機,黑線部分為電焊機電纜線路,虛線部分為 電流流經身體及廠房鋼構部分。