
## 從事拆除作業時發生物體倒塌災害致死災害

- 一、行業分類(含代碼):整地、基礎及結構工程業(4310)
- 二、災害類型(分類號碼): 倒塌、崩塌(5)
- 三、災害媒介物(分類號碼):未包裝貨物(集塵器)(612)
- 四、罹災情形:死亡1人
- 五、災害發生經過:
  - (一)民國111年9月18日,花蓮縣,劉○○
  - (二)罹災者黃○○於廠內進行切割作業,突然發生地震,同事吳 員趕緊出廠外,就看到罹災者黃○○遭集塵器壓住,倒臥於 地面上,吳員請停於附近之吊車協助搶救,搬移集塵器後, 緊急通知救護車,未等至救護車到來,吳員便直接開車送至 臺北榮民總醫院鳳林分院,後經搶救後仍宣告不治。

八、現場示意圖或



照片 4

傾斜示意圖(傾斜角  $2.862^{\circ}$ ), 高差 5 公分(6 公分-1 公分), 水 平距離 100 公分



照片 4 權災者遭集塵器倒塌壓至腹部示意圖。