Peter Catania

Cannobio, 14.12.2018

Lavori svolti

Orario	Lavoro svolto		
13:15 - 14:45	Eliminato i tool vecchi per lavorare con NXT, Immesso firmware all'EV3.		
15:00 - 16:30	Testato l'istallazione di lejos con Java 7 e 8 versione Embedded.		

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problema:

Non siamo riusciti ad installare il firmware lejos per EV3 a causa di un blocco continuo dell'installazione

/!\ Con alcune versioni della versione 8 di java non è possibile effettuare l'istallazione.

Soluzione:

Abbiamo creato una partizione da 4 GB su una microSD da 32 GB in FAT32, grazie a questo siamo riusciti a installare il firmware sulla partizione creata.

Punto della soluzione rispetto alla pianificazione

In orario

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Cominciare la riscrittura del codice fatto per NXT in EV3 e continuare lo sviluppo.

Modificare la documentazione in relazione al cambio di robot. Cominciare la guida di installazione del firmware per EV3.