
C_1
R_{fb_1}
Rin_1
U_{in_1}
$U_{OP_{1_{in}}} = 0$
OP_1
U_{out_1}
gnd_1