
gnd_3
C_3
R_{fb_3}
OP_3
Rin_3
U_{in_3}
$U_{OP_{3_{in}}} = 0$
U_{out_3}