


# MakerBot BANHMI



#### **Blink Led**

- Vào File->examples->Basics->Blink
- Tuy nhiên với esp32, LED\_BUILTIN là 1 hằn số chưa được khai báo nên ta phải khai báo LED\_BUILTIN, hoặc thay thế bằng số chân tương ứng
- Chân led của mạch makerbot là GPIO 13
  - #define LED\_BUILTIN 13

```
#define LED BUILTIN 13
// the setup function runs once whe
void setup() {
  // initialize digital pin LED BUI
  pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and
void loop() {
  digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
```

#### Điều khiển động cơ Servo và DC

Sử dụng thư viện Adafruit PCA9685:

- Link tải thư viện: <a href="https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library">https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library</a>
- Ví dụ mẫu điều khiển servo File->examples->Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library>servo
- Ví dụ PWM: File->examples->Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library->PWMtest
- Tài liệu tham khảo PWM: <a href="http://arduino.vn/reference/xung-pwm">http://arduino.vn/reference/xung-pwm</a>

#### Điều khiển động cơ Servo và DC

Khai báo thư viện

```
#include <Wire.h> //thư viện I2c của Arduino, do PCA9685 sử dụng chuẩn giao
tiếp i2c nên thư viện này bắt buộc phải khai báo
#include <Adafruit PWMServoDriver.h> // thư viện PCA9685
```

```
Khai báo biến của lớp
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
Hoặc
Adafruit_PWMServoDriver pwm1 = Adafruit_PWMServoDriver(0x70);
Adafruit_PWMServoDriver pwm2 = Adafruit_PWMServoDriver(0x71);
```


```
Khởi tạo trong hàm setup
pwm.begin(); //khởi tạo PCA9685
pwm.setOscillatorFrequency(27000000); // cài đặt tần số giao động
pwm.setPWMFreq(1600);// cài đặt tần số PWM
//tần số PWM được cài đặt từ 0-1600 HZ, tần số này được cài đặt tùy thuộc vào
nhu cầu xử dụng
Đối với servo tương tự, tần số PWM điều khiển là 50Hz
```

#### Điều khiển động cơ Servo và DC

Khởi tạo trong hàm setup

Wire.setClock(400000); // cài đặt tốc độ giao tiếp i2c ở tốc độ cao nhất(400 Mhz), hàm này có thể bỏ qua nếu gặp lỗi hoặc không có nhu cầu tử dụng I2c tốc độ cao

```
Hàm băm xung PWM
pwm.setPWM(kênh PWM,giá trị bật, giá trị tắt);
//kênh PWM, kênh đầu ra có thế xem hình ở đầu slide và điền vào số kênh muốn
điều khiển
//giá trị bật, tắt chạy từ 0-4095 (2^12)
//giá trị bật quyết định tốc độ của động cơ, giá trị tắt = 4095 - giá trị bật
trong 1 chu kì xung
```



```
Hàm điều khiển bằng thời gian(điều khiển Servo)

pwm.writeMicroseconds(kênh PWM, microsec);

//Microsec, thời gian xung ở mức cao trong 1 chu kì( trạng thái bật)
```

```
Điều khiển động cơ DC

pwm.setPWM(chan2, 0, val);

pwm.setPWM(chan1, 4096, 0);

//makerbot Sử dụng 2 kênh của PCA9685 , để điều khiển động cơ qua 1 chân luôn ở trạng thái tắt
```

```
Ví dụ: điều khiển động cơ số 1 tốc độ quay 50%, chiều quay thuận
pwm.setPWM(8, 0, 2048);
pwm.setPWM(9, 4096, 0);
//điều khiển kênh 8 và 9 của động cơ 1, tốc độ 50% = 4096/2
```

```
Ví dụ: điều khiển động cơ số 1 tốc độ quay 75%, chiều quay ngịch
pwm.setPWM(8, 4096, 0);
pwm.setPWM(9, 0, 2730);
//điều khiển kênh 8 và 9 của động cơ 1, tốc độ 75% = 4096/1.5
```