
Key
Measured = applied
Measured (mean of the step)
Measured added delay (ms)
2500
1000
300
100
102.3 ms
(+2.3)
297.8 ms
(-2.2)
998.2 ms
(-1.8)
2498.4 ms
(-1.6)
100
300
1000
2500
Applied delay, NetEm (ms)