

# Humidity and Temperature Sensor


#### เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ

#### วัตถุประสงค์


- 1. เพื่อศึกษาและพัฒาการต่อวงจร NodeMCUเพื่อนำความรู้ภาษา C ที่ได้ศึกษาจากรายวิชา Computer Programming มาประยุกต์ใช้กับ IOT เพื่อส่งโปรเจคอาจารย์
- 2. เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ในแต่ละวัน

### ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1. ติดตั้ง libary สำหรับ บอร์ด ESP8266 และ เซนเซอร์ DHT11
- 2. generated Token จาก Line notify
- 3. coding
- 4. ต่อวงจร



## อุปกรณ์



### หลักการทำงาน

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ จะทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นและส่งข้อความ แจ้งเตือนใน Line ทุกๆ 1 ชั่วโมง



LINE Notify

Cupid :: Temperature : 28.00 °C

Humidity: 36.00

Cupid :: Temperature : 28.00 °C

Humidity: 36.00