

MONTAŻ NA NAJPROŚCIEJ — jedna strona

Warunek: przy zamówieniu rozkroju w KornerGo zaznaczasz WIERCENIE CNC — wtedy NIC nie wiercisz, tylko skręcasz jak mebel z IKEA.

PRZY ZAMÓWIENIU ZAZNACZ (to jest cały sekret):

- 1) oklejanie wszystkich widocznych krawędzi (fronty 1,0 / korpusy 0,4)
- 2) wiercenie pod KONFIRMATY (rzędy montażowe wg listy formatek R1)
- 3) puszki 35 pod zawiasy we frontach + otwory pod prowadniki w bokach
- 4) szereg otworów 5 mm pod półki w górnych
- 5) transport Korner (formatki słupka mają 2,38 m)

Koszt CNC to zwykle grosze przy całej kuchni — a zamienia 5 stron instrukcji w tę jedną.

KAŻDA SZAFKA = 6 RUCHÓW (żadnego wiercenia):

- 1 Rozłóż części jednej szafki na kocu. Sprawdź naklejki/wymiary z listą formatek — boki mają już wszystkie otwory.
- 2 Skręć: bok + dno + drugi bok + 2 trawersy (górne: pełny wieniec). Konfirmat w gotowy otwór, wkrętarka na wolnych obrotach, ostatnie pół obrotu ręcznie.
- 3 Przykręć plecy HDF równo z krawędziami: narożnik → wyrównanie → wkręt co ~15 cm. Plecy same ustawiają kąt prosty.
- 4 Dolne: przykręć 4 nóżki (płytki ~5 cm od rogów). Górne: wkręć zawieszki w gotowe otwory.
- 5 Wciśnij zawiasy w gotowe puszki we froncie, przykręć, zatrzaśnij front na prowadniki (klik).
- 6 Wyreguluj front 3 śrubami zawiasu (przód=lewo/prawo, tył=docisk, prowadnik=góra/dół) do równej szczeliny 2–3 mm.

USTAWIANIE (kolejność w kuchni):

ściana lodówki → ciąg okna → ciąg indukcji → ramię (przykręć kątownikami do podłogi) → górne na listwie → blaty na końcu

poziomuj nóżkami od NAJWYŻSZEGO punktu podłogi; sąsiednie korpusy skręcaj ze sobą (2 wkręty przez bok, pod zawiasami)

blaty: najpierw przymiarka na sucho, wycięcia (indukcja 56×49, zlew wg szablonu z kartonu) posmaruj silikonem, przykręć od spodu wkrętami MAX 4×30

TYLKO 3 RZECZY MOGĄ CI TO ZEPSUĆ:

1. Zamienione boki lewy/prawy — przed skręceniem sprawdź, czy otwory są od WEWNĄTRZ szafki.
2. Krzywo przykręcone plecy — zawsze od narożnika, po wyrównaniu krawędzi.
3. Za długie wkręty w blat lub front (max 4×30 w blat, 4×16 w HDF i okucia).