


MAPA USTEREK — wyniki audytu naniesione na bryłę kuchni

To NIE jest projekt poprawiony. Czerwone bryły = usterki P0 blokujące zamówienie.

Pełnej korekty nie da się narysować: 12 pozycji czeka na decyzje inwestora, 15 na pomiar laserowy.



USTERKI P0 — blokują zamówienie

P0-01	DA1 / DC1 / RL1	rozpiska wystawia sztywny front 446 — zamiast 240 / 345 / dzielonego 600
P0-02	RL1 ramię	brak 3 frontów szuflad i 6 den — szuflady na sztućce istnieją tylko w planie
P0-03	C2 słupek	$2378 + 150 \text{ nóżek} = 2528 > \text{sufit } 2478$ — KOREKTA WYMUSZONA: korpus 2328
P0-04	bok lodówki	przekątna $2569,6 > 2478$ — nie da się wnieść; KOREKTA: bok dzielony
P0-05	wszystkie górne	wysokości liczone z sufitu mierzonego przed posadzką; fuga = 0
P0-06	DA2	plyta + piekarnik + szuflada nie mieszczą się w pionie (zostaje 68-86 mm)
P0-07	ciąg C	łańcuch nie domyka się: deficyt 2-72 mm (blenda dystansowa bez miejsca)
P0-08	DC1	cztery różne wymiary w czterech plikach
P0-12	GA3 okap	pełne dno (brak wlotu), brak wylotu recyrkulacji, front 400 na korpusie 998
P0-13	C3 / C4	cztery głębokości zabudowy lodówki; luz tylny < 50 ; nadstawka z pełnym dnem

JUŻ POPRAWIONE NA TYM RYSUNKU (korekty wymuszone arytmetyką, bez decyzji i bez pomiaru)

P0-03	słupek C2	korpus $2378 \rightarrow 2328$ ($2478 - 150 \text{ nóżek}$); inaczej przebiją sufit o 50 mm
P0-04	bok lodówki	przekątna $2569,6 > 2478$ — bok DZIELONY na dwie formatki ($1240 + 1238$)

CZEGO NIE MA NA RYSUNKU I DLACZEGO

- wieża lodówki (C3/C4) — pominięta, bo zasłania wnętrze; jej usterki P0-04 i P0-13 opisane wyżej
- skorygowane głębokości blatu, fronty gola/frez, zawartość DA2 — to koszyk B, czekają na Twoją decyzję
- wszystkie wysokości — koszyk A, do potwierdzenia pomiarem PO ułożeniu posadzki docelowej